

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Załącznik nr 2

Do Raportu Końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ

dla Kontraktu 2A.2/2

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Podkomponent	2.A: Ochrona czynna
Kontrakt	2A.2/2 – Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice
Zamawiający / Jednostka Wdrażania Projektu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Jednostka Realizacji Projektu (JRP)	Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Wykonawca Robót	Power Construction Corporation of China, Limited. No. 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing 100048, P.R. China Adres biura budowy: Szalejów Górny 47D 57-314 Szalejów Górny
Inżynier Kontraktu	SWECO Polska Sp. z o.o. – Lider ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań SWECO Nederland B.V. – Partner De Bilt, De Holle Bilt 22 <u>Adres do korespondencji:</u> SWECO Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 61 (budynek C), 50-541 Wrocław

Niniejszy dokument, stanowiący **Załącznik nr 2** do *Raportu końcowego z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.2/2*, zawiera dokumentację fotograficzną dotyczącą wdrażania PZŚ.



Fot.1. Zabezpieczone siedlisko przyrodnicze przeznaczone do pozostawienia na Terenie Budowy (poz. 27 PZŚ).



Fot.2. Oznakowany i zabezpieczony płat siedliska przyrodniczego w sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych (poz. 27 PZŚ).



Fot.3. Punkt sanitarny oraz miejsce selektywnej zbiórki odpadów na Terenie Budowy (poz. 94 PZŚ).



Fot.4. Punkt tankowania pojazdów wyposażony w sorbent (poz. 80 PZŚ).



Fot.5. Wykonane progi w sztolni (poz. 53 PZŚ).



Fot.6. Wykonane progi w sztolni (poz. 53 PZŚ).



Fot.7. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac (poz. 98 PZŚ).



Fot.8. Kontrola i wykonywanie odłowów ryb i minogów przez eksperta ichtiologa (poz. 35 PZŚ).



Fot.9. Zabezpieczenie zaplecza budowy przed przedostaniem się drobnych zwierząt (poz. 31 PZŚ).



Fot.10. Wykonany narzut kamienny na skarpach nowego koryta Duny (poz. 45 PZŚ).



Fot.11. Zamontowane skrzynki dla nietoperzy (poz. 112 PZŚ).



Fot.12. Zamontowane skrzynki dla nietoperzy (poz. 112 PZŚ).



Fot.13. Zamontowana budka dla pliszki górskiej (poz. 111 PZŚ).



Fot.14. Zagospodarowanie terenów w czaszy zbiornika – łąki kośne (poz. 68 PZŚ).



Fot.15. Translokacja chronionych gatunków roślin (poz. 28 PZŚ).



Fot.16. Zwalczanie niecierpka gruczołowatego na Terenie Budowy – gatunek inwazyjny (poz. 36 PZŚ).



Fot.17. Wykonane nasadzenia kompensacyjne na terenie inwestycji (poz. 110 PZŚ).



Fot.18. Przykładowe powierzchnie kompensacyjne na terenie inwestycji (łącznie ok. 8,5 ha) – zaznaczone czerwoną strzałką (poz. 110 PZŚ).