

Miejscowość: Chudoba
Gmina: Lasowice Wielkie
Powiat: kluczborski
Województwo: opolskie




Obiekt: droga leśna 19a
Inwestor: Nadleśnictwo Olesno
Wiercenie wykonał: N.Chryst
Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość				
	[m.p.p.t]		[m]											[m]			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Nasypany	1.0			nasyp (piasek średni i humus), c.szary	n(Ps+H)	mw			I						
					0.30	nasyp (piasek pylasty), c.szary	n(Pπ)										
				0.50	piasek drobny, j.brązowy		w							szg	IIa	G1	GN
				0.70	piasek drobny, rdzawo-j.brązowy												
				1.00	piasek drobny, brązowy	Pd											
				1.70	piasek drobny, j.brązowy												
		Czwartorzęd Pleistocen		2.0		2.00											