

Miejscowość: Chudoba
Gmina: Lasowice Wielkie
Powiat: kluczborski
Województwo: opolskie









Obiekt: droga leśna 19a
Inwestor: Nadleśnictwo Olesno
Wiercenie wykonał: N.Chryst
Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość	
	[m.p.p.t]		[m]											[m]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp	1.0			nasyp (piasek średni i humus), c.szary	n(Ps+H)	mw	0/0	tpl	I	G4	GBW	
					0.20	nasyp (piasek średni i żużel), brązowy	n(Ps+Żł)							
					0.40	nasyp (żużel, piasek średni, kruszywo i gruz ceglany), c.brązowy	n(Żł+Ps+kr+c)							
					0.60	nasyp (pył i humus), c.brązowy	n(Π+H)							
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.90	pył przewarstwiany piaskiem drobnym, brązowy	Π//Pd	w	szg	IIa	G4	GBW		
					1.10	piasek drobny, j.brązowo-rdzawy	Pd							
					1.40	piasek pylasty przewarstwiany pyłem, brązowy	Pπ//Π							
					1.80	piasek drobny, j.brązowy	Pd							
			2.0			2.00								