

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez  
**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie**  
stan na dzień 04.11.2020 na godz. 6:00 UTC

**1. Ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia hydrologiczne związane ze wzrostem stanów wód.

**2. Ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup>**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia meteorologiczne (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

**3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych<sup>1</sup>**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie zaobserwowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i alarmowego.

**4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

**5. Informacje o zagrożeniach.**

Brak.

**6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.**

Brak.

**7. Aktualna sytuacja hydrologiczna<sup>2</sup>**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Początkowo lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 3°C do 4°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

---

1 Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

2 Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie sporządzona na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

W zlewni Bugu po Krzyczew zaznaczyły się spadki poziomu wody w strefie stanów średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, oraz lokalne wahania zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie stanów średnich lokalnie w niskich i wysokich.

#### **Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

W zlewni Bugu po Krzyczew utrzymywać się będzie tendencja spadkowa w strefie stanów średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

#### **Sytuacja powodziowa:**

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim - raport na dzień 04.11.2020 r. Informacje o podtopieniu otrzymane z nadzoru wodnego Ostrów Mazowiecka. Wczoraj tj.: 3.11.2020 r., zostało przyjęte zgłoszenie o podtopieniu terenu prywatnego w miejscowości Wieliczna na rzece Dzięciołek. Obecnie trwa konserwacja. W ramach konserwacji rozbierane są też tamy bobrowe. Konserwacja wykonywana jest przez firmę zewnętrzną. Teren został przekazany wykonawcy i do niego przekazywane są zgłoszenia z terenu. Na miejsce udał się pracownik NW w Ostrowi Mazowieckiej w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Po zakończeniu zostanie przesłany raport.

Pozdrawiam: Artur Łęczycki

#### **8. Informacja o zbiornikach**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 17,68 mln m<sup>3</sup> (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 224,91 %.

Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,31 m<sup>3</sup>/s.

Odpływ śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,40 m<sup>3</sup>/s.

Aktualną sytuację na zbiorniku Nielisz przedstawiono w tabeli.

#### **9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych**

##### **Wydano Komunikat Nawigacyjny Nr 1/2020**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Informuje, że **dnia 27.04.2020 r. na rzece Bug od km 42+200 do 224+200 oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione.**

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną, cały powyższy odcinek drogi wodnej Bugu nie spełnia wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych. Ponadto informujemy, że omawiany szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

##### **Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:**

**Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>**

**Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-ze-glowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikaty-nawigacyjne>**

#### **10. Inne informacje**

##### **Brak**

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin  
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01  
e-mail: [co.lublin@wody.gov.pl](mailto:co.lublin@wody.gov.pl)

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin  
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01  
e-mail: [co.lublin@wody.gov.pl](mailto:co.lublin@wody.gov.pl)