



N.HŚ.9022.21.3.5.2026
Sępólno Krajeńskie, 29 lipca 2026 r.

Gmina Kamień Kraj.
Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Kraj.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

na podstawie wizualnej oceny wody dokonanej w dniu 29.07.2026 r.
w „Kąpielisku nad Jeziorem Mochel”, organizowanym przez Urząd Miejski w Kamieniu Kraj., Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Kraj.

**stwierdza, że woda w „Kąpielisku nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Kraj.”
jest nieprzydatna do kąpeli z powodu zakwitów sinic**

Jakość wody w wyżej wymienionym kąpielisku nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 255).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
Gabriela KRAUSE

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Kamień Krajeński - elektronicznie (e-doręczenie)
2. aa – egz. nr 1



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie
Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
+48 52 388 12 30
adres e-mail: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39515-14149-FAIEW-11