

Wykonawca wyceny: inż. Paweł Krupiński z Listy Ministra Infrastruktury RS001681 i mgr inż. Ryszard Krupiński leg. 2094

Właściciel: K R U S ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

Adres: Mińska 25, 03-808 Warszawa

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2015

Model: Micra MR 13 E6

Wersja: Acenta

Nr rejestracyjny: WF7493L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: MDHFBUK13U0834511

Nr INFO-EKSPERT	025-02464
Data pierwszej rejestracji	14.12.2015 r.
Data ważności badania technicznego	04.12.2025 r.
Wskazanie drogomierza	153086 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1198 ccm / 59 kW (80 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Radioodtwarzacz CD
2	Kierownica pokryta skórą	12	Siedzenia tylne dzielone
3	Klimatyzacja	13	Spoiler dachowy
4	Kolumna kierownicy regulowana	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Komputer pokładowy	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Kurtyny powietrzne boczne	16	Tempomat
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	17	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
9	Poduszka powietrzna pasażera	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Poduszki powietrzne boczne przednie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	Lakier metalizowany	743
2	+ Zderzaki lakierowane	0

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.)	22 450 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	743 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	634 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 778 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 3 307 zł

W tym:

Użytkowany przez różnych kierowców, naprawy konieczne

[%]

-15.0

Wartość [zł]

- 3 307

UWAGI

Utrudniony rozruch zimnego silnika. Powiększona głośność zespołu dźwigni zaworowych. Układ wydechowy zardzewiał. Przegroda komory silnika zabrudzona, zanieczyszczona o śladach starzenia. Powiększona głośność w układzie napędowym po naciśnięciu pedału sprzęgła. Dokonano próby jazdy na poszczególnych biegach. Zespoły: kierowniczy i hamulcowy kompletne i czynne. Liczne rysy i niewielkie uszkodzenia mechaniczne - odpryski lakieru w partiach dolnych nadwozia. Powierzchnia lakierowana podniszczona i zmatowiała. Osprzęt zewnętrzny nadwozia i wewnętrzny kompletne i czynne o śladach zniszczenia i wyeksploatowania. Szyba czołowa z odpryskiem w lewej górnej części. Siedzenie kierowcy ze śladami wytarcia. Tarcze i obręcze kół stalowe z ogniskami zaawansowanej korozji w miejscach połączeń, zabrudzone. Ogumienie: KELLY Winter o rozmiarach 175/55R14 o zużyciu średnio ok. 25 %. Przedstawiono dodatkowy komplet kół letnich szt.4 o zużyciu ok. 50%.

Widocznych wad uszkodzeń i nieprawidłowości poza w/w w dniu badania nie stwierdzono./-

Wygląd przedmiotowego pojazdu dokumentują fotografie szt. 10 stanowiące załącznik do niniejszej Opinii.

Pojazd zbadano w KRUS PT Ostrołęka ul. Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka w obecności Pani Agnieszki Pijanowskiej.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

18 700 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 3 496.75 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na II-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

RS 001681 z listy Ministra I/
Certyfikat CCRS 690/19

inż. Paweł Krupiński

..... pieczęć

2025-02-06





RZECZOZNAWCA
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Biuro Skarbowe
Biuro Licytacji Handlowej
mgr inż. Ryszard Krupiński

F.H.U. "AUTO-TEST I"
G. Krupińska P. Krupiński s.c.
07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1
tel. 29 761 48 70, 806 522 117
NIP: 7582143303 REGON: 140305721

Dnia r.



2120151C

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY



AGENCIJA
G. Krupnicka i Krupnicki s.c.
ul. Przemysłowa 1
48-100
03

A black and white photograph showing the engine compartment of a vehicle. The engine is centrally located, with various components like the battery, alternator, and hoses visible. The text "Central Cars 690119" is printed in the bottom left corner of the image.



G. Krupinska P. Krupinski s.c.
07-407 Czerwina, ul. Piłsudskiego 1
tel 29 781 48 70, 606 522 417
NIP: 5582143303 REGON: 149005721

RZECZPOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS 001681 z listy Ministra I.
Certyfikat CCRS 680/19

21570717

inż. Paweł Krupniński