

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, 25.06.2026 r.
HK.9022.6.17.2026.PCh.1

Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 aa ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 348 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 22.06.2026 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w Kąpielisku Gminnym Kolbudy, zawartych w protokole poboru próbki wody nr 1/PCh-26 z dnia 22.06.2026 r. i sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr 724/521/26 z dnia 24.06.2026 r. (data wpływu do PSSE w Pruszczu Gdańskim: 24.06.2026 r.), wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,

stwierdza, że woda w Kąpielisku Gminnym Kolbudy, jest przydatna do kąpeli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

z up.
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
2. aa