

Lublin, dn. 25 sierpnia 2021 r.

LU.RPC.622.1.2021

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie

stan na dzień 25.08.2021 na godz. 06:00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia hydrologiczne związane ze wzrostem stanów wód.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują ostrzeżenia meteorologiczne (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie zaobserwowano na dwóch stacjach wodowskazowych przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Tabela nr 1. Przekroczenie stanów ostrzegawczych na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie.

Rzeka	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej stanu alarmowego(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej stanu ostrz. (cm)	Zmiana w ciągu 24 h (Δcm)
Liwiec	Zaliwie - Piegawki	227	470		220	+ 7	+ 3
Bystrzyca	Sobianowice	260	270		240	+ 20	+ 63

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

5. Informacje o zagrożeniach.

Brak.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji na obiektach i w ciekach.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna²

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany:

Tabela 2: Zestawienie stacji o opadzie powyżej 20 mm w ciągu doby opadowej 24/25.08.2021r.

Zlewnia	Stacja	Opad dobowy {mm}
Wieprz	Bezek	50,4
Bystrzyca	Lublin-Radawiec	45,8
Bug	Włodawa	42,6
Pór	Wysokie	33,4
Pór	Zakłodzie	28,5
Wieprz	Nielisz	20,7

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanym przez RZGW w Lublinie w ciągu dnia prognozuje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. Początkowo na krańcach południowo-wschodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, po południu skręcający na zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad ranem na krańcach północnych i zachodnich wzrastające do dużego, tam też możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo zachodni.

Na Bugu po profil Krzyczew obserwowano głównie wzrost poziomu wody, związane ze spływem wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

W Sobianowicach na Bystrzycy został przekroczony stan ostrzegawczy.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano wahania z przewagą wzrostów stanu wody, związane z dalszym spływem wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Obecne stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Na Bugu po profil Krzyczew prognozowane są wahania poziomu wody, w strefie wody niskiej i średniej (na Krznie).

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

8. Informacja o zbiornikach.

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 15,71 mln m³ (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 199,82 %.

Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 13,12 m³/s.

Odpływ śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,81 m³/s.

Aktualną sytuację na zbiorniku Nielisz przedstawiono w tabeli.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

Informuje, że: oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na następujących odcinkach drogi wodnej:

- **rzeka Bug od km 42+200 do 121+000**
W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej jest otwarty.
- **rzeka Bug od km 121+000 do 224+200**
W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej jest otwarty.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01
e-mail: co.lublin@wody.gov.pl

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną głębokość tranzytowa drogi wodnej rzeki Bug w km 42+200 - 224+200 wynosi 20 cm przy stanie wody na wodowskazach: Małkinia - 142 cm i Wyszków - 221 cm.

Prowadzenie żeglugi na omawianym odcinku wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

10. Inne informacje

- Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej:

Według informacji z Nadzorów Wodnych na godz. 8.30 w dniu 25.08.2021 r. na terenie działania Zarządu Zlewni Biała Podlaska stany wód po całodobowym opadzie deszczu uległy podwyższeniu, ale sytuacja jest spokojna. Według informacji z NW w Chełmie w obniżonych częściach terenów okolice Stańkowa przy rzece Uherka wystąpiły miejscowe podtopienia łąk.

Informacje zostały zebrane telefonicznie, mailowo oraz w oparciu o dane z portalu hydro.imgw.pl

Sporządziła: Beata Głowacka

Nadzór Wodny w Lublinie

Rzeka Bystrzyca – Ul. Zawilcowa - Firlejowska; od Domku Grafa. Woda weszła na ławkę; na godz. 8:30 rzeka powróciła do koryta. Ul. Zawilcowa – koniec obwałowania (stary rozebrany most i koniec ścieżki rowerowej nad rzeką.) Woda przelała się przez ogroblowanie rzeki ok. – 150 – 200 m od rozebranego mostu. Częściowo podtopione są ogródki działkowe i nieużytki nad brzegiem rzeki. Nie wiemy czy z ogródków działkowych zapewniony jest jakiś odpływ i czy kierowane są do odpływu do rzeki.

Rzeka Czechówka – na godz.9:00 brak jest wody na terenie całej powierzchni, pozostaje tylko na zaniżeniach terenu, oraz na nieużytkach przy brzegu rzeki

Sporządził Wiesław Kawałek

1 Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

2 Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie sporządzona na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.