

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE
NA LATA 2026-2029

I ANALIZA STANU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie oraz Oddział Miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego w Olsztynie
ul. Kołobrzaska 11 A, 10-444 Olsztyn

- 1. wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzą 2 wejścia, przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściu od strony parkingu znajdują się nieoznakowane schody zewnętrzne, na klatce schodowej schody są oznakowane kontrastową taśmą;
- 2. zabezpieczenia:** oba wejścia zabezpieczone są domofonem;
- 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń:** plan tyflograficzny przy wejściu głównym;
- 4. oznaczenia:** tabliczki przydrzwiowe w druku wypukłym i powiększonym oraz w alfabecie Braillea, oznaczenia kierunków dróg ewakuacyjnych w Brailleu;
- 5. pętla indukcyjna:** tak - sala konferencyjna;
- 6. miejsce parkingowe:** wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- 7. system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;

8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło do ewakuacji; oznaczenia kierunków dróg ewakuacyjnych w Brailleu;
10. **toaleta:** dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Oddział powiatu bartoszyckiego w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze z nich wyposażone jest w schody oznakowane kontrastową taśmą, drugie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach, a trzecie umożliwia dostęp za pomocą windy. Pomieszczenia znajdują się na parterze.
2. **winda:** przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
3. **zabezpieczenia:** brak;
4. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** w budynku znajduje się punkt informacyjny;
5. **informacje w Braille:** brak;
6. **pętla indukcyjna:** brak;
7. **miejsce parkingowe:** 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
8. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
9. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
10. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
11. **toaleta:** niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu braniewskiego w Braniewie oraz Oddział Graniczny w Braniewie, ul. Królewiecka 55 14-500 Braniewo

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** 1 wejście - znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, pomieszczenia znajdują się na parterze;

2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział Graniczny w Bezledach, Przejście Graniczne 11-200 Bartoszyce

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzą 2 wejścia, pomieszczenia znajdują się na parterze;
2. **zabezpieczenia:** brak możliwości swobodnego wjazdu na teren obiektu;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu działdowskiego w Działdowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo

1. **wejście do budynku:** do budynku prowadzi 1 wejście, pomieszczenia znajdują się na parterze;
2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział miasta Elbląg i powiatu elbląskiego w Elblągu oraz Oddział Graniczny w Elblągu, ul. Żuławska 2 E 82-300 Elbląg

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** 1 wejście z nieoznakowanymi schodami, pomieszczenia znajdują się na parterze;
2. **zabezpieczenia:** domofon;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu etckiego w Ełku, ul. Wojska Polskiego 48 D 19-300 Ełk

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** oddział znajduje się na I piętrze, schody nie posiadają kontrastowego oznaczenia krawędzi stopni, do budynku prowadzi 1 wejście przez klatkę schodową, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy;
2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu giżyckiego i węgorzewskiego w Giżycku, ul. Łuczańska 1 11-500 Giżycko

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzi 1 wejście z oznakowanymi schodami, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, pomieszczenia znajdują się na parterze;
2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;

- 9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
- 10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu gołdapskiego w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap

- 1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzi 1 wejście z nieoznakowanymi kontrastową taśmą schodami, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, pomieszczenia oddziału znajdują się na parterze;
- 2. **zabezpieczenia:** brak;
- 3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
- 4. **informacje w Braille:** brak;
- 5. **pętla indukcyjna:** brak;
- 6. **miejsce parkingowe:** brak;
- 7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
- 8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
- 9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
- 10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 3 11- 400 Kętrzyn

- 1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** oddział znajduje się na wysokim parterze, 1 wejście przez klatkę schodową schody posiadają kontrastowe oznaczenia krawędzi stopni, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy;
- 2. **zabezpieczenia:** brak;
- 3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
- 4. **informacje w Braille:** brak;
- 5. **pętla indukcyjna:** brak;

6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu nidzickiego w Nidzicy, ul. Olsztyńska 28 13-100 Nidzica

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** pomieszczenia oddziału znajdują się na wysokim parterze, do budynku prowadzi 1 wejście z nieoznakowanymi schodami, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach;
2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu iławskiego i nowomiejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 24 D 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzą 2 wejścia z nieoznakowanymi schodami, pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze, brak windy, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach;
2. **zabezpieczenia:** brak;

3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu oleckiego w Olecku, ul. Armii Krajowej 9 19-300 Olecko

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzi 1 wejście, pomieszczenia znajdują się na parterze
2. **zabezpieczenia:** brak;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu ostródzkiego w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzi 1 wejście z nieoznakowanymi schodami, brak podjazdu, pomieszczenia oddziału znajdują się na 1 piętrze, brak windy;
2. **zabezpieczenia:** domofon;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu piskiego w Pisz, ul. Warszawska 21 12-200 Pisz

1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do budynku prowadzi 1 wejście z nieoznakowanymi schodami, brak podjazdu; pomieszczenia znajdują się na 1 piętrze, brak windy;
2. **zabezpieczenia:** domofon ;
3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
4. **informacje w Braille:** brak;
5. **pętla indukcyjna:** brak;
6. **miejsce parkingowe:** brak;
7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;

- 9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
- 10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Oddział powiatu szczycieńskiego w Szczytnie, ul. Korczaka 1 12-100 Szczytno

- 1. **wejście do budynku oraz ciągi pionowe:** do oddziału prowadzi 1 wejście z nieoznakowanymi schodami, przy wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku, pomieszczenia znajdują się na parterze;
- 2. **zabezpieczenia:** domofon;
- 3. **informacja o rozkładzie pomieszczeń:** brak;
- 4. **informacje w Braille:** brak;
- 5. **pętla indukcyjna:** brak;
- 6. **miejsce parkingowe:** brak;
- 7. **system naprowadzania dźwiękowego osoby niewidome:** brak;
- 8. **kolorystyka ciągów komunikacyjnych:** dostosowana do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy podłogą, ścianami i elementami wyposażenia;
- 9. **ewakuacja:** krzesło – płachta do ewakuacji;
- 10. **toaleta:** niedostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wszystkich pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

- 1. Umożliwiono obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w tym (rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS, MMS).
- 2. Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw – kontakt osobisty, zgłoszony do 3 dni przed wizytą.
- 3. Zainstalowano pętlę indukcyjną w sali konferencyjnej.

4. Zapewniono na stronie internetowej informację o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informację w tekście łatwym do czytania (ETR).

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność dokumentów PDF

Większość dokumentów możliwa jest do odczytania za pomocą programów czytających.

Niektóre dokumenty ze względu na swoją objętość, pochodzenie z innego programu, mapy (zabiegi agrolotnicze) mogą nie być w pełni dostępne.

Skany wystąpień pokontrolnych – dokumenty pochodzą z innych urzędów.

Komunikaty (aktualności wojewódzkie) przygotowywane są z zachowaniem standardów WCAG. Większość zdjęć, ilustracji posiada opis alternatywny.

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Nabór na wolne stanowiska

W celu wyrównania szans w naborze osób ze szczególnymi potrzebami umożliwia się:

1. korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspierających ich pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy);
2. dostosowanie materiałów używanych podczas naboru do ich potrzeb (np. większa czcionka w materiałach drukowanych);
3. zwiększenia czasu poszczególnych metod i technik adekwatnych do ich potrzeb.

Zgłoszenie szczególnych potrzeb należy dokonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem II etapu rekrutacji.

II PLANOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

I.p.	planowane działanie	miejsce wykonania/ sposób działania	dział/ osoba odpowiedzialna	przewidywany termin	uwagi
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA					
Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 11 a w Olsztynie					
1.	Montaż poręczy przy wejściu	przy wejściu głównym	dział administracyjny	2027	
2.	Montaż barierek	od strony parkingu	dział administracyjny	2026	
3.	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia	schody zewnętrzne; klatka schodowa (parter)	dział administracyjny	2026	
Budynek przy ul. Olsztyńskiej 28 w Nidzicy					
4.	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia	schody wewnętrzne (klatka schodowa) parter	dział administracyjny	2026	
Budynek przy ul. Jagiellońskiej 24 D w Nowym Mieście Lubawskim					
5.	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia	schody zewnętrzne oraz schody wewnętrzne (klatka schodowa)	dział administracyjny	2026	
Budynek przy ul. Sienkiewicza 13 w Ostródzie					
6.	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia	schody zewnętrzne oraz wewnętrzne (klatka schodowa)	dział administracyjny	2026	

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA					
1.	Aktualizowanie deklaracji dostępności	https://www.gov.pl/web/wiorin-olsztyn/deklaracja-dostepnosci	koordynator ds. dostępności; informatyk	wg potrzeb; do 31 marca każdego roku	
2.	Szkolenie z tworzenia dostępnych dokumentów oraz treści multimedialnych i wizualnych	Projekt e-Urzędnik: szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe	podmiot zewnętrzny; koordynator ds. dostępności	maj 2026	pracownicy
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA					
1.	Szkolenie z zasad prostego języka		lider prostego języka	maj 2026; wg potrzeb	
2.	Opracowanie pism zgodnych z zasadami prostego języka		lider prostego języka; kierownicy działów, oddziałów	2026; praca bieżąca	
3.	Szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością	e-learning KPRM	kierownicy	wg potrzeb	nowozatrudnieni pracownicy
INNE					
1.	Przygotowanie Raportu o stanie dostępności oraz zamieszczenie na stronie internetowej	https://www.gov.pl/web/wiorin-olsztyn/dostepnosc	koordynator ds. dostępności; informatyk	do 31 marca 2029 roku	
2.	Przygotowanie Raportu z realizacji planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom		koordynator ds. dostępności	grudzień 2029	

	ze szczególnymi potrzebami za lata 2026-2029				
3.	Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami		koordynator ds. dostępności	praca bieżąca	
4.	Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WIORiN		wszyscy pracownicy	praca bieżąca	

SPORZĄDZIŁA: KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

ZATWIERDZAM:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Katarzyna Dębowska
/podpisano elektronicznie/