



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ GDYNIA

81-333 Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 49, tel./fax (058) 623 18 21, 713 68 41

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: gdynia@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: 126-GDP-25

z dnia: 2025/03/27

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/03/27

Właściciel: BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z.O.O. ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Adres: ul. Wojciecha Bogusławskiego 2, 80-958 GDAŃSK

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: TMAJE811DPJ234095

Nr INFO-EKSPERT	016-01962
Data pierwszej rejestracji	2023/10/19
Wskazanie drogomierza	32607 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/10/19-25/03/27)	17 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	GRANATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2245 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 132kW (179KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	169kW (230KM) / 44kW (60KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2022.11-2024.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	57	Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu
2	Asystent monitorowania martwego pola BCA	58	Podłokietnik centralny przedni
3	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	59	Poduszka powietrzna centralna
4	Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym RCCA	60	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Asystent podążania na pasie ruchu LFA	61	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
6	Asystent świateł drogowych HBA	62	Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów
7	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	63	Relingi dachowe
8	Asystent zapobiegania kolizji czołowych FCA z funkcją Junction Turning	64	Roleta do bagażnika

9	Audio system Premium Krell	65	Rolety p/słoneczne szyb bocznych tylnych drzwi
10	Autoalarm	66	Schówek pod podłogą bagażnika
11	Czujnik deszczu	67	Siatka mocująca bagaż
12	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	68	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
13	Drzwi tyłu nadwozia z regulacją wysokości i prędkości otwierania	69	Siedzenia tylne podgrzewane
14	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	70	Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej
15	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	71	Spoiler tylny
16	Fotel pasażera z regulacją wysokości	72	Sterowanie radiem w kierownicy
17	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	73	Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków
18	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	74	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
19	Głośnik centralny	75	System Bluetooth z trybem wybierania głosowego
20	Głośniki w drzwiach przednich	76	System kamer 360
21	Głośniki w drzwiach tylnych	77	System kontroli podjazdu HAC
22	Głośniki wysokotonowe	78	System kontroli trakcji ESC
23	Gniazdo 12V w bagażniku	79	System kontroli uwagi kierowcy DAW
24	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	80	System monitorowania tylnych siedzeń RSA
25	Haczyki do mocowania bagaży	81	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
26	Hamulec pokolizyjny MCB	82	System ratunkowy E-Call
27	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	83	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
28	Immobilizer	84	System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
29	Kierownica podgrzewana	85	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
30	Kierownica pokryta skórą	86	System wyboru trybu jazdy
31	Kieszeń w oparciu fotela kierowcy	87	System wyświetlający widok z martwego pola BVM
32	Kieszeń w oparciu fotela pasażera	88	Szyba przednia akustyczna
33	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	89	Szyby przednie atermiczne
34	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	90	Szyby tylne przyciemniane
35	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	91	Światła do jazdy dziennej LED
36	Komputer pokładowy	92	Światła p/mgienne tylne
37	Krata wlotu powietrza w kolorze ciemnego chromu	93	Światła pozycyjne LED
38	Kurtyny powietrzne boczne	94	Światła tylne LED
39	Lakier specjalny Engine Red	95	Światła włączane automatycznie
40	Listwy ozdobne zderzaków w kolorze chromu	96	Światło dodatkowe STOP LED w spoilerze dachowym
41	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	97	Tapicerka tekstylna
42	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	98	Tarcze kół aluminiowe 19"
43	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	99	Usługi Hyundai LIVE
44	Lusterka wewnętrzne ściemniane automatycznie	100	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
45	Ladowarka bezprzewodowa	101	Wspomaganie układu kierowniczego
46	Lopatki przy kierownicy do zmiany biegów	102	Wzmacniacz audio
47	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	103	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
48	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	104	Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości
49	Ogranicznik prędkości	105	Zaglówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
50	Oslony przeciwsłoneczne rozsuwane	106	Zamek centralny zdalnie sterowany
51	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	107	Zestaw naprawczy opon
52	Oslony zderzaków w kolorze srebrnym	108	Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
53	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	109	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
54	Oświetlenie wnętrza nastrojowe	110	Złącze USB
55	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu	111	Złącze USB w konsoli centralnej
56	Oświetlenie wnętrza w podsufitce z tyłu		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 5 System multimedialny
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radio cyfrowe DAB
 - Wyświetlacz multimedialny 10,25"
 - System telematyczny Bluelink
- 6 Szyba tylna ogrzewana z wyłącznikiem czasowym
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wyłącznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat inteligentny z funkcją Stop & Go
 - System Stop & Go
 - Tempomat inteligentny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany (dopłata)	1 867

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL		43
Przednie prawe:	*FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL		43
Tylne lewe:	*FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL		43
Tylne prawe:	*FIRESTONE 235/50 R19 103V XL FH SZ 90 TL		43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd w celu określenia stanu technicznego i ustalenia wartości rynkowej. Pojazd aktualnie w eksploatacji sprawny technicznie z aktualnymi badaniami dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Podczas oględzin stwierdzono:

I. SILNIK: - uruchomienie silnika bez utrudnień, praca na biegu jałowym równomierna, przejście na wyższe obroty pod obciążeniem płynne. Poziom oleju i płynów eksploatacyjnych w normie.

Nie stwierdzono wycieków olejów, paliwa i płynów eksploatacyjnych.

II. PODWOZIE: - kompletne, w warunkach parkingowych bez widocznych wad i niesprawności, stopień zużycia stosowny do okresu użytkowania.

Podczas jazdy testowej sprawdzono działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia.

Działanie układu hamulcowego podczas hamowania normalnego i awaryjnego prawidłowe.

Nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie kierowniczym i stuków w zawieszeniu.

III. NADWOZIE I WYPOSAŻENIE: - nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowe, pięcioosobowe.

Powłoka lakierowa koloru granatowego z efektem metalicznym, stan powłoki lakierowej

bardzo dobry (wyniki pomiaru grubości powłoki lakierowej w załączeniu).

Wykładziny podłogowe i pozostałe poszycia foteli bez widocznych uszkodzeń.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (22 mies.)	150 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 867 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	5 469 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2023/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 237 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 25 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 7 107 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -1,42%.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

155100 PLN

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 29002,44 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Opinię wykonał:

Rzecznawca Certyfikowany - Certyfikat nr 176/02/05/08/11/14/17 w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa "CA",
- wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn roboczych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych "CC",
- Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej.

Wydając niniejszą Opinię Techniczną, Dyrektor Spółki zastrzega wraz z Rzecznawcą,

że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu Opinii .

Od niniejszej Opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania Opinii komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący Opinię.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Niniejsza Opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu, a także za skutki wykorzystania samej opinii.
3. Powyższa opinia nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość.
4. Niniejsza opinia nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
5. Opinię wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne przedmiotowego pojazdu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotowego pojazdu.
6. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotowego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
7. Nie weryfikowano odczytanego stanu wskazań drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

DYREKTOR

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI

„RZECZOZNAWCY-PZM”

ODDZIAŁ GDYNIA

z upr. Mirosława Kortas


pieczęć

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna

ODDZIAŁ GDYNIA

ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48

RZECZOZNAWCA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 126-GDP-25

z dnia: 2025/03/27

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: HYUNDAI


Rok produkcji: 2023

Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR'21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG_9755



IMG_9756



IMG_9757



IMG_9758

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kołłątaja 49, 81-300 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

23515
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział GDAŃSK
inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_9759



IMG_9760



IMG_9761



IMG_9762



IMG_9763



IMG_9764

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kosińskiego 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 48


STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDAŃSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02



IMG_9771



IMG_9772



IMG_9773



IMG_9774



IMG_9775



IMG_9776

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0 58) 623 18 21, 762 21 13, 713 68 48

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
 TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
 Oddział GDANSK
 inż. Tadeusz KĘDZIERSKI
 RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCRS Nr 0167/02




IMG_9765



IM G 9766



IMG 9767



IMG 9768



IMG 9769



IMG 9770

IMG 9789

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kollataja 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 40

IMG-9770

STOWARZYSZENIE PRZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział GDAŃSK
Linz. Tadeusz KĘDZIERSKI
PRZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
KRS Nr 0167/02


23 ED 10
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Inż. Tadeusz
RZECZOZNAWCA
Certyfikat CCRS nr



IMG_9777




IMG_9778



IMG_9779



IMG_9780




IMG_9781



IMG_9782

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY-PZM”
 Spółka Akcyjna
 ODDZIAŁ GDYNIA
 ul. Koliątaja 49, 81-333 Gdynia
 tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 43






IMG_9783



IMG_9784



IMG_9785



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kosiłłaję 49, 81-333 Gdynia
tel./fax (0-58) 623 18 21, 782 21 13, 713 68 41

Rzeczoznawca : inż. Tadeusz KĘDZIERSKI

Zleceniodawca: POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO SPOŻYWCZE S.A

Adres: ul. Wodnika 50, 80-299 GDAŃSK

Zlec. pismo, znak: B / N

z dnia: 2025/03/27

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2023


Model: Tucson 1.6 T-GDI Hybrid MR`21 E6d

Wersja: Platinum 4WD

Nr rejestracyjny: GD 9K019

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Ekspert Techniczno-Motoryzacyjny
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ODDZIAŁ GDYNIA
ul. Kościelna 49, 81-033 Gdynia
tel./fax (058) 625 13 21, 762 21 13, 713 68 48

STOWARZYSZENIE RZECZOWNICÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział GDANSK
inż. Tadeusz KEDZIEŃSKI
RZECZOWNICÓW SAMOCHODÓW
Certyfikat CCRS Nr 0167/02

