













P.P.H. "HENMAR" Sp. j.  
ul. Przemysłowa 5, 63-720 Koźmin Wlkp.  
tel./fax (0 62) 721 68 59

Typ kabiny  Nr fabryczny kabiny

# Serwis

Przegląd techniczny  
Zgodnie z instrukcją obsługi

Data wykonania przeglądu:

3.10.06

Następny przegląd przy mth:

796;

Jednak nie później niż:

1.1007

Rodzaj następnego przeglądu:

podstawowy    rozszerzony



Nr technika

2408

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Warszawa: 022/332 88 60

Poznań: 061/650 18 20

Sosnowiec: 032/290 20 50

Wrocław: 071/320 73 30

info@jungheinrich.com.pl

www.jungheinrich.com.pl

**JUNGHEINRICH**  
**JUNGHEINRICH**


















→ 

NnN-23-0	
Typ SH-4-980	
h3 (mm)	Q (kg)
3300	2000 1800 1640
D (mm)	500 600 700

SERIEN NR: FN326556 5055444