

Przeszkody i przemiały w trasie nurtu rz. Wisły w km 175+400 - 295+200

km		Miejscowość	Przemiały i inne przeszkody	Lokalizacja w korycie, usytuowanie w stosunku do lustra wody	Przemiały w nurcie rzeki			UWAGI
od km	do km				Długość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	
176+500	176+500	Pawłów	Dąb 1 szt	w nurcie, 0,1 pod wodą	-	-	-	
178+400	178+400	Pawłów	Dąb 1 szt	w nurcie, 0,1 pod wodą	-	-	-	
178+900	179+700	Brzostków	Kamienie w nurcie	z środka na lewy	800.00		1,5 - 2,0	Mozliwość przepłynięcia przez uszkodzone budowle regulacyjne
180+200	180+400	Brzostków	Dąb, 3 szt	w nurcie 0,1 - 0,5 pod wodą	-	-	-	
180+600	181+500	Tonia	Przemiał	z środka na lewy	900	80	0,8 - 1,0	
182+600	183+000	Błotnowola	Przemiał	z środka na lewy	400	70	0,8 - 1,3	
184+700	185+900	Parchocin	Przemiał	na lewym	1200	60	0,4 - 1,4	
186+1000	186+300	Oblekoń	Przemiał	na środku	200	80	0,5 - 0,8	
186+800	187+000	Odmęt	Przemiał	na prawym	200	70	0.60	
187+900	188+100	Odmęt	Przemiał	z środka na prawy	200	60	0,6 - 0,7	
189+400	190+000	Laskówka Delastowska	Przemiał	z środka na lewy	600	80	0,8 - 1,1	
190+300	191+600	Lubasz	Przemiał	z środka na prawy	1300	90	0,4 - 1.4	
194+300	195+100	Szczucin	Przemiał	z środka na lewy	800	80	0,5 - 1.2	
196+600	196+800	Wola Szczucińska	Dąb 3 szt.	w nurcie				od 0,2 nad wodą do 0,3 pod wodą
198+100	198+600	Maniów	Przemiał	na środku	500	70	06 - 1,2	
200+000	200+700	Maniów	Przemiał	na lewym	700	80	05 - 1,3	
201+500	202+100	Maniów	Przemiał	na lewym	600	70	0,6 - 1,1	

202+600	203+100	Maniów	Przeziat	z lewego na srodek	500	70	0,6 - 0,8	
206+100	207+100	Słupiec	Drzewa - kamienie w nurcie	srodek	1000	70		0.3 nad woda do 1,1 pod wodą
206+200	207+200	Słupiec	Przeziat	na srodku	1000	90	0,5 - 1,1	
208+300	208+600	Słupiec	Przeziat	z srodku na prawy	300	70	0,7 - 1,3	
209+000	209+700	Otałęż	Przeziat	na srodku	700	80	0,5 - 1,0	
211+900	212+500	Otałęż	Przeziat	na lewym	600	90	0,6 - 1,1	
213+000	213+200	Wola Otałęska	Przeziat	na srodku	200	60	0,8 - 0,9	
217+800	218+000	Gliny Male	Dąb 3 szt.	na prawym				od 0,1 - 0,8 pod wodą
220+200	221+100	Gliny Male	Przeziat	z prawego na srodek	900	80	0,6 - 1,1	
221+100	220+900	Gliny Male	Kamienie w nurcie	w nurcie od brzegu lewego	-	-	-	0,+A4:I304 - 1,6 pod wodą
223+650	223+650	Zawada	Próg piętrzoncy	całą szerokością koryta	-	-	-	Przy niższych stanach wody próg jest piętrzony a szlak jest zamykany. Dyżurny Inżynier Ruchu elektrowni, telefon: 15 865-61- 66.
231+600	231+800	Zaduszники	przeziat	z prawego na srodek	200	60	1,00-1,20	
233+000	233+100	Zaduszники	przeziat	srodek	100	50	0.80	
233+600	233+900	Zaduszники	przeziat	ze srodku na prawy	300	90	0,70 - 1,10	
236+100	236+300	Przykop	przeziat	z lewego na srodek	200	60	0,90-1,00	

236+800	236+900	Przykop	przeziął	środek	100	80	0.80	
237+200	237+200	Przykop	Dąb 1 szt	z prawej strony nurtu	-	-		Drzewo dąb w nurcie 20% nad wadą 0,70 reszta pod wadą 1,00
239+100	239+200	Dymitrów	przeziął	środek	100	50	1.20	
239+300	239+400	Dymitrów	przeziął	środek	100	70	0.80	
240+900	241+300	Dymitrów	przeziął	lewa	400	90	1,00-1,30	
241+700	241+700	Dymitrów	Dąb 1 szt	z prawej strony nurtu	-	-		Drzewo dąb w nurcie 0,50 pod wadą
242+550	242+550	Baranów Sandomierski	Kamienie w nurcie	przy lewym brzegu i na środku	-	100		Pozostałości po starym moście kamienie w nurcie od 0.50 pod wodą
248+300	248+500	Nagnajów	przeziął	środek	200	70	1,00-1,10	
248+800	248+900	Nagnajów	przeziął	środek	100	90	1.00	
249+800	250+300	Machów	przeziął	z prawego na środek	500	80	0,70-1,10	
250+500	250+800	Machów	przeziął	ze środka na prawy	300	90	0,70-1,00	
252+300	252+600	Miechocin	przeziął	prawy	300	80	1,00-1,30	
253+400	253+600	Miechocin	przeziął	środek	200	70	0,70-0,90	
255+300	255+500	Tarnobrzeg	przeziął	ze środka na lewy	200	80	1.20	
256+000	256+100	Tarnobrzeg	przeziął	środek	100	70	1.20	
257+700	258+000	Dzików	przeziął	ze środka na prawy	300	50	1,00-1,20	
261+400	261+600	Bogoria Skotnicka	przeziął	z prawego na środek	200	90	0,70-1,20	
262+000	262+300	Ostrołęka	przeziął	lewa	300	80	1,10-1,30	
263+500	263+600	Ostrołęka	przeziął	środek	100	60	1.00	
264+600	264+700	Ostrołęka	przeziął	środek	100	90	0.60	
265+900	265+900	Koćmierzów	utopiona barka w nurcie 50 cm pod wodą	środek				
272+700	273+300	Zalesie Gorzyckie	przeziął	ze środka na lewy	600	90	0,70-1,30	
273+700	274+400	Zalesie Gorzyckie	przeziął	z prawego na lewy	700	80	0,50-1,30	

274+700	274+900	Wrzawy	przebieg	z lewego na srodek	200	80	0,80-1,20	
275+300	275+400	Wrzawy	przebieg	srodek	100	70	1.20	
275+600	275+700	Wrzawy	przebieg	srodek	100	80	1.20	
282+500	282+700	Witowice	przebieg	z lewego na srodek	200	70	0,80-1,00	
283+700	284+900	Chwalowice	przebieg	prawy	1200	80	1,00-1,30	
285+200	285+500	Chwalowice	przebieg	srodek	300	70	1,20-1,30	
285+900	286+500	Chwalowice	przebieg	z prawego na srodek	600	80	1,00-1,30	
286+500	287+000	Janiszow	przejscie przez uszkodzone budowle regul.	z prawego na srodek	500	60	-	Plywanie na wylyczna odpowiedzialnosc plynacego.
290+000	290+100	Janiszow	przebieg	srodek	100	80	1.2	

stan wody na wodowskazach

Data: 24.03.2026

1	Karsy	126
2	Szczucin	117
3	Kolo	143
4	Sandomierz	108
5	Zawichost	224

aktualna woda srednia na wodowskazach

188
170
194
183
282

SPORZADZIL:

ANDRZEJ DRABOWICZ
i JACEK SAWICKI
KIEROWNIK
ZESPOLU WSPARCIA TECHICZNEGO
SANDOMIERZ