



**NACZELNIK
TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA – ŚRÓDMIEŚCIE**

Warszawa, 30 stycznia 2024 roku

Sprawa: Oferta sprzedaży samochodu osobowego
Znak sprawy: SAM-285/22/23
Kontakt: Julia Małecka
Samodzielny Referent
tel. +48 22 58 45 346
julia.malecka@mf.gov.pl

Oferta Sprzedaży samochodu osobowego

Szanowni Państwo,

oferujemy sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność handlową po cenie oszacowania niżej wymienionego towaru:

Tabela nr 1: informacje o oferowanym samochodzie osobowym.

Lp.	Nazwa towaru	Wartość sprzedaży brutto [zł]
1	FORD Focus 1.8 TDCi MR`05 E4 (Sąd Rejonowy w Płocku orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa) DANE IDENTYFIKACYJNE: Rok produkcji: 2006 VIN: WF04XXWPD46B86574 Okres eksploatacji (06/05/15-23/12/08): 211 mies. Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru): SREBRNY Dopuszczalna masa całkowita: 1860 kg Rodzaj nadwozia: hatchback 3 drzwiowy Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym Pojemność / Moc silnika: 1753 ccm / 85kW (116KM) Liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16 Rodzaj skrzyni biegów: manualna Rodzaj napędu: przedni (4x2) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: - Fotel kierowcy z regulacją wysokości - Immobilizer - Kolumna kierownicy regulowana	2 100,00 zł

4. Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z 12 kontrolą naciągu
 5. Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
 6. Poduszka powietrzna kierowcy
 7. Poduszka powietrzna pasażera
 8. Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
 9. Spoiler tylny
 10. Szyba tylna ogrzewana
 11. Szyby przednie regulowane elektrycznie
 12. Tarcze kół stalowe 16"
 13. Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
 14. Wycieraczka szyby tylnej
 15. Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
 16. Zamek centralny
1. ABS + EBD – system dystrybucji siły hamowania
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

STAN TECHNICZNY POJAZDU:

Samochód osobowy, używany, niesprawny. Przechowywany na parkingu strzeżonym i nieużytkowany od lutego 2021 roku. Samochód posiada uszkodzenia pokolizyjne nadwozia, podwozia oraz wyposażenia. Brak kół osi przedniej i osi tylnej. Ogólny stan techniczny pojazdu na dzień oględzin określa się jako poniżej przeciętny. Widoczna postępująca korozja elementów podwozia, nadwozia. Powłoka lakierowa zmatowiała, wyblaknięta. Brak możliwości uruchomienia pojazdu podczas oględzin z uwagi na niesprawny akumulator oraz długi czas postoju. Nieznany jest sposób i charakter wcześniejszej eksploatacji pojazdu. Identyfikacja pojazdu na podstawie zgodności numeru naklejki szyby czołowej, tablic rejestracyjnych oraz przekazanej dokumentacji zlecenia.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia silnika podczas oględzin, niesprawny akumulator. Nieznany jest charakter wcześniejszej eksploatacji pojazdu. Z uwagi na długi czas postoju wymagana jest diagnostyka komputerowa silnika oraz wymiana uszkodzonych podzespołów i zużytych płynów eksploatacyjnych, oleju oraz filtrów. Brak możliwości otworzenia pokrywy silnika - uszkodzony zamek. Kluczyk pojazdu znajduje się na wyposażeniu.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia niekompletne. Brak kół osi przedniej i tylnej. Widoczna, postępująca korozja na podzespołach podwozia oraz elementach układu hamulcowego. Elementy przegubowe zawieszenia z powodu upływu czasu wymagają sprawdzenia diagnostycznego / naprawy / wymiany. Układy bezpieczeństwa, takie jak układ hamulcowy, kierowniczy kwalifikują się do diagnostyki serwisowej, naprawy lub wymiany niesprawnych podzespołów. Konieczna jest wymiana płynów eksploatacyjnych układu kierowniczego oraz hamulcowego.

NADWOZIE:

Nadwozie pojazdu w stanie przeciętnym. Uszkodzenia pokolizyjne lewego przodu nadwozia. Pomiar grubości powłoki lakierowej, jej stan wskazuje na wcześniejsze naprawy, lakierowanie elementów nadwozia. Liczne ogniska korozji. Uszczelki drzwi oraz uszczelki szyb z ubytkami poszycia, sparcia.

Uszkodzone m.in.: - zderzak przedni- pęknięte poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa, - błotnik przedni lewy - wgniezione poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa, - pokrywa silnika - wgniezione poszycie, uszkodzona powłoka lakierowa, - reflektor lewy - pęknięte poszycie, - belka zderzaka przedniego - odkształcone poszycie, - błotnik przedni prawy - ogniska korozji, - drzwi przednie prawe - ogniska korozji, - drzwi tylne prawe - wgniezione poszycie, ogniska korozji, - błotnik tylny prawy - ogniska korozji, - pokrywa bagażnika - ogniska korozji, - błotnik tylny lewy - ogniska korozji, - drzwi tylne lewe - ogniska korozji, - drzwi przednie lewe - ogniska korozji, OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: Wnętrze pojazdu w stanie poniżej przeciętnym. Widoczne wytarcia i zabrudzenia poszycia, m.in.: tapicerki siedzeń, tapicerki drzwi, koła kierownicy, podsufitki, deski rozdzielczej. Akumulator kwalifikuje się do wymiany.	
--	--

Uwaga !!!

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.)

Warunki sprzedaży:

- Prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu ww. ruchomościami.
- Dołączenie do oferty kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w ww. zakresie REGON, CeIDG (PKD) – w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych.
- Do realizacji zostanie przyjęta oferta z najwcześniejszą datą/godziną wpływu, spełniająca wszelkie wymogi formalne, w tym podpis.
- Oferta sprzedaży dotyczy poszczególnych pozycji towarowych lub może dotyczyć całości towaru.
- Dokonanie płatności musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty.
- Wydanie towaru nastąpi po wpływie należnej kwoty w gotówce bądź na rachunek Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście NBP O/O W-wa 87 1010 0071 2223 1449 4400 0000 (formularz WKP)
- Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje stratę przez oferenta prawa wynikłego z przyjęcia jego oferty oraz nie będzie mógł on uczestniczyć w kolejnej sprzedaży dotyczącej tej samej rzeczy.

- Odbiór towaru następuje własnym transportem z miejsca i w terminie wskazanym przez Organ Likwidacyjny Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.
- Oferty należy składać:
 - Za pośrednictwem platformy e-puap od 5 lutego 2024 roku do 9 lutego 2024 roku.

Składając ofertę należy podać jej nr 05.02.2024/III

Szczegółowe informacje, w sprawie sprzedaży towarów można uzyskać pod nr tel: (22) 58 45 346 w godzinach 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

UWAGA!!!

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych towarów oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone jako druga i kolejne będą rozpatrywane pod warunkiem niedotrzymania jednego z powyższych warunków przez pierwszego oferenta.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej <https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach>

Podstawa prawna

1. Art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 roku poz. 2505, z późn. zm.)
2. Art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.)

**Naczelnik
Trzeciego Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście
Agnieszka Pietrzyk
*/podpis na oryginale/***