Załącznik nr. 1

WYKAZ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO PSSE W WIELUNIU PRZEZNACZONY O NIODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, DAROWIZNY LUB LIKWIDACJI

L.p.	Określenie składnika	Ilość	Nr inwentarzowy	Uzasadnienie powodu dokonania oceny	Zagospodarowanie
1	Aspirator AP-02	1	8.80.802-43/04/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
2	Aspirator AP-02	1	8.80.802-44/04/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
3	Krzesło	1	8.80.808-315/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
4	Krzesło	1	8.80.808-316/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
5	Krzesło	1	8.80.808-317/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
6	Krzesło	1	8.80.808-318/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
7	Krzesło	1	8.80.808-322/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
8	Krzesło	1	8.80.808-323/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

9	Krzesło	1	8.80.808-324/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
10	Krzesło	1	8.80.808-326/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
11	Kalibrator drgań	1	8.80.802-51/05/OL/013	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
12	Kalibrator KA-10	1	8.80.802-52/05/OL/013	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
13	Kalibrator KA-10	1	8.80.802-53/05/OL/013	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
14	Kalibrator KA-50	1	8.80.802-54/05/OL/013	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
15	Miernik dźwięku z zest. filtrac.	1	8.80.802-67/05/OL/013	Urządzenie pomiarowe wieloletnie, wycofane z eksploatacji ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne. Ze względu na ograniczoną przydatność do dalszego użytkowania	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
16	Miernik dźwieku IM-10	1	8.80.802-68/99/OL/013	Urządzenie pomiarowe wieloletnie, wycofane z eksploatacji ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne. Ze względu na ograniczoną przydatność do dalszego użytkowania	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
17	Rotametr ROS-061	1	8.80.801-79/00/OL/013	Urządzenie pomiarowe wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

18	Selektor cyklonowy	1	8.80.802-81/97/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
19	Wykrywacz gazów	1	8.80.802-89/96/OL/013	Urządzenie pomiarowe wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

20	Telefon TABEMAX	1	6.62.626-176/99/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
21	Piec muflowy FCF-55P	1	8.80.801-72/04/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej, niekompletne, wycofane z użytkowania ze względu na wiek, zużycie techniczne oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
22	Piec muflowy REM-22M	1	8.80.801-73/04/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej, niekompletne, wycofane z użytkowania ze względu na wiek, zużycie techniczne oraz brak możliwości dalszego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
23	Komora badania ciepła	1	8.80.802-55/95/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
24	Waga	1	8.80.802-84/95/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
25	Waga WA34	1	8.80.802-86/04/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
26	Waga analityczna WA-34	1	8.80.802-507/09/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

27	Łaźnia wodna	1	8.80.802-64/97/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
28	Autoklaw AS-V	1	8.80.801-35/86/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
29	Chłodziarka AGC 3600A	1	8.80.808-157/05/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
30	Waga A-4000	1	8.80.802-87/96/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
31	Telefon Veris	1	6.62.623-169/99/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
32	Telefon Veris	1	6.62.623-170/99/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
33	Aspirator AS-50	1	8.80.801-39/91/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
34	Aspirator AS-50	1	8.80.801-40/96/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
35	Aspirator AP-2	1	8.80.801-41/04/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

36	Aspirator AP-2	1	8.80.801-42/04/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
37	Spektrofotometr DREL 2000 H	1	8.80.802-44/93/OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
38	Spektrometr	1	8.80.802-145/13/OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
39	Kolumna CP-Wax 52CB	1	8.80.802-73/05/OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
40	Aspirator AP-2 Ab	1	8.80.802-48/97/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
41	Aspirator AP-2000 EX	1	8.80.802-125/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
42	Aspirator AP-2000 EX	1	8.80.802-126/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
43	Aspirator ASP-2	1	8.80.802-49/98/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
44	Aspirator AP-2	1	8.80.802-111/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

45	Aspirator AP-2	1	8.80.802-113/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
46	Aspirator AP-2	1	8.80.802-112/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
47	Aspirator AP-2	1	8.80.802-114/08/OL/011	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
48	Generator wodoru PH-H2-90	1	8.80.802- 68/02/OL/011	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, wycofane z eksploatacji ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne. Dalsze użytkowanie i ewentualne naprawy są nieuzasadnione ekonomicznie.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
49	Sterylizator pionowy ASV-E	1	8.80.802-69/04/OL/011	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, przestarzałe technologicznie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z eksploatacji ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
50	Sterylizator ASV-E	1	8.80.802-96/06/OL/011	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, przestarzałe technologicznie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z eksploatacji ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
51	Spektrofotometr MARCEL	1	8.80.802-138/11.OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
52	Kalibrator	1	8.80.802-45/04/OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
53	Kalibrator akustyczny KA-50	1	8.80.802-46/05/OL/011	Wycofany z użytkowania ze względu na wiek i brak dalszej przydatności eksploatacyjnej. Dalsze użytkowanie nie jest uzasadnione z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz brak gwarancji zachowania wymaganych parametrów analitycznych	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

54	Aspirator AP-8 z osprzętem	1	8.80.802-444/08/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
55	Aspirator AP-8 z osprzętem	1	8.80.802-445/08/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
56	Aspirator AP-8 z osprzętem	1	8.80.802-446/08/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
57	Rotametr ROS-16	1	8.80.808-393/07/OL/013	Urządzenie pomiarowe wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
58	Aspirator AP-8 z ładowarką	1	8.80.802-498/09/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
59	Aspirator AP-11 z ładowarką	1	8.80.802-607/12/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

60	Kalibrator	1	8.80.802-54/05/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
61	Aspirator AP-8CH z ładowarką	1	8.80.802-653/13/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
62	Aspirator AP-8CH z ładowarką	1	8.80.802-654/13/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

63	Aspirator AP-2007EX	1	8.80.802-713/14/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
64	Aspirator AP-2007EX	1	8.80.802-714/14/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
65	Aspirator AP-2007 EXCHX	1	8.80.802-715/14/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
66	Aspirator AP-2007 EXCHX	1	8.80.802-716/14/OL/013	Przestarzała konstrukcja technologiczna, znaczne zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, brak dostępności części zamiennych, brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
67	Biurko (kolor buk)	1	8.80.808-27/05/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
68	Telefon TABEMAX	1	6.62.626-173/99/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
69	Wentylator RAVANSON KS-16	1	8.80.808-100/06/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

70	Aparat Coli + lej i kolba	1	8.80.802-45/04/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
71	Biureta DYGITAL	1	8.80.802-49/97/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

72	Biureta DYGITAL	5	8.80.802-50/97/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
73	Krzesło ISO	1	8.80.808-329/06/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
74	Krzesło Beta	1	8.80.808-327/06/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
75	Kolumna Rtx-5	1	8.80.802-554/11/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

76	Zmywarka ADP	1	8.80.808-92/04/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek, zużycie eksploatacyjne oraz widoczne ślady korozji (zardzewienie), wpływające na stan techniczny urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
77	Cieplarka wod.-elektr. CWE-4	1	8.80.802-508/09/OL/013	Urządzenie laboratoryjne wieloletnie, o obniżonej przydatności eksploatacyjnej. Wycofane z użytkowania ze względu na wiek i zużycie eksploatacyjne	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
78	Telefon TABEMAX	1	6.62.626-171/00/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
79	Wentylator VENUS TF-40	1	8.80.808-538/10/OL/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
80	Zestaw komputerowy ICOM E	1	8.80.802-103/07/A/011	Uszkodzony, nie nadający się do naprawy z powodu uszkodzenia płyty głównej, nie jest również możliwe wykorzystanie pozostałych podzespołów ze względu na wiek.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

81	Monitor Samsung LCD 15' Silv	1	8.80.802-87/05/OL/011	Monitor uległ uszkodzeniu elektroniki. Ze względu na wiek urządzenia, przestarzałą konstrukcję kineskopową (CRT) oraz wysokie koszty naprawy, przewyższające jego aktualną wartość użytkową, naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zaleca się likwidację sprzętu poprzez przekazanie do utylizacji (złomowania). Przeprowadzony przegląd techniczny drukarki wykazał znaczne zużycie	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
82	Drukarka HP LG 1010	1	8.80.802-26/05/OL/011	podzespołów mechanicznych oraz układu grzewczego. Ponadto, ze względu na wiek urządzenia, producent nie zapewnia już wsparcia programowego, a brak odpowiednich sterowników do nowszych systemów operacyjnych uniemożliwia prawidłowe użytkowanie sprzętu. Z uwagi na wysoki stopień zużycia technicznego, nieopłacalność dalszych napraw oraz brak możliwości prawidłowej eksploatacji urządzenia, zaleca	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
83	Komputer ICOMeasy q620 4gb	1	4.49.491-630/12/A/013	W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej sprzętu komputerowego stwierdzono uszkodzenie płyty głównej, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Ze względu na wiek komputera oraz stopień zużycia technicznego pozostałych podzespołów ich dalsze wykorzystanie jest nieuzasadnione.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
84	Odkurzacz	1	8.80.808/147/02/A/013	Wykazuje nieprawidłowości w działaniu – podczas pracy wydobywa się nieprzyjemny zapach z silnika, a siła ssania jest znacznie osłabiona. Stan urządzenia wskazuje na zużycie podzespołów, w szczególności silnika, co wpływa na obniżenie jego sprawności i efektywności użytkowania. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się likwidację urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
85	Odkurzacz GD 110	1	8.80.808/148/06/A/013	Odkurzacz GD 110 wykazuje nieprawidłowości w działaniu – podczas pracy wydobywa się nieprzyjemny zapach z silnika, a siła ssania jest znacznie osłabiona. Stan urządzenia wskazuje na zużycie podzespołów, w szczególności silnika, co wpływa na obniżenie jego sprawności i efektywności użytkowania. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się likwidację urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
86	Krzesło	1	8.80.808-383/05/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
87	Krzesło	1	8.80.808-384/05/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
88	Krzesło	1	8.80.808-385/05/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
89	Krzesło	1	8.80.808-386/05/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

90	Krzesło	1	8.80.808-387/05/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
91	Wentylator ELESKO WS-01A	1	8.80.808-618/12/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
92	Telefon Panasonic KX-TG 161	1	6.62.626-643/13/A/013	Urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
93	Fotel obrotowy	1	8.80.809-293/93/A/013	Fotel mocno wyeksploatowany, połamane oparcie - nie nadaje się do dalszego użytkowania	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
94	Telefon AMACON	1	6.62.626-188/06/A/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

95	Zasilacz awaryjny UPS BR 12	01	4.49.491-623/12/A/013	Stwierdzono zużycie akumulatora, co powoduje utratę zdolności urządzenia do prawidłowego podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku napięcia. Wymiana akumulatora oraz przywrócenie pełnej sprawności urządzenia są ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na wiek i stopień zużycia sprzętu. Zaleca się likwidację urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
96	Fotel (krzesło)	1	8.80.808-302/05/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
97	Telefon DARTEL LJ210	1	6.62.626-533/10/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
98	Wentylator VENUS TF-40	1	8.80.808-534/10/ONS/013	Stwierdzono połamanie elementów konstrukcyjnych urządzenia. Uszkodzenia powodują utratę sprawności technicznej i uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie sprzętu. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się likwidację urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

99	Wentylator VENUS TF-40	1	8.80.808-536/10/ONS/013	Stwierdzono połamanie elementów konstrukcyjnych urządzenia. Uszkodzenia powodują utratę sprawności technicznej i uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie sprzętu. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się likwidację urządzenia.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
100	Fotel (krzesło obrotowe)	1	8.80.808-736/14/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
101	Wentylator podłogowy ZIPP V	01	8.80.809-842/21/ONS/013	Wentylator podłogowy jest uszkodzony, stwierdzono połamanie elementów konstrukcyjnych obudowy. Uszkodzenia uniemożliwiają bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się jego likwidację.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
102	Krzesło (fotel)	1	8.80.808-418/07/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
103	Krzesło (fotel)	1	8.80.808-358/96/ONS/013	Uszkodzony, nie nadający się do użytkowania.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
104	Żaluzja pionowa	1	8.80.808-514/09/ONS/013	Żaluzja pionowa wykazuje znaczne zużycie eksploatacyjne. Stwierdzono uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i mechanizmu sterującego, co uniemożliwia jej prawidłowe użytkowanie. Ze względu na stan techniczny oraz nieopłacalność naprawy zaleca się likwidację przedmiotu	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

105	Luksomierz L-02	1	8.80.802-59/91/ONS/013	Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone naprawa jest nieopłacalna, nie nadaje się do dalszego użytkowania	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
106	Drukarka HP LJ P1102 CE651	1	4.49.491-673/13/ONS/013	Przeprowadzony przegląd techniczny drukarki wykazał znaczne zużycie podzespołów mechanicznych oraz układu grzewczego. Ponadto, ze względu na wiek urządzenia, producent nie zapewnia już wsparcia programowego, co skutkuje brakiem odpowiednich sterowników do nowszych systemów operacyjnych i uniemożliwia prawidłowe użytkowanie sprzętu.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.
107	Grzejnik	1	8.80.808-111/91/ONS/013	Grzejnik zakupiony w 1991 r. jest urządzeniem o znacznym stopniu zużycia eksploatacyjnego. Ze względu na wieloletni okres użytkowania, przestarzałą konstrukcję oraz pogorszony stan techniczny jego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona. Z uwagi na wiek urządzenia oraz nieopłacalność ewentualnej naprawy zaleca się jego likwidację.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.

108	Wentylator RAVANSON	1	8.80.808-99/06/013	Wentylator wykazuje znaczny stopień zużycia eksploatacyjnego. Urządzenie jest wyeksploatowane, a jego stan techniczny nie gwarantuje dalszej prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Ze względu na wiek sprzętu oraz nieopłacalność ewentualnej naprawy zaleca się jego likwidację.	Nieodpłatne przekazanie lub darowizna. W przypadku braku zainteresowania likwidacja.