

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
stan na dzień 08.07.2020 na godz. 12:00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przekroczenia stanu ostrzegawczego na wodowskazie Zaliwie Piegawki oraz jedno przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazie Malowa Góra.

Rzeka/Jezioro	Wodowskaz	Stan wody (cm)	Stan alarm. (cm)	Powyżej stanu alarmowego(cm)	Stan ostrz. (cm)	Powyżej stanu ostrz. (cm)	Zmiana w ciągu 6 h (Δ cm)
Liwiec	Zaliwie-Piegawki	263	270		220	43	-1
Krzna	Malowa Góra	355	350	5	310	45	- 1

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie obowiązuje 1 pogotowie przeciwpowodziowe. Brak alarmów przeciwpowodziowych.

Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe				
Nazwa organu ogłaszającego i odwołującego go i odwołującego	Obszar obowiązywania	Pogotowie/alarm przeciwpowodziowy	Data i godzina wprowadzenia	Data i godzina odwołania
Wójt Gminy Mokobody	Gmina Mokobody	POGOTOWIE	03.07.2020 r. od godz. 10:00	OBOWIĄZUJE

5. Informacje o zagrożeniach

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01
e-mail: co.lublin@wody.gov.pl

Brak.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby

Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu regionu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, południowo - zachodni.

W zlewni Bugu po Krzyczew notowano spadki poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich, a na Bugu w Krzyczewie i na Krznie w strefie stanów wysokich. Na Krznie poziom wody utrzymywał się powyżej stanu alarmowego.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W zlewni Bugu po Krzyczew wystąpią spadki poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i wysokich (Bug w Krzyczewie i Krzna). Na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie powoli opadał przy przekroczonym stanie alarmowym.

W zlewni Narwi i zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, miejscami również dalszym spływem wód opadowych – w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej i niskiej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywały.

8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,10 mln m³ (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 103,01 %.

Dopływ śr. do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz na godz. 12 UTC wynosi 7,18 m³/s.

Odptyw śr. ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz na godz. 12 UTC wynosi 3,25 m³/s.

9. Inne informacje

Raport przeciwpowodziowy z terenu Zarządu Zlewni w Zamościu na dzień 08.07.2020 r. na godzinę 9:00

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01
e-mail: co.lublin@wody.gov.pl

Nadzór Wodny Łęczna: nie odnotowano niekontrolowanych wylewów rzek i podtopień. Nie wpłynęły również żadne zgłoszenia w tej sprawie od mieszkańców lub instytucji

Nadzór Wodny Lublin: brak zgłoszeń dotyczących podtopień, rzeka Bystrzyca – wodowskaz Sobianowice: 98 (0/24), stan ostrzegawczy 240, alarmowy 270

Nadzór Wodny Krasnystaw: w ciągu ostatniej doby nie zaobserwowano przekroczenia stanów alarmowych wody ani podtopień na obszarze NW w Krasnymstawie

Nadzór Wodny Parczew:

1. Rzeka Piwonia w Parczewie stan wody na wodowskazu 236 cm (-20/24) - wysokość wodowskazu 345cm; nie ma oznaczonego stanu ostrzegawczego i alarmowego dla wodowskazu.
2. Zgłaszano podtopienia związane z podwyższonym stanem wód w rzekach:
 - Piwonia Górna A – Jagodno. Sytuacja na rzece ustabilizowała się, następuje powolny spływ wody w związku z dużym zarośnięciem rzeki.
 - Tyśmienica – Gródek, gm. Siemień – 20,0 ha – podtopione lokalnie użytki zielone
 - Tyśmienica, gm. Parczew – 120ha – podtopione lokalnie użytki zielone.Poziom wody w rzece Tyśmienicy spadł 8 cm i wynosi 160 cm

Nadzór Wodny Lubartów: nie występuje zagrożenie powodziowe, stan wody na rz. Wieprz w Lubartowie 213 (-3/24), tj. znacznie poniżej stanu ostrzegawczego (430). Brak zgłoszeń o podtopieniach.

Nadzór Wodny Zamość: sytuacja stabilna, brak informacji o potopieniach.

Nadzór Wodny Ryki: nie występuje zagrożenie powodziowe, stan wody na rz. Wieprz w Kośmin 247 (-3/24) tj. znacznie poniżej stanu ostrzegawczego (350). Brak zgłoszeń o podtopieniach.

Zbiornik wodny Nielisz: sytuacja stabilna. Stan wody górnej 197,47 (NPP = 197,50), odpływ wody ze zbiornika 3,08 m³/s tj. na granicy poziomu przepływu nienaruszalnego (3,00 m³/s).

Nadzór Wodny w Radzynie Podlaskiej: Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Radzynie Podlaskiej poziom wody w rzekach się obniża. Lokalnie występują jeszcze podtopienia, głównie użytków zielonych, wzdłuż rzeki Tyśmienicy i nieznacznie wzdłuż rzeki Bystrzycy Dużej, lecz nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i budynków.

Stan wody na rzece Tyśmienicy w m. Tchórzew 347 (-2/24).

Kanał Wieprz- Krzna na terenie ZZ Zamość: sytuacja stabilna, zagrożenia nie występują.

Sporządził na podstawie meldunków z poszczególnych Nadzorów Wodnych: Adam Niedabyłski

Raport Przeciwpowodziowy z terenu Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej na dzień 08.07.2020 r.:

- Nadzór Wodny w Tomaszowie Lubelskim: ostatniej doby nie wystąpiły intensywne opady atmosferyczne mogące powodować podtopienia. Na chwilę obecną stan wód jest stabilny,
- Nadzór Wodny w Hrubieszowie: na rzekach nie stwierdza się zjawiska wystąpienia powodzi, stan średni na rzece Bug w Kryłowie poziom wody wynosi - 278 (- 10 cm/24h) (stan ostrzegawczy wynosi 440), na Huczwie w Hrubieszowie (9+111) wynosi 100 cm, stan średni wody na rzece Huczwa (aktualny stan Gozdów – 228 (- 1 cm/24h)),
- Nadzór Wodny w Chełmie: stan wody w rzekach normalny w korycie, stan średni wody na rzece Bug (aktualny stan Dorohusk – 248 (- 7 cm/24h)), stan średni wody na rzece Bug (aktualny stan Strzyżów – 480 (- 12 cm/24h)),
- Nadzór Wodny we Włodawie: na Bugu sytuacja jest stabilna, natomiast na mniejszych rzekach występują lokalne podtopienia - przeważnie łąk. Na rzece Tarasience woda powoli opada, silny zapach gnijących traw. W jeziorze Glinki występują śnięte ryby z powodu „przyduchy”. Nadal występują lokalne podtopienia łąk. Dzisiaj opady nie występują, stan średni wody na rzece Bug (aktualny stan Włodawa – 208 (- 4 cm/24h)),
- Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej: poziom wody na rzekach Krzna, Muława, Zielawa, Danówka, Klukówka, zmniejsza się. Rzeka Rudka - woda mieści się w korycie rzeki. Występują podtopienia łąk na gruntach

przyległych do rzek. Aktualny stan nie zagraża bezpieczeństwu, stan alarmowy wody na rzece Krzna (aktualny stan Malowa Góra – 356 (- 4 cm/24h)),

- Nadzór Wodny w Łukowie: sytuacja stabilna na rzekach, na naszym terenie stan wody w rzekach jest wysoki na terenie gminy i miasta Łuków są podtopienia łąk oraz ogródków działkowych.

Informacje zostały zebrane telefonicznie, mailowo i w oparciu o dane z portalu hydro.imgw.pl.

Specjalista Marcin Olesiejuk

Raport Przeciwpowodziowy z terenu Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim na dzień 08.07.2020 r. na godz.12.00 UTC

Nadzór Wodny Siedlce - Stan wody w rzece Liwiec spadł poniżej stanu alarmowego i wynosi 263 cm, ma tendencję spadkową – stacja wodowskazowa Zaliwie-Piegawki. Koryto rzeki Kostrzyń miejscowo nie mieści płynącej w niej wody – zalane są pola i łąki znajdujące się w dolinie rzeki oraz tereny przyległe do rzek Świdnica, Witówka I w miejscu ujścia do rzeki Kostrzyń. W korytach rzeki Kostrzyń i Liwiec w ostatnich dniach nastąpiło śnięcie ryb spowodowane prawdopodobnie spływem wód z pól i łąk w których zachodziły procesy gnilne.

Nadzór Wodny Siemiatycze - Sytuacja stabilna na rzece Bug, strefa stanów wysokich aktualny stan Krzyczew 298 cm– trend malejący, Zabuzze 348 cm- trend malejący, na mniejszych rzekach sytuacja stabilna bez zagrożeń.

Nadzór Wodny Łosice - rzeka Ciek Zanoski i rz. Kołodziejka na razie nie występuje zagrożenie, woda mieści się w korycie.

Nadzór Wodny Węgrów - Sytuacja stabilna na rzekach, na większości rzek naszego terenu stan wody utrzymuje się stan średni, wyjątek stanowi górny odcinek Liwca od granicy z NW Siedlce, gdzie jest przekroczony stan ostrzegawczy (z tendencją spadkową), na odcinku poniżej Węgrowsa stan wód jest średni (tendencja rosnąca uległa zahamowaniu).

Stan wody na Liwcu:

wodowskaz Zaliwie: 263 cm

wodowskaz Łochów: 188 cm

Nadzór Wodny Ostrów Mazowiecka - sytuacja stabilna, brak opadów, wysoki stan wody na rzece Bug (aktualny stan Małkinia 229 cm - bez zmian)

Nadzór Wodny Ciechanowiec - sytuacja stabilna na rzece Nurzec oraz Kukawka, nie wystąpiły gwałtowne ulewę, stan wody w normie, obecnie nie stanowi zagrożenia, nie było wystąpień wód z koryt rzecznych.

Nadzór Wodny Sokołów Podlaski – sytuacja stabilna na rzekach, stany wód w dolnych odcinkach wysokie – mieszczące się w korycie rzeki, lokalne podtopienia na niskich łąkach.

Nadzór Wodny Wysokie Mazowieckie - na rzekach będących na terenie Nadzoru Wodnego w Wysokiem Mazowieckiem stan wody w normie, nie wystąpiły opady deszczu, które mogłyby stanowić zagrożenie w postaci wystąpienia wód z koryt rzecznych czy chociażby wzrosnąć do poziomu alarmowego.

Informacje zostały zebrane telefonicznie, mailowo i w oparciu o dane z portalu hydro.imgw.pl.

Sporządziła: Paulina Bachmura

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 81 531 03 36, fax: +48 81 531 03 01
e-mail: co.lublin@wody.gov.pl