


1018-24-005219



Nr pisma 1018-SEE.7110.4.2023.37

UNP: 1018-24-004230

z dnia 13.02.2024

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
samochodowego ciężarowego
wykonana na zlecenie:



„WYCENA”
Kazimierz Margas
93-213 Łódź
Kossaka 6 m85
42 6 431479
601826626

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

w Poddębicach

99-200 Poddębice

ul. Narutowicza 12

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

WŁAŚCIEL POJAZDU - ADRES

WAWRZYŃIAK PIOTR STEFAN

99-210 Uniejów

Wielenin 45

*Rzeczoznawca pojazdów samochodowych

Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : 99-140 Świnice Warckie, ul. Dworcowa 3

Na terenie Zakładu Przemysłowego ZPUH TOLMET

/ Parking strzeżony na terenie posesji /

dn. 13.02.2024 r.

MARKA POJAZDU	MODEL TYP Seria	NUMER REJESTR.	NUMER PODWOZIA	NUMER SILNIKA Typ/model	ŁAD/KG OSÓB	Pojemność silnika
VOLKSWAGEN	CRAFTER 2EKE2	EPD 91A7	WV1ZZZ2EZF60 15450	-	1175 3	1968 cm ³ 120 kW/163 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST. I rej. w Polsce	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	STAN LICZNIKA
ciężarowy	DIESEL katalizator	2014	04.11.2014 23.05.2019	2024.10.23	-	268667 km

- * Pojazd posiada oryginalne zamontowane czytelne znaki identyfikacyjne oraz tabliczkę firmową i homologacyjną w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjne szt. 2 i kluczyki samochodowe z pilotem.
- * Naklejka kontrolna legalizacyjna na szybie przedniej posiada numer zgodny z numerem rejestracyjnym.
- * Ocenę techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Poddębicach ul. Narutowicza 12.
- * Właściciel obecny przy oględzinach pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: Producent : VOLKSWAGEN AG / Niemcy

Badanie i oględziny pojazdu przeprowadzono w stanie uruchomionym na parkingu strzeżonym
Przedsiębiorstwa.

Była przeprowadzona jazda kontrolna na odcinku 2 km.

Kraj producenta	Niemcy
Marka / Model	Volkswagen
Wersja / Typ samochodu	Crafter
Masa własna	2317 kg
Dop. masa całkowita	3490 kg
Dop. ładowność	1175 kg
Rok produkcji	2014
Rodzaj nadwozia	4 drzwiowe
Rodzaj zasilania	olej napędowy
Pojemność / Moc silnika/	1968 cm ³ 120 kW/163 KM
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów/ Liczba zaworów :	4 / rzędowy / 8
Rodzaj napędu	przedni
Rodzaj skrzyni biegów	automat

NADWOZIE : / blaszak / 4 drzwiowe. Samochód posiada drzwi rozsuwane w boku prawym i tylne dwudzielne i może przewozić ładunki o masie 1175kg + 3 osoby

- materiał wygłuszający zamocowany w pokrywie silnika w dobrym stanie,
- powłoka lakiernicza oryginalna w kolorze szarym, widoczne nieznaczne odpryski powłoki lakierniczej na krawędziach elementów obłachowania,
- elementy nadwozia wykazują równomierną grubość powłoki lakierniczej,

Grubość całkowitej powłoki lakierniczej mierzono przyrządem pomiarowym elektronicznym Typ / model Ultrametr A2002S.

Na elementach obłachowania, odczytano grubość powłoki lakierniczej w mikronach i wynosi w granicach 255-270 mikronów,

- obłachowania nadwozia nie posiadają wgnieceń, otarć, zadrapań i porysowań powierzchni zewnętrznych, Wnętrze nadwozia :

- kompletne, oryginalne, w stanie zużycia eksploatacyjnego,
- poszycia siedzisk i oparcie w dobrym stanie,

Wyposażenie podstawowe pojazdu :

- wycieraczka szyby przedniej i tylna kpl.,
- antena radiowa zewnętrzna,
- pasy bezpieczeństwa,
- akumulator, trójkąt ostrzegawczy,
- radioodtwarzacz,
- podnośnik mechaniczny,
- zagłowniki foteli,
- pasy bezpieczeństwa foteli,
- dywaniki przód,

SILNIK : Silnik z przodu napęd przedni.

- dwa wałki rozrządu umieszczone w głowicy, liczba zaworów na cylinder 2 z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, poj. 1968 cm³ 120 kW/163 KM
- badano w stanie uruchomionym,
- silnik jest kompletny z osprzętem,
- korpus silnika z osprzętem w dobrym stanie,
- stan oleju w misce olejowej pełny,
- osprzęt silnika oryginalny -nie zauważono jakichkolwiek napraw, zamienników i t.p.,
- układ wydechowy pokryty produktami korozji, zewnętrznie koroduje,
- instalacja elektryczna, kompletna,

ZAWIESZENIE : - zawieszenie przednie jest kompletne, zużycie eksploatacyjne, zamienników części nie zauważono,

- nie zauważono jakichkolwiek napraw spawalniczych, regeneracyjnych i t.p.
- widocznych uszkodzeń mechanicznych i zewnętrznych nie zauważono,

UKŁAD KIEROWANIA : - usterek i uszkodzeń mechanicznych w układzie nie stwierdzono,

- luz sumaryczny na kole kierownicy prawidłowy,

UKŁAD NAPIĘDOWY : - skrzynia biegów automatyczna,

- zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych w podzespołach i zespołach układu przeniesienia napędu nie zauważono,

UKŁAD HAMULCOWY : hamulce : przód i tył – w czasie jazdy nie zauważono niesprawności,

- hamulce przednie i tylne - tarczowe wentylowane od wewnątrz powietrzem,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE: - instalacja elektryczna kompletna, oryginalna,

- wskaźniki i odbiorniki prądu nie posiadają widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, działanie prawidłowe,

KOŁA I OGUMIENIE : - tarcze kół stalowe,

- uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, odkształcenia, skałeczenia itp., nie stwierdzono

Ogumienie : Przód i tył – 235/65 R16 Producent Continental zimowe
ogumienie zużyte po około 40%

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Ocena niezawisła w/w wyech pojazdów .

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi

- „Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. INFO-EKSPERT z notowaniami ogólnopolskimi, Eurotax Polska
- „Pojazdy samochodowe, osobowe - wartości rynkowe”, część A, wyd. Rzeczoznawcy PZM
- Cennik DAT Marktsiegel Pkw, wyd. 2024 r
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres
- Znane ceny transakcyjne, informacje na podstawie cenników i ofert przedsiębiorstw handlu-
jących takimi i zbliżonych parametrach pojazdami sprzedawanych w okresie I- 2024 r.
- Analiz możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe oraz własne.
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa – to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Sposób przeprowadzenia Oceny :

Ocenę stanu technicznego samochodu ciężarowego Volkswagen Crafter Nr rej. EPD 91A7 z ustalonym rokiem prod. 2014 przeprowadzono na podstawie badania i oględzin oraz jazdy kontrolnej pojazdu po nawierzchni asfaltowej.

Pod uwagę brano stan zewnętrzny, wewnętrzny w tym wszystkie zespoły i podzespoły oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Samochód w dobrym stanie technicznym, w dniu oględzin bez uszkodzeń powypadkowych.
Poziom utrzymania pojazdu ocenia się jako dobry.

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz po uwzględnieniu obecnych notowań rynkowych na tego typu pojazdy jak również wszystkich dodatkowych czynników decydujących o jego wartości (podanych w uwagach) takich jak : wyposażenie, aktualny stan techniczny, przeprowadzona jazdę kontrolną oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe czynniki decydujące o jego wartości w zakresie i warunkach możliwych do ustalenia w miejscu parkowania, (podane w uwagach) takie jak: zużycie eksploatacyjne, rok budowy oraz załączniki.

- wartość rynkowa **brutto** zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

43000 PLN

**słownie : czterdzieści trzy tysiące złotych
w tym VAT (23,0%) 8040,65 PLN**

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów” Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT” zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,
- z formacji z Serwisu samochodowego VOLKSWAGEN

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji użytkownika
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach, ocenie

- stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu, oraz autentyczność przedstawionych dokumentów,
 - opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Uwagi !

** Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007. W-wa dn. 25 lutego 2007 Nr uprawnień 932) w zakresie kompetencji :*

1. Technika motoryzacyjna
2. Ocena stanu technicznego pojazdów
3. Wycena wartości, kosztów i jakości napraw
4. Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

Załączniki :


1. Zlecenie do sporządzenia wyceny ruchomości z dnia 01.02.2024
2. Wykonano i załączono fotografie pojazdu do Wyceny Technicznej szt. 12
3. Kopia dowodu rejestracyjnego.

Łódź, dn. 13.02.2024 r.

PODPIS BIEGŁEGO SKARBOWEGO
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W ŁÓDZI

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margas Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margos
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46



diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

VOLKSWAGEN CRAFTER Ciężarowy

Nr rej. EPD 91A7 rok prod. 2014



ZLECENIE
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
 Technicznych i Inżynierów Drogowego
 EXCELLENT AUTO CONSULTING
 polskojęzyczne i międzynarodowe
 tech. wiedza i doświadczenie
 CZŁOWIEK Z WIEDZĄ
 tel. 22 622 22 22
 e-mail: 22 622 22 22
 www.excellent-auto.com.pl

