



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.
Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10 (siedziba WORD), tel./fax 68 453 56 34
www.rzeczoznawcy.com.pl, e-mail: zielonagora@rzeczoznawcy.com.pl

Opinia numer: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/05

Rzeczoznawca : mgr inż. Władysław Jakubowski

Zleceniodawca: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/03

Właściciel: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

Zlecenie wykonania opinii.

Dowód rejestracyjny pojazdu.

Oględziny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2007

Model: Fabia II 1.4 MR`07 E4

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: FZ 5722H
VIN: TMBBC25JX83062271

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

034-01157 / 91077

Data pierwszej rejestracji

2007/10/26

Data ważności badania technicznego

2025/11/06

Przebieg podany

302000 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/10/26-26/02/03)

219 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu

54

Dop. masa całkow.

1575 kg

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1390 ccm / 63kW (86KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 3 lutego 2026 roku wynosi:

5700 PLN**w tym VAT (23,0%) 1065,85 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 3 lutego 2026 roku wynosi:

1700 PLN**w tym VAT (23,0%) 317,89 PLN****ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Dokumentacja fotograficzna
- 4 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Nr
leg
2425

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze

mgr inż. Władysław Jakubowski



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.
Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

65-823 Zielona Góra, ul. Olbrychta 10 (siedziba WORD), tel./fax 68 453 56 34
www.rzeczoznawcy.com.pl, e-mail: zielonagora@rzeczoznawcy.com.pl

OPINIA Nr: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/05

Rzeczoznawca : mgr inż. Władysław Jakubowski

Zleceniodawca: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/03

Właściciel: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

Zlecenie wykonania opinii.

Dowód rejestracyjny pojazdu.

Ogłędziny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: SKODA

Model: Fabia II 1.4 MR'07 E4

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2007

Nr rejestracyjny: FZ 5722H

VIN: TMBBC25JX83062271

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	034-01157 / 91077
Data pierwszej rejestracji	2007/10/26
Data ważności badania technicznego	2025/11/06
Przebieg podany	302000 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/10/26-26/02/03)	219 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	54
Dop. masa całkowita	1575 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.03-2008.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Poduszka powietrzna pasażera
2	Czujniki cofania	14	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Filtr p/pyłkowy	15	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System p/poślizgowy MSR
5	Immobilizer	17	System wspomagania nagłego hamowania
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	18	Szyby przyciemniane
7	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	19	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną

8	Opony 165/70 R14	20	Światło dodatkowe STOP
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	21	Tarcze kół stalowe 14"
10	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne 3 szt.	22	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
11	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	23	Zagłówki foteli przednich regulowane
12	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Klimatyzacja	573
2	Lakier metalizowany	201
3	Radioodtwarzacz Beat	43
4	Światła p/mgielne przednie	49
5	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55 (dopłata)	25
	Tarcze kół stalowe 15"	
	Opony 195/55 R15	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	SAVA 195/65 R15 91H INTENSA TL		
Przednie lewe:	SAVA 195/65 R15 91H INTENSA TL	4,0	66
Przednie prawe:	SAVA 195/65 R15 91H INTENSA TL	4,0	66
Tylne lewe:	SAVA 195/65 R15 91H INTENSA TL	5,0	52
Tylne prawe:	SAVA 195/65 R15 91H INTENSA TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Przeprowadzone oględziny samochodu marki Skoda Fabia II o nr rej. FZ 5722H i nr VIN **TMBBC25JX83062271** w dniu 03.02.2026 roku wykazały, że samochód jest niesprawny technicznie z istniejącymi uszkodzeniami.

W czasie oględzin pojazdu stwierdzono poniższe uszkodzenia;

- silnik niesprawny technicznie, brak możliwości uruchomienia z nadmiernym poziomem oleju,
- akumulator rozładowany,
- zamek centralny niesprawny bez możliwości otwarcia drzwi i pokrywy bagażnika,
- uszkodzone wygłuszenie komory silnika- ślady ingrencji prawdopodobnie kuny,
- instalacja elektryczna uszkodzona w rejonie akumulatora,
- uszkodzenie powłoki lakieru na nadwoziu poprzez zarysowania i przetarcia,
- łuszczenie się lakieru bezbarwnego na pokrywie bagażnika w rejonie powierzchni dachu,
- skorodowana pokrywa bagażnika w dolnej części,
- przetarcia poszycia zderzaka przedniego po stronie lewej,
- przetarcia powłoki lakieru błotnika i nadkola tylnego prawego,
- odpryski lakieru i przetarcia poszycia drzwi przednich prawych,

Stwierdzono poniższe braki w samochodzie;

- brak kołpaka koła tylnego lewego.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (225 mies.)	8 450 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	891 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na

podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 203 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 1 781 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 217 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 84 800 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -18,66%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 75 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 940 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 388

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Aktualność badań technicznych	-5,0	- 388
-------------------------------	------	-------

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/02/03, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 388
-----------------------------------	------	-------

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Samochód służbowy użytkowany w firmie przez wielu kierowców.

Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	- 776
-----------------------------	-------	-------

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 3 lutego 2026 roku wynosi:

5700 PLN

(słownie: pięć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1065,85 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 3 lutego 2026 roku wynosi:

1700 PLN

(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 317,89 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Nr
log
2425

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze

mgr inż. Władysław Jakubowski

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **Zs 022/2026**

z dnia: 2026/02/05

Rzecznik : mgr inż. Władysław Jakubowski

Zleceniodawca: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/03

Właściciel: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2007

Model: Fabia II 1.4 MR`07 E4

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: FZ 5722H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 034-01157 / 91077

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

ostatnia cena nowego pojazdu: 40 400 PLN brutto na 05/2010

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2010	05	10500	10500
2009	05	9750	9750
2008	05	9100	9100
2007	05	8450	8450

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (225 mies.) **8 450 PLN**Normatywny okres eksploatacji **225 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2007/10/26**Rzeczywisty okres eksploatacji **219 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **203 PLN po korekcie: 8 653 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.03-2008.01

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			8,03*	0,82	573
2	Lakier metalizowany	0,50			3,57	0,65	201
3	Radioodtwarzacz Beat	1,00			1,67	0,30	43
4	Światła p/mgielne przednie	1,00			1,90	0,30	49
5	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55 (doplata)	1,00			0,95	0,30	25
	Tarcze kół stalowe 15"						
	Opony 195/55 R15						

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **891 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **891 PLN po korekcie: 9 544 PLN**

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny **217 200 km**Przebieg rzeczywisty podany **302 000 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 1 781 PLN po korekcie: 7 763 PLN**

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**Opis korekty**

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 388
Aktualność badań technicznych	-5,0	- 388
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 388
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	- 776

KOREKTY RÓŻNE - 1 940 PLN po korekcie: **5 823 PLN**

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
				Standardowe:	209											
Przednia				Lewe:	209	66*	4						Prawe:	209	66*	4
Tylna				Lewe:	209	52*	5						Prawe:	209	52*	5

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 75 PLN po korekcie: **5 748 PLN**

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **5 700 PLN**

Nr
100
2425
Stowarzyszenie Ekspertów
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
mgr inż. Władysław Jakubowski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: SKODA

Model: Fabia II 1.4 MR'07 E4

Wersja: Classic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2007

Nr rejestracyjny: FZ 5722H



IMG_6298



IMG_6299



IMG_6300



IMG_6301



IMG_6302




IMG_6318



IMG_6303



IMG_6304



IMG_6305



IMG_6306



IMG_6309



IMG_6310



IMG_6311



IMG_6312



IMG_6314



IMG_6315



IMG_6316



IMG_6317




IMG_6319



IMG_6320



IMG_6291



IMG_6292




IMG_6293




IMG_6295



IMG_6296



IMG_6297



IMG_6307



IMG_6289



IMG_6290



IMG_6294

Słownictwo rzeczoznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
mgr inż. Władysław Jakubowski

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/05

Rzeczoznawca : mgr inż. Władysław Jakubowski

Zleceniodawca: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zlec. pismo, znak: Zs 022/2026

z dnia: 2026/02/03

Właściciel: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2007

Model: Fabia II 1.4 MR`07 E4

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: FZ 5722H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 034-01157 / 91077

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 219 mies.)

5 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,22

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Drzwi boczne przednie

P

2 Błotnik tylny

L

2 Wyposażenie nadwozia

3 Zderzak przedni kpl.

4 Reflektor kpl.

5 Zderzak tylny kpl.

LiP

3 Silnik z osprzętem

6 Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Drzwi tyłu nadwozia

7 Reszta

2 Akumulator

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

Udział
[%]Zniszczenie
[%]Wart. poz.
zesp. [PLN]

1 Nadwozie lakierowane

21

9

1 089

2 Wyposażenie nadwozia

42

1

2 370

3 Silnik z osprzętem

15

18

701

4 Układ napędowy

7

0

399

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

8

0

456

6 Zawieszenie tylne

3

0

171

7 Reszta

4

3

221

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 5 407 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 5 700 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 8 598 PLN

Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu 0,30

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65	
Zredukowany koszt naprawy	4 008 PLN	1 691 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		5 700 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0514	5 407 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,83	4 487 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97	4 353 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,22	958 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .	1 692 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	5 700 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	1 700 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	4 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,51

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
Nr leg. 1425
mgr inż. Władysław Jakubowski

Raport AudaVIN Plus

Strona: 1 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wypożyczenie

Kod Audatex

Zestaw na fale podczerw. ułatw.parkowanie (PDC-Parkpilot)
SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav
Składane uchwyty na ramie dachu
Stabilisator vorn
Bez haka holown.
Bez fotelika dziec.
Ausstattungspaket
Aussenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Prowadnice powietrza, standard
Doppelscheinwerfer mit integrierten Fernscheinwerfern
Bez fartuchów przecowłotnych
Bez powierzchni załad.
Hamulce bębnowe z tyłu
Bez ogrzew. dysz sprysk.
Get#nte Scheiben u. Zentralverriegelung
Injection 1,4ltr.63KW
Syrena wysokotonowa
Ogrzewana tylna szyba
Ohne Tisch
zusätzliche Karosserieabdeckungen -Steinschlagschutz-
Krótki tył
Bez pakietu schowki/pojemniki
Trójpunkt.aut.pasy bezp. przód, z elektr.napin. i regul.wysok.
Gałka/uchwyt zmiany biegów komfort
Kühlergrillrahmen verchromt
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Kol.kierown. regul.osiowo i pion.
Vorbereitung Dachlasttraeger
Tarcze hamulc.przednie ze zintegr.zaciskiem
Lusterko zewnętrzne prawe, konvex
Alu-Paket
Zest.napisów w wersji podst.
Fotele standard.przedni
Wyświetl.wielofunkcyjny (MFA)
Bez wykładz.dachowej (na całej pow.dachu)

Raport AudaVIN Plus

Strona: 2 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/'06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wypożyczenie

Kod Audatex

3. Kopfst#tze hinten inkl. Dreipunktgurt

Chłodzenie silnika, wersja 1

Układ ABS

Zest.narzędzi z podnośnikiem

Kierownica do airbagu

Śruby do kół standard.

Regulacja zasięgu refl.

Zestaw części Republika Czeska

Reserverad, platzsparend (Notrad)

Ohne Gep{ckraumabdeckung

Bez gniazdka

Handschuhfach mit Kühlluftanschluss

Instrukcja obsługi w języku polskim

Ukł.zmyw. i wycier.tln szyby z bieg.przeryw.

Bez siatki zabezp.do bagażu

Heckklappe mit Fensterausschnitt

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Wlew paliwa-moduł 1 z wkładem

Sitzbezüge in Stoff

Zbiorn.paliwa o specjaln.obróbce materiału (fluorowanie)

Opony bez określenia producenta

Z kierownicą po lewej stronie

Klapp-Schlüssel für Schliesssystem mit Fernbedienung

Bez szuflad po siedz.przedn.

Bez przygot.

Bez przedłuż.przebiegów między przegląd.

Kindersitzbefestigung ISOFIX für Rücksitzbank

Akumulator 220A (44AH)

Wspomag.ukł.kierown. elektro/hydrauliczne

Pokrywa schowka z lampką

Wycieraczki ze zmiennym trybem pracy z potencjom.(4-stopn.)

Bez wskaźnika poz.pływu

Koła stalowe 6J x 15 ET43 (5 otworów)

mit Tagesfahrlichtschaltung

Trójpunkt.aut.pas bezp. dla siedz.tyln.środk.

Raport AudaVIN Plus

Strona: 3 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wypożyczenie

Kod Audatex

Airbag kierowcy/pasażera
Belka tylna wzmocniona
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 036.R
Airbag boczny z przodu
Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
Bez kratki ochr. na szybie tyln.
Bez ukł.ostrzeg. o prędk.
Ohne Überführungsausrüstung
Bez dodatk.ogumienia
Make-Up-Spiegel in der Sonnenblende links
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Zderzak w kolorze nadwozia
Wycieł.deska rozd.
Bez systemu blokady stacyjki
Radvollblenden
Bez cięż.wyrównuj.w kierown.
Audiosystem DANCE
Zawieszenie tylne, wersja podstawowa 1
Bez podłokietn.przedn.
Plattformgruppenklasse 3
Szyby boczne i tylne termoizolac.
Czujnik zużycia klocków hamulc.
erweiterte Fussgängerschutzmassnahmen
Bez dod.osłony dolnej silnika
Lampka wewn., opóźn.wyłącz i włączn. w drzw.
Bez schowka w podsufitce
Moduł podłogi tylnej wersja 3
Zakres resorowania 04
Prądnicą 90 A
5-biegowa mechan.skrzynia biegów
Pojemnik węgla aktywnego
Osłona przeciwmarz. do -25oC (toler. do -30oC)
Specj.tabl.znamionowa dla Unii Europ.
Ambiente
Stoff Ambiente-Grau 1

Handwritten notes at the top left of the page.

Page 1

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes on the left side of the page.

Main body of handwritten notes on the right side of the page, including several paragraphs and a list of items.

Raport AudaVIN Plus

Strona: 4 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wyposażenie

Kod Audatex

Bez dod.osłon bocznych (ochrona przed kamieniami)

Stossdämpfer vorn

Bez akumul.ciepła/ogrzew.dodatk.

Trägerfrequenz 315 MHz

Injection 1,4ltr.63KW

Lusterko kosmetyczne w osłonie przeciwsłn. prawej

3 zagłówki z tyłu

Bez schowka z tyłu (drzwi lub bok)

Bez spraju do napr.kół

Bez dywaników welur.

Bez ściany grodz.

Bez instal.spryskiw.reflektor.

Stabilisator vorn

Aufkleber/Schilder, tschech./slowakisch

Bez zapalniczki

Wersja standard., bez wyposaż.specj.

Kraj. kontr. Polska

Klasa nośności osi tylnej przedział 2

Wykładz.bagażnika, welur

Zagłówki do siedz.przedn. , regul. wysokość

Klimatyzacja półautomat.

Bezp.lusterko wewn. ściemniane

Bez wyposaż.promoc.

Ohne Individualeinbau

Bez spoileru tylnego

Bez ogrzew.dodatk./postojowego

4 Türen

JHQ

Podnośniki szyb przednich elektryczne, tylne mechaniczne

Szyba przednia, termoizolac.

onyx/silber

Bez CD-ROMu

Różnicow.zabudowy dla przekł. MQ2

Siedz.tylne/oparcie, dzielone, składane

Fusshebelwerk Standard

Raport AudaVIN Plus

Strona: 5 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wyposażenie

Kod Audatex

Doppelscheinwerfer mit integrierten Fernscheinwerfern
Multifunktionslenkrad
Wykładziny drzwi i boczne
Jchwył hamulca ręczn. tworzywo
Seitenairbags vorn, h#henv. Fahrersitz
Ohne Grundträger
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck
Zasys.śwież.powietrza
Trójpunkt.aut.pasy bezp. z tyłu, na zewn. i etyk. ECE
Boczne listwy ochr.
Pierwsze napełn.paliwem seryjnym
Przykrycie przestrzeni bagażowej, składane
Zestaw wskaźn. z obrot., zegar. i wskaz.prędkość. w km/godz.
Bez uki.regul.prędk. (GRA)
Bez folii ochr.na progach
Bez specj.wyposażenia koloryst.
Bez zmieniaacza/odtwarzacza CD
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Bez systemu kontroli ciśn. w oponach
8 głośników (pasywne)
Bez kontr.zap.pasów.
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Safesicherung
Zwykły filtr powietrza
Lusterko zewnętrzne, elektrycznie regulowane i ogrzewane
Bez ogrzewania siedzeń
Rura wydech.tyłna (standard)
Elektroniczna blokada rozruchu
Ausstattungspaket Klimaanlage
Osłona dźwigni zm.biegów ze szt.skóry
Stand.strefy klimat.
Reifendruckkontrolle, direkt messend
Regul.wysokości, ręcznie, fot.przedni lewy
Audiosystem SWING
Reifen 195/55R15
Bez gaśnicy

Raport AudaVIN Plus

Strona: 6 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/'06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wyposażenie

Kod Audatex

2008

Normal-Lackierung

Homolog.pierwsza rejestr.

Tylna lampa przeciwmg., ruch prawostr.

Einbau Audio-Anschluss

Bez odrygl.oparcia foteli przedn.

Bez urz.nawigac.

Ausstattungspaket ENJOY

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung(2 klappbare Schl)ssel)

Proces produkc.standard.

Koncepcja normy czystości spalin, EU4

Landesverkaufsprogramm Polen

Antena dachowa

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/63 KW (16V) Grundmotor ist: TT1/TK0

Zusaetzliche Karosseriemassnahmen

Samochód w wyposaż.seryjnym

Reflektory przeciwmgielne

OD POCZĄTKU PROD.

UKŁAD KLIMATYZACJI

OSZKL.SCIEMNIONE

CHŁODZENIE SCHOWKA

PODN.SZYB.ELE.PRZ.P

LUSTERKO Z EL./OGRZ

KRATA CHROMOWANA

PRZĄŁĄCZE AUDIO/VIDE

UKŁAD AUDIO

POMOC PRZY PARKOWANI

REFLEKTORY P-MGIELNE

BLOKADA ROZRUCH ELEK

REFLEKTOR HALOGEN

WYPOSAŻ.TKANINA

FOT.KIEROW.REGUL.WYS

KANAPA TYŁ 2 CZĘŚCIO

PRADNICA 90 AMP

CENTR.RYGLOW.ZDALNE

A1

F1

F4

G1

G3

G7

G8

H2

H4

H6

I2

I4

I7

J3

J8

J9

K1

K3

Raport AudaVIN Plus

Strona: 7 / 7

VIN	TMBBC25JX83062271
Producent	SKODA [56]
Model	Fabia II (od 07/'06)(54) [18] [V][R][M]
Podtyp	Fabia II Ambiente [03]

Wypożyczenie

TABL ROZDZ WYŚCIEL	K6
SCHOWEK OŚWIETLONY	K8
PAKIET ALU	K9
3 GŁOSNIKOW	L1
3 ZAGŁOW TYL	L2
WSKAZNIK WIELOFUNKC	L7
3-PKT PAS BEZP TYLNY	M5
1390 CCM 63 KW	N2
SKRZYNIA BIEGOW 5-B	P3
AIRBAG KIEROW/PASAZ	Q2
OPONA 195/55 R15..H	R2
KOLA 6,0 JX 15	S3
KOLPAK KOLA PEŁNY 15	U3
AIRBAG BOCZNY	V4
WYKŁADZINA DRZWI 3 L	W1
5-DRZWIOWY (LIMUZYN)	W4
MOCOW FOTELIKA DZIEC	X2
2-WARSTW-METALLIC - 2-WARSTW-METALLIC - Reflexsilber metallic (A7W)	Y4
4-HAMULEC PRZ 256X22	Z1

Kod Audatex

