Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 20.08.2026 r.
Znak sprawy - SE.HK.30.9022.3.31.2026

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Balaton.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn.zm.), art. 41, art. 344 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn.zm.), § 4 ust.1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) w oparciu o wyniki badań próby wody pobranej 17.08.2026 r. - sprawozdanie z badań nr 6655/2026 z 20.08.2026 r. wydane przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o., ul. Marii Curie – Skłodowskiej 10, 86-300 Grudziądz informuje, że woda:

w kąpielisku BALATON w Kwidzynie funkcjonującym w terminie 26.06.2026 r. – 31.08.2026 r. **jest przydatna do kąpieli**.

Sprawozdanie z badania laboratoryjnego próby wody pobranej z kąpieliska oraz ocena wizualna wody prowadzona przez organizatora wykazały, że jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku Nr 1 część A tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

Otrzymują:

1. Pan Sebastian Kasztelan, Burmistrz Miasta Kwidzyna
   ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn;
2. Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
   ul. Sportowa 6; 82-500 Kwidzyn;

Do wiadomości:

1. aa.