



PIP OIP w Katowicach
sekcja Organizacji

2026-08-25

KI-26-105200

UNP:

niezależny biegły

Pięćdziesiąt tysięcy



CENTRUM RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH "CERMOT" Sp. z o.o.
40-202 KATOWICE, AL. ROZDZIENSKIEGO 210, tel./fax 32 203-94-05, tel. 32 729-80-29

http://www.cermot.com.pl e-mail: biuro@cermot.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Łompy 14, 40-040 Katowice. KRS: 0000198347 NIP: 954-23-12-203
Wysokość kapitału zakładowego 10.620,00 zł. Rok założenia firmy 2000.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motorzysty i Maszynowców oraz Biegłych "POLEKSAMOT" w Katowicach, zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

OPINIA Nr: 34/09/CRM/26

Rzeczoznawca: inż. Mieczysław Tura RS 00111 tel 603-638-011

Zleciodawca: PIP OIP Katowice

Adres: Katowice ul Owocowa 6-6A, 40-017 Katowice

Zlec. pismo, znak: telefoniczne

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Data: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: DACIA

Model pojazdu: Logan II MCV 1.5 dci MR 13 ES

Wersja: Prestige

VIN: U U 1 7 S D C L 5 5 1 5 3 4 1 0 6

Nr rejestracyjny: SK 881FR

Nr IE / ID: 009-00364 / 145926

Rok produkcji: 2014

Data pierwszej rejestracji

Wskazanie drogowskazu

Okres eksploatacji pojazdu (14/12/19-26/08/17)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Oznaczenie typu

Dop. masa całkowita

Rodzaj nadwozia

Jednostka napędowa

Pojemność / Moc silnika

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

Rodzaj skrzyni biegów

Rodzaj napędu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2014.12-2014.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czyniki parkowania - tył	20	Releingi dachowe dwukolorowe
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	Sygnalizacja niezapalonych pasów bezpieczeństwa
3	Gniazdo 12V	22	Sygnalizacja otwartych drzwi przednich
4	Immobilizer	23	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyba tylna ogrzewana
6	Komputer pokładowy	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Lusterko boczne	26	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Światła p/mgiczne przednie
9	Mocowanie foliika dziecięcego ISOFIX	28	Tapicerka tekstylna

10	Obrotomierz	29	Tarcze kół stalowe 15"
11	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	30	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
12	Oparcie siedzeń tylnych składane	31	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	32	Zagłówki foteli przednich
14	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	33	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
15	Podokretnik przedni	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Zasłona części bagażowej
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszki powietrzne boczne	37	Zestaw naprawczy opon
19	Relingi dachowe czarne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
3	System wspomagania nagłego hamowania
4	Kierownica i dzwignia zmiany biegów pokryte skórą
5	Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą
6	Kierownica pokryta skórą
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
10	Pakiet dla palących
11	Zapalniczka
12	Pakiet MEDIA NAV
13	Radioodtwarzacz
14	System nawigacji satelitarnej
15	Złacz "USB"
16	System Bluetooth
17	Złacz "AUX"
18	Steroowanie systemem audio i nawigacją przy kierownicy
19	Wyświetlacz 7" dotykowy
20	Systemy ESC + ASR
21	System p/posłizgowy przy przyspieszaniu ASR
22	System stabilizacji toru jazdy ESC
23	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
24	Ogranicznik prędkości
25	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
------	----------------------------	---------------

431

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Przednie lewe:	Przednie prawe:	Tylne lewe:	Tylne prawe:
		DÉBICA 185/65 R15	DÉBICA 185/65 R15	DÉBICA 185/65 R15	DÉBICA 185/65 R15
		88T	88T	88T	88T
		FRIGO 2 TL	FRIGO 2 TL	FRIGO 2 TL	FRIGO 2 TL
		60	60	60	60
		Bieżnik [mm]	Zużycie [%]		

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania pojazdu ustalono :

SILNIK - z zapłonem samoczynnym, układ łożkowo - korbowy czterocylindrowy rzędowy, ustawiony poprzecznie , napędzający oś przednią , chłodzony cieczą

- układ łożkowo-korbowy częściowo wypracowany

PODWOZIE - zespoły i podzespoły podwozia kompletne

- ABS w układzie hamulcowym

- tarcze hamulcowe kół przednich zużyte

- łożcniki stabilizatora wypracowane

- amortyzatory przednie o obniżonej skuteczności tłumienia

NADWOZIE - nadwozie typu kombi pięciodrzwiowe pokryte lakierem barwy szarej typu metalik zmatowiałe z punktowymi wgnieceniami na powierzchniach poziomych w następstwie gradobicia

- zderzak przedni w części dolnej zdeformowany, nie przylega do wykróju błotników

- zderzak tylny na narożu prawym zdarta powłoka lakiernicza - obicia tapicerskie przybrudzone

- klimatyzacja manualna

- pióra wycieraczek zużyte

Pojazd eksploatowany jako służbowy przez kilku kierowców

Dowód rej. nr. DR/BAO 0394636 wydany przez Prezidenta Miasta Katowic

ul. Młyńska 4 40-028 Katowice.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (147 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wypożyczeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wypożyczeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wypożyczenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2014/05/15. Pojazd bazowego i siłą wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 206 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 14 862 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -3,27%.

KOREKTA ZA OGUMNIENIE

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

Stwierdzono, że dbałość o pojazd mogła mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan utrzymania i dbałość o pojazd mogła mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzono ponadto, że dbałość o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatkowej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Szczególne charakterystyki eksploatacji

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególności sposób.

Regionalna sytuacja rynkowa

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowań rynkowe wyceniania pojazdu w regionie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Konieczne naprawy pojazdu

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

4 używane opony letnie

400

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10600 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 1982,11 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

Dnia 17.08.2026 r.

Centrum Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.
CE RM 9
40-202 Katowice, Al. Katowickiego 210
tel./fax (0-32) 203-94-05
NIP 954-23-12-203 REGON 276706000



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: 34/09/CRM/26

z dnia: 2026/08/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rok produkcji: 2014

Nr rejestracyjny: SK 881FR

Marka: DACIA
Model: Logan II MCV 1.5 dci MR 13 ES
Wersja: Prestige

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



P8131141



P8131142



P8131144



P8131147



P8131145



P8131148



P8131149



P8131150



P8131156



P8131159



P8131168



P8131169



P8131170




P8131171



P8131157



P8131161



Date: 17.08.2026

pieczęć

Wycenę sporządzt.

WARTOSC RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

KOREKTA ZA OGUMIENTE

Oś	Koło	Cena Zuż.	Bieżn	[PLN] [%]	[mm]
Przednia	Koło	Cena Zuż.	Bieżn	[PLN] [%]	[mm]
Tyła	Koło	Cena Zuż.	Bieżn	[PLN] [%]	[mm]
Lew:	408	60*			
Lew:	408	60*			
.....					
- 163 PLN	Koło	Cena Zuż.	Bieżn	[PLN] [%]	[mm]
<i>po korekcie:</i>	Koło	Cena Zuż.	Bieżn	[PLN] [%]	[mm]
Prawe:	408	60*			
Prawe:	408	60*			
10 627 PLN					

STAN OGUMENIA:

34/09/CRM/26

2026/08/17