



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

SHŚr.HK.9020.35.2025

Wieluń, dnia 29.01.2025 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY
NA BASENIE KĄPIELOWYM W WIELUNIU UL. BRONIEWSKIEGO NR 4
ZA OKRES LIPIEC – SIEPIEŃ 2024 R.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
2. wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4. wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu przed wydaniem oceny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu stwierdza, że woda na Basenie Kąpielowym w Wieluniu, ul. Broniewskiego 4, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieluniu

Monika Bednarek
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego nr 38, 98-300 Wieluń
2. a/a