



WYCENA Nr: LD_WI0886V

z dnia: 2025/06/01

Rzecznawca: [REDACTED]

Zlecniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Oględziny pojazdu w Warszawie,
Dokumentacja fotograficzna,
Dowód rejestracyjny,
Oświadczenie użytkownika pojazdu,
Wykorzystano program komputerowy info ekspert w wersji plus.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013

Model: Duster dCi MR 10 E5

Wersja: Laureate 2 4x4

Nr rejestracyjny: WI 0886V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDADG50096951

Nr INFO-EKSPERT	009-00270
Data pierwszej rejestracji	2013/11/27
Wskazanie dęgiomierza	198740 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/27-25/05/15)	138 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1875 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	K9K THP
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 80kW (109KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.03-2013.10)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Filtr cząsteczek stałych	15	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Immobilizer	17	System wspomagania nagłego hamowania
4	Klimatyzacja	18	Szyba tylna ogrzewana
5	Kolumna kierownicy regulowana	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Komputer pokładowy	20	Światła p/mgielne przednie
7	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą napięcia	21	Światło dodatkowe STOP

8	Obrotomierz	22	Tarcze kół aluminiowe 16"
9	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	23	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Wycieraczka szyby tylnej
11	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	25	Zaglówki foteli przednich
12	Poduszki powietrzne boczne przednie	26	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
13	Radioodtwarzacz CD + MP3	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Relingi dachowe	28	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	492
2	System p/poślizgowy ASR + ESP System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	499

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DEBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL	4,0	71
Przednie prawe:	DEBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL	4,0	71
Tylne lewe:	DEBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL	4,0	71
Tylne prawe:	DEBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL	4,0	71

STAN TECHNICZNY POJAZDU**SILNIK**

- rozruch prawidłowy,
- praca równomierna w całym zakresie obrotów,
- osprzęt kompletny,
- wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono,
- układ wydechowy szczelny.

PODWOZIE

- układy i zespoły kompletne,
- nadkoło przednie prawe pęknięte,
- osłona dolna silnika przecięta.

NADWOZIE

- powłoka lakierowa z licznymi rysami, odpryskami, otarciami, wgnieceniami, korozją; rysy na progach pasażera i kierowcy, słupkach środkowych, lusterkach bocznych; odpryski na rantach drzwi; otarcie na zderzaku przednim z prawej strony, zderzaku tylnym, nakładce progu prawego z tyłu; wgniecenia na pokrywie komory silnika, błotniku przednim lewym oraz prawym, błotniku tylnym lewym, osłonie chłodnicy, błotniku tylnym prawym, zderzaku tylnym, nakładce progu załadunkowego bagażnika; korozja wierzchnia elementów podwozia,
- obicia tapicerskie zużyte adekwatnie do czasu eksploatacji, fotele i knapa zabrudzone, rysy na drzwiach przednich lewych, tylnych prawych,
- wyposażenie kompletne i sprawne,
- wcześniejsze naprawy zgodnie z arkuszem grubości powłoki lakierowej,

- liczne rysy na powłoce lakierowej pochodzące od szczotek myjni automatycznej.

OSPRZĘT POJAZDU

- oświetlenie sprawne,
- systemy sterowania elektronicznego sprawne,
- radio sprawne,
- podnośniki szyb sprawne.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (144 mcs.)	27 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	991 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	560 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 592 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 158 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 40 340 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -8,87%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 531 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 5 458 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 330

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgłębienia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia. Korekta zgodnie z oceną stanu technicznego pojazdu.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 798
--	------	-------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Korekta zgodnie z oceną stanu powłoki lakierowej.

Regionalna sytuacja rynkowa	-5,0	-1 330
-----------------------------	------	--------

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w regionie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Ze względu na parametry techniczne oraz rok produkcji, pojazd będzie wkrótce podlegał ograniczeniom poruszania się w Strefach Czystego Transportu. Pojazdy z silnikami diesla są obecnie mniej poszukiwane w stosunku do tych samych modeli z silnikami benzynowymi, co znajduje odzwierciedlenie w notowaniach pojazdów na aukcjach internetowych.

Naprawa elementów poszycia nadwozia	-7,5	-2 000
-------------------------------------	------	--------

- naprawa si lakierowanie błotnika przedniego lewego,
- naprawa i lakierowanie zderzaka przedniego,
- naprawa i lakierowanie błotnika tylnego lewego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 maja 2025 roku wynosi:

20600 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3852,03 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: LD_WI0886V

z dnia: 2025/06/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013



Model: Duster dCi MR' 10 E5


Wersja: Laureate 2 4x4


Nr rejestracyjny: WI 0886V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy














RZECZOZNAWCA	
1	
RZ	TY





ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: LD_WI0886V

z dnia: 2025/06/01

Rzeczoznawca : inż. [REDACTED]

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013

Model: Duster dCi MR 10 E5

Wersja: Laurate 2 4x4

Nr rejestracyjny: WI 0886V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

