

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1 . Dane identyfikacyjne środka trwałego	VW PASSAT nr rej. DGL 09004
2. Marka, typ	PASSAT Limousine 87 Highline 2,0 TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION
3. Numer fabryczny/seryjny	VI N: WVVZZZ3CZCP081009
4. Numer inwentarzowy	74100001199
5. Rok produkcji/budowy	2012
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Samochód sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	- Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu, - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania, - Wymiana akumulatora, - Wymiana rozrządu, - Wymiana koła zamachowego dwumasowego, - Naprawa instalacji elektrycznej, - Polerowanie nadwozia, - Naprawa układu paliwowego, - Naprawa głowicy.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie

9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. - 2024 r.	09.2022 r. - prace blacharskie i lakiernicze tylny P błotnik, drzwi tylne P, zderzak przedni strona P. Uszkodzone lusterko P. - 10.2018 r. Uszkodzony tylny zderzak.
10. Data ostatniego serwisu	08.05.2023 r.
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	08.2025 r.
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Nie
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Nie
16. Uwagi	Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, drzwiach bocznych przednie L, błotnik tylny L, błotnik przedni L i P. Drobne ślady korozji błotnik przedni L. Reflektor L do polerowania