

Rzeczoznawca : inż. Łukasz Dębski

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Oględziny pojazdu w Warszawie przy ulicy H.Sienkiewicza 3,
Dokumentacja fotograficzna,
Dowód rejestracyjny,
Oświadczenie dysponenta pojazdu,
Wykorzystano program komputerowy info ekspert w wersji plus.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2013

Model: Outlander 2.2 DI-D DPF MR`13 E5

Wersja: Intense+ 4WD

Nr rejestracyjny: WI 0885V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JMBXJGF6WDZ408140

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	023-01126 / 128378
Data pierwszej rejestracji	2013/11/27
Wskazanie drogomierza	173566 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/27-25/12/15)	145 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2260 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2268 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.11-2014.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Rockford Fosgate	29	Siedzenia tylne regulowane
2	Czujnik deszczu	30	Siedzenia w II rzędzie składane
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	31	Siedzenia w II rzędzie z regulacją wzdłużną
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	Siedzenia w III rzędzie składane
5	Fotele przednie składane	33	Spoiler tylny
6	Głośniki 9 szt.	34	Sterowanie radiem w kierownicy

7	Immobilizer	35	System dostępu do pojazdu bez kluczyka
8	Kamera cofania	36	System kontroli trakcji TCL
9	Kierownica pokryta skórą	37	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
10	Klamki wewnętrzne chromowane	38	System priorytetowego hamowania BOS
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	System stabilizacji toru jazdy ASC
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	40	System wspomagania nagłego hamowania
13	Kolumna kierownicy regulowana	41	System wspomagania ruszania pod górę
14	Koło zapasowe dojazdowe	42	Szyby barwione zielone
15	Krata wlotu powietrza chromowana	43	Szyby tylne przyciemniane
16	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światła do jazdy dziennej
17	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	45	Światła p/mgielne przednie
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Światło dodatkowe STOP LED
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Tapicerka tekstylna
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	49	Tarcze kół aluminiowe 18"
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	50	Tempomat adaptacyjny
23	Podłokietnik centralny przedni	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Radioodtwarzacz CD + MP3	54	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
27	Relingi dachowe	55	Złącze "USB"
28	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 Lakier metalizowany

501

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*HANKOOK 225/55 R18 102V WIN.I*CEPT EVO3 X SUV TL	4,0	71
Przednie prawe:	*HANKOOK 225/55 R18 102V WIN.I*CEPT EVO3 X SUV TL	4,0	71
Tylne lewe:	*HANKOOK 225/55 R18 102V WIN.I*CEPT EVO3 X SUV TL	5,0	59
Tylne prawe:	*HANKOOK 225/55 R18 102V WIN.I*CEPT EVO3 X SUV TL	5,0	59

STAN TECHNICZNY POJAZDU**SILNIK**

- rozruch prawidłowy,
- praca równomierna w całym zakresie obrotów,
- osprzęt kompletny,
- wyciek w dolnej części silnika
- uszkodzony filtr cząstek stałych (DPF).

PODWOZIE

- układy i zespoły kompletne,

NADWOZIE

- powłoka lakierowa z rysami, wgnieceniami, korozją: rysy na progach kierowcy i pasażera; wgniecenia na dachu, pokrywie bagażnika, pokrywie komory silnika, słupkach przednich, drzwiach przednich lewych, słupku środkowym lewym; korozja na drzwiach przednich lewych,
- obicia tapicerskie zużyte adekwatnie do czasu eksploatacji, zabrudzone, zarysowane,
- wykładzina pokrywy komory silnika porwana,
- wykładzina ściany grodziowej silnika porwana,
- podsufitka zabrudzona, zarysowana,
- wyposażenie kompletne i sprawne,
- wcześniejsze naprawy zgodnie z arkuszem grubości powłoki lakierowej.

OSPRZĘT POJAZDU

- oświetlenie sprawne,
- systemy sterowania elektronicznego sprawne,
- radio sprawne,
- podnośniki szyb sprawne,
- kamera cofania niesprawna.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (151 mies.) 33 450 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 501 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 013 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 3 451 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 249 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 75 934 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 9,87%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 473 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 9 625 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 920

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia. Korekta zgodnie z oceną stanu technicznego pojazdu.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-7,0	-2 689
--	------	--------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Korekta zgodnie z oceną stanu powłoki lakierowej.

Konieczne naprawy pojazdu	-14,9	-5 716
---------------------------	-------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Zgodnie z kosztorysem z Auto Mechanika i Blacharstwo Kubsik Piotr

- wymiana filtra DPF

- wymiana uszczelnacza silnika

suma 4516,35 zł brutto

- naprawa kamery cofania - 1200 zł brutto

Dodatkowy komplet opon (letnich)

1,8

700

Opony Michelin 225/55 R18 102Y Primacy 4 - 4,4,4,5mm

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 grudnia 2025 roku wynosi:

28300 PLN

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 5291,87 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: LD_WI0885V

z dnia: 2025/12/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2013



Model: Outlander 2.2 DI-D DPF MR`13 E5

Wersja: Intense+ 4WD



Nr rejestracyjny: WI 0885V


Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy













Rzeczoznawca : inż. Łukasz Dębski

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2025

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2013

Model: Outlander 2.2 DI-D DPF MR`13 E5

Wersja: Intense+ 4WD

Nr rejestracyjny: WI 0885V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ