



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.28.2025

Rypin, dnia 03.11.2025r.

**Wójt Gminy Rogowo  
87-515 Rogowo  
Rogowo 51**

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności  
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w **Rogowie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416), § 20 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

| Data pobrania<br>próbki wody | Nr próbki                                                                     | Miejsce pobrania<br>próbki wody                                                         | Zakres badań                                                                                                                 | Uwagi                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Numer<br>sprawozdania z badań                                                 |                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 05.08.2025r.                 | R/34/25<br><br>LF.603.R.34.2025<br>LLF.9051.2.1007.2.2025<br>LM.613.R.34.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Kobrzyńcu kran<br>w kuchni parter | Kontrola urzędowa<br>jakości wody –<br>parametry grupy A<br>(mikrobiologia,<br>fizykochemia)<br>dodatkowo żelazo<br>i mangan | Badania w ramach<br>kontroli<br>urzędowej jakości<br>wody<br>realizowane przez<br>Państwowego<br>Powiatowego<br>Inspektora<br>Sanitarnego<br>w Rypinie |
| 05.08.2025r.                 | R/33/25<br><br>LF.603.R.33.2025<br>LLF.9051.2.1007.1.2025<br>LM.613.R.33.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa<br>w Rogowie kran<br>w WC<br>chłopców  | Kontrola urzędowa<br>jakości wody –<br>parametry grupy A<br>(mikrobiologia,<br>fizykochemia)<br>dodatkowo żelazo<br>i mangan |                                                                                                                                                        |
| 05.08.2025r.                 | R/35/25<br><br>LF.603.R.35.2025<br>LLF.9051.2.1007.3.2025<br>LM.613.R.35.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Urząd Gminy<br>w Rogowie kran<br>w WC na I<br>piętrze       | Kontrola urzędowa<br>jakości wody –<br>parametry grupy A<br>(mikrobiologia,<br>fizykochemia)<br>dodatkowo żelazo<br>i mangan |                                                                                                                                                        |

|              |                             |                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.08.2025r. | 5518/25<br>3683/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Kobrzyńcu kran<br>na stołówce                   | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>mętność                              | Badania w ramach<br>kontroli<br>wewnętrznej<br>jakości wody<br>realizowane przez<br>Gminę Rogowo<br>wykonane przez<br>Laboratorium<br>badawcze MS<br>LAB Sp. z o. o<br>w Rypinie |
| 08.08.2025r. | 5516/25<br>3681/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Urząd Gminy<br>w Rogowie kran<br>w piwnicy                                | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>parametry żelazo,<br>mętność, mangan |                                                                                                                                                                                  |
| 08.08.2025r. | 5517/25<br>3682/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Rogowie kran w<br>piwnicy                       | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>parametry żelazo,<br>mętność, mangan |                                                                                                                                                                                  |
| 14.08.2025r. | 5644/25<br>3784/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Rogowie kran w<br>pomieszczeniu<br>gospodarczym | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>mangan                               |                                                                                                                                                                                  |
| 14.08.2025r. | 5643/25<br>3783/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Urząd Gminy<br>w Rogowie kran<br>w WC w<br>piwnicy                        | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>mangan, mętność                      |                                                                                                                                                                                  |
| 20.08.2025r. | 5777/25<br>3863/25/W        | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Rogowie kran w<br>piwnicy                       | Kontrola<br>wewnętrzna<br>jakości wody –<br>mangan                               |                                                                                                                                                                                  |
| 09.09.2025r. | R/36/25<br>LF.603.R.36.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Rogowie kran w<br>WC chłopców                   | Kontrola urzędowa<br>jakości wody -<br>parametry żelazo,<br>mętność, mangan      | Badania w ramach<br>kontroli<br>urzędowej jakości<br>wody<br>realizowane przez<br>Państwowego<br>Powiatowego<br>Inspektora<br>Sanitarnego<br>w Rypinie                           |

|              |                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.09.2025r. | R/38/25<br>LF.603.R.38.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Urząd Gminy<br>w Rogowie kran<br>w WC na I<br>piętrze       | Kontrola urzędowa<br>jakości wody –<br>parametry żelazo,<br>mętność         | Badania w ramach<br>kontroli<br>urzędowej jakości<br>wody<br>realizowane przez<br>Państwowego<br>Powiatowego<br>Inspektora<br>Sanitarnego<br>w Rypinie |
| 09.09.2025r. | R/37/25<br>LF.603.R.37.2025 | Punkt<br>Monitoringowy<br>– Szkoła<br>Podstawowa w<br>Kobrzyńcu kran<br>w kuchni parter | Kontrola urzędowa<br>jakości wody -<br>parametry żelazo,<br>mętność, mangan |                                                                                                                                                        |

Badania zostały wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy i Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Fizykochemicznych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włocławku oraz w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie gestora sieci przez Laboratorium badawcze MS LAB Sp. z o. o w Rypinie.

W dniu 05.08.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał do badań próbki wody z wodociągu publicznego w Rogowie. Próbkę wody pobrano w punktach poboru w szkole podstawowej w Rogowie ( punkt poboru kran w WC parter), urzędzie gminy w Rogowie kran w WC na I piętrze), w szkole podstawowej w Kobrzyńcu ( kran w kuchni). W pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenie mętności, manganu i żelaza. W dniu 08.08.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie pismem znak sprawy: NHŚ.9020.1.28.2025 nakazał zarządzającemu wodociągiem niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z tego wodociągu do zgodnej z wymaganiami określonych w części C, w tabeli 2, Lp. 5, 6 i 15 - załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Właściciel wodociągu podjął działania naprawcze i w dniu 11.09.2025r. przedstawił do wglądu prawidłowe wyniki z badań wody wykonane przez Laboratorium badawcze MS LAB Sp. z o.o. w Rypinie ul. Sportowa 22.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje**, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych **woda z wodociągu publicznego w Rogowie** spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z ww. urządzenia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rypinie  
Beata Grabowska

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie

Otrzymują do wiadomości:

2. NHŻ wm. - elektronicznie

3. NHD wm. - elektronicznie

4. aa. - elektronicznie