

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Volkswagen Caddy

Dane techniczne pojazdu:

1. Marka: Volkswagen
2. Model: Caddy
3. Wersja: 2.0 SDI
4. Nr. Rejestracyjny: EL 3167M
5. Numer VIN: WV2ZZZ2KZ5X047006
6. Rok produkcji: 2004
7. Ważność badań technicznych: negatywny wynik badań technicznych
8. Wskazanie drogomierza na dzień 03.12.2025r.: 473 593 km
9. Dopuszczalna masa całkowita: 2035 kg
10. Masa własna pojazdu: 1491 kg
11. Dopuszczalna ładowność: 544 kg
12. Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca: 1400 kg/720 kg
13. Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy
14. Liczba miejsc: 5
14. Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / przedni(4x2) / manualna
15. Pojemność/moc silnika: 1968 cm³/51 kW
16. Rodzaj paliwa: olej napędowy(około 15l w baku)
17. Wyposażenie dodatkowe
 - Hak holowniczy
 - Radioodtwarzacz: Blaupunkt Stockholm CD53
 - Lampa (belka) ostrzegawcza

Stan techniczny pojazdu:

NADWOZIE – szkielet i poszycia zewnętrzne

1. Nadkole przednie lewe – ogniska korozji
2. Nadkole przednie prawe – ogniska korozji
3. Nadkole tylne lewe – ogniska korozji
4. Nadkole tylne lewe – ogniska korozji
5. Drzwi przednie lewe – ogniska korozji

6. Drzwi przednie prawe – ogniska korozji
7. Progi – ogniska korozji, perforacja i ubytki blachy

NADWOZIE – wyposażenie wewnętrzne

1. Koło kierownicy wytarte
2. Tapicerka drzwi przednich – ślady długoletniego użytkowania
3. Wnętrze przestrzeni ładunkowej – ślady długoletniego użytkowania

ZAWIESZENIE I KOŁA

1. Felgi stalowe – ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji. 2 komplety kół(letnie/zimowe)

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych - Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.
2. Data pierwszej rejestracji 24.11.2004 r.
3. Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza Przebieg odczytano z drogomierza – dzień 03.12.2025 r. – 473 593 km
4. Stwierdzone usterki i ich kategorie skutkujące negatywnym wynikiem badań: Korozja – prawy próg
5. Pozostałe usterki: Brak hamulca ręcznego, nie działające ogrzewanie wnętrza, korozja na innych elementach karoserii.









