



SHK.9022.2.59.2023.PS

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 3/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie, działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338), art. 344 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2625 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 12.06.2023 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku w miejscowości Czarlina nad jeziorem Radolne przy Ośrodku Wypoczynkowym Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., zawartych w protokole pobrania próbki wody nr 4/PS-23 z dnia 12.06.2023 r. oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody z ww. kąpieliska, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim nr 185NJ/2023/LBŚ z dnia 15.06.2023 r.

**stwierdza, że woda w kąpielisku
w miejscowości Czarlina nad jeziorem
Radolne przy Ośrodku Wypoczynkowym
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.
Piłsudskiego S.A. jest przydatna do kąpiel.**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie**

Grażyna Greinke

Otrzymują:

1. Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
2. Wójt Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany (ePUAP)
3. O. W. G.S.R. Czarlina
4. a/a