

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 39 B, tel./fax 75 764 95 72, kom. 697 032 816

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: jeleniagora@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: JGP-79/2026

z dnia: 2026/07/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Adres: ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela pojazdu.
- Oględziny przedmiotowego pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: CHEVROLET

Model pojazdu: Cruze 1.6 16V MR`09 E5

Wersja: LS+

VIN: K L 1 J F 6 9 E 9 D K 1 0 2 2 1 3

Nr rejestracyjny: DJ 65574

Nr IE / ID: 259-00250 / 113073

Rok produkcji: 2013



Data pierwszej rejestracji	2013/10/24
Data ważności badania technicznego	2026/10/28
Data oględzin	2026/07/28
Wskazanie drogomierza	186961 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/10/24-26/07/28)	153 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1819 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 91kW (124KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.06-2013.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	18	Poduszki powietrzne boczne
3	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	19	Radioodtwarzacz CD + MP3
4	Głośniki 6 szt.	20	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie

3.250 Lic. 14162 mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

5	Gniazdo 12V	21	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Klimatyzacja	22	System Bluetooth
7	Kolumna kierownicy regulowana	23	System kontroli trakcji TCS
8	Komputer pokładowy	24	System odłączania pedałów podczas kolizji
9	Kurtyny powietrzne boczne	25	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	26	System wspomagania nagłego hamowania BAS
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne składane	28	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
14	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	31	Złącze "AUX"
16	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Zestaw naprawczy opon	- 13

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Czujniki parkowania - tył	131
2	+Koło zapasowe dojazdowe	42
3	Lakier metalizowany	386
4	+Opona zimowa FIRESTONE na stalowej feldze szt. 4	920
5	+Tarcze kół ze stopów lekkich	356
6	+Wycieraczki z czujnikiem deszczu	59

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 205/60 R16 92H ECOCONTROL HP 2	7,0	24
Przednie prawe:	FULDA 205/60 R16 92H ECOCONTROL HP 2	7,0	24
Tylne lewe:	FULDA 205/60 R16 92H ECOCONTROL HP 2	7,0	24
Tylne prawe:	FULDA 205/60 R16 92H ECOCONTROL HP 2	7,0	24

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny samochodu Chevrolet Cruze wykonano w dniu 28.07.2026 r., na parkingu w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej, w obecności przedstawiciela zleceniodawcy.

Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu ustalono na podstawie przeprowadzonych oględzin i przedłożonych dokumentów. Przedmiotowy samochód posiada ważne badania techniczne.

Stan utrzymania i dbałość o pojazd dobry.

Podczas oględzin pojazdu stwierdzono:

- szyba przednia wymieniona (Fot. 14);
- punktowe wgniecenie na pokrywie komory silnika (Fot. 15);
- poziome przetarcie powłoki lakierowej na osłonie lusterka zewnętrznego prawego (Fot. 16);
- wyłamany fragment obudowy lusterka zewnętrznego prawego (Fot. 17);
- odbarwione ramiona lusterek zewnętrznych (Fot. 1, 2, 16, 17);
- poziome zarysowanie okładziny zderzaka tylnego (Fot. 18).

Ustalenia wartości bazowej pojazdu i wartości w stanie przedstawionym do oględzin

dokonano na podstawie bazy cen pojazdów używanych w programie Info-Ekspert, zgodnie z Instrukcją Określania Wartości Pojazdów nr 1/2024, zatwierdzoną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (158 mies.)	16 650 PLN	
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 13 PLN	
Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.		
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 894 PLN	
Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.		
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	432 PLN	
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.		
KOREKTA ZA PRZEBIEG	228 PLN	
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 195 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 8 039 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,21%.		
KOREKTA ZA OGUMIENIE	658 PLN	
Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.		
KOREKTY RÓŻNE	- 1 500 PLN	
W tym:	[%] Wart. [PLN]	
Uszkodzenia pojazdu	-7,8	-1 500
Uszkodzenia pokrywy komory silnika, uszkodzenia lusterka zewnętrznego prawego, uszkodzenia okładziny zderzaka tylnego.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18300 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3421,95 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Opinię wykonał uprawniony rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury. Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS001239.

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy [nr certyfikatu 270/11, 60/26] w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa,
- ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie.


Rzeczoznawca nie odpowiada za treści sporządzonej opinii opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę.

Wydając niniejszą opinię Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny. Od niniejszej opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki.

Pieczęć firmowa

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 57
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46

Rzeczoznawca



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: JGP-79/2026

z dnia: 2026/07/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: CHEVROLET

Rok produkcji: 2013

Model: Cruze 1.6 16V MR'09 E5

Wersja: LS+

Nr rejestracyjny: DJ 65574

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10




Fot. 11

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 57
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46



Fot. 12





Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16




Fot. 17



Fot. 18

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
 Oddział Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 57
 tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
 NIP 526-020-55-46



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: JGP-79/2026

z dnia: 2026/07/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Adres: ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: CHEVROLET

Rok produkcji: 2013


Model: Cruze 1.6 16V MR`09 E5

Wersja: LS+

Nr rejestracyjny: DJ 65574

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar grubości powłoki lakierowej przeprowadzono za pomocą przyrządu NexPTG.


EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.

Oddział Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 57

tel.: 22 76-18-50162 mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

NIP 526-020-55-46



/SRTSiRD

Strona 8

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: JGP-79/2026

z dnia: 2026/07/28

Rzecznik : mgr inż. Włodzimierz Krausiewicz

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Adres: ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: CHEVROLET

Model pojazdu: Cruze 1.6 16V MR`09 E5

Wersja: LS+

VIN: K L 1 J F 6 9 E 9 D K 1 0 2 2 1 3

Nr rejestracyjny: DJ 65574

Nr IE / ID: 259-00250 / 113073

Rok produkcji: 2013

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 55 000 PLN brutto na 12/2013

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2013	05	16650	16650
2012	05	15500	15500
2011	05	14400	14400
2010	05	13400	13400

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (158 mies.) 16 650 PLN

Normatywny okres eksploatacji 158 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2013/10/24

Rzeczywisty okres eksploatacji 153 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ... 432 PLN po korekcie: 17 082 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.06-2013.12

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	* Zestaw naprawczy opon	1,00	0,24*	0,31	- 13

KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM - 13 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	+ Czujniki parkowania - tył	0,75			1,59	0,48	131
2	+ Koło zapasowe dojazdowe	1,00			0,80*	0,31	42
3	Lakier metalizowany	0,50			3,45	0,66	386
4	+ Opona zimowa FIRESTONE na stalowej feldze szt. 4	1,00			17,37*	0,31	920

5+Tarcze kół ze stopów lekkich	0,50	3,18	0,66	356
6+Wycieraczki z czujnikiem deszczu	1,00	1,11	0,31	59
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE				1 894 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE		1 881 PLN	<i>po korekcie:</i>	18 963 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny		195 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany		186 961 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG		228 PLN po korekcie: 19 191 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty		[%]	Wart. [PLN]
Uszkodzenia pojazdu		-7,8	-1 500
KOREKTY RÓŻNE		- 1 500 PLN	po korekcie: 17 691 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]		
Przednia					Lewe:	633	24	7					Prawe:	633	24*	7		
Tylna					Lewe:	633	24	7					Prawe:	633	24	7		
KOREKTA ZA OGUMIENIE									658 PLN po korekcie:								18 349 PLN	

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRAGLENIU 18 300 PLN

Opinie wykonał uprawniony rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS001239.

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy [nr certyfikatu 270/11, 60/26] w zakresie kompetencji:

- technika samochodowa,
- ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
- wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych

przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie.

Rzecznik nie odpowiada za treści sporządzonej opinii opartej na danych, co do których został wprowadzony w błąd przez zleceniodawcę.

Wydając niniejszą opinię Dyrektor Spółki zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny. Od niniejszej opinii przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki.

Pieczeć firmowa

Rzeczoznawca

EXPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY-PZM" S.A.
Oddział Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 57
tel.: 75-76-49-572; 697-032-816
NIP 526-020-55-46

