



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
PZM OZDG Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ
20-064 Lublin, ul B.Prusa 8
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

OPINIA Nr: L-0716/25

z dnia: 2025/09/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI918KP

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: VF1HJD40866428999

Nr INFO-EKSPERT	009-00744
Data pierwszej rejestracji	2020/11/25
Przebieg podany	118432 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/11/25-25/09/03)	57 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały
Dop. masa całkowita	1787 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1332 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2020.07-2020.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Relingi dachowe czarne
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Siedzenia tylne składane
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń xl	30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń xl	31	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Kieszenie w drzwiach przednich	32	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Klimatyzacja	34	System wspomagania nagłego hamowania AFU
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	35	System wspomagania ruszania pod górę HSA
9	Komputer pokładowy	36	System wspomagania jazdy ze wzniesienia HDC
10	Końcówka układu wydechowego chromowana	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
11	Kurtyny powietrzne boczne	38	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	Światła p/mgielne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	41	Światła włączane automatycznie
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	42	Światło dodatkowe STOP
16	Napinacze pasów bezpieczeństwa	43	Tapicerka tekstylna czarna
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Tryb jazdy Eco

18	Obrotomierz	45	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
19	Ogranicznik prędkości	46	Wskaźnik zmiany biegu
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	47	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
21	Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	48	Wycieraczka szyby tylnej
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	49	Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości
23	Oświetlenie schowka	50	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
24	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zderzaki górną część w kolorze nadwozia, dolna czarna
26	Poduszka powietrzna pasażera	53	Zestaw naprawczy opon
27	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
Kierownica pokryta skórą ekologiczną
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner DAB
Radio MP3
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tempomat

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- *Tarcze kół aluminiowe 16" Cyclade

-1 264

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- Autoalarm
- System wspomaganie parkowania tyłem
- *Tarcze kół stalowe 16"

306

362

547

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL	5,0	52
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL	5,0	52
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL	5,0	52
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65 R16 98H CROSS CONTACT LX 2 TL	5,0	52

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (64 mies.) **54 800 PLN**

KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM **- 1 264 PLN**

Brak określonego wyposażenia standardowego pojazdu lub jego niesprawność skutkuje obniżeniem wartości pojazdu. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z brakiem wyposażenia standardowego pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 215 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **1 357 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 4 769 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 79 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 38 632 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -8,50%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 77 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 5 389 PLN**W tym:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-0,5 - 256

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia.

Szczególny charakter eksploatacji

-10,0 -5 133

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Pojazd flotowy.

KOMENTARZ

Wartość naprawy została wprowadzona zgodnie z przedstawioną dokumentacją: kalkulacja do wyceny nr: PL2024092382653.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

45900 PLN

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8582,93 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

15600 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych)


w tym VAT (23,0%) 2917,07 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte / prawne i fizyczne / oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny po oględzinach/.
- Nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu /nr VIN, tabliczek znamionowych/.
- Nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników - ocena nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny, opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń zleceniodawcy.
- Ocenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne.
- Pojazdu nie sprawdzono w warunkach warsztatowych na urządzeniach diagnostycznych.

POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW
tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300
20-064 Lublin, ul. Prusa 8



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: L-0716/25

z dnia: 2025/09/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster MR 18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI918KP

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15




Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: L-0716/25

z dnia: 2025/09/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020


Model: Duster MR 18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: W1918KP

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: L-0716/25

z dnia: 2025/09/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zlecający: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: W1918KP

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00744

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 71 700 PLN brutto na 11/2020

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2020	05	54800	54800
2019	05	52000	52000

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (64 mies.) **54 800 PLN**Normatywny okres eksploatacji **64 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2020/11/25**Rzeczywisty okres eksploatacji **57 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **1 357 PLN po korekcie: 56 157 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2020.07-2020.10

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	* Tarcze kół aluminiowe 16" Cyclade	0,50	3,13	0,72	-1 264
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 1 264 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wt	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Autoalarm	0,75			0,94	0,58	306
2	System wspomagania parkowania tyłem	0,75			1,11	0,58	362
3	* Tarcze kół stalowe 16"	1,00			2,21*	0,44	547

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 215 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **- 49 PLN po korekcie: 56 108 PLN**

* - element pochodzący z listy wyposażenia standardowego

Przebieg normatywny **79 800 km**Przebieg rzeczywisty podany **118 432 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 4 769 PLN po korekcie: 51 339 PLN****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0,5	- 256
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-5 133
KOREKTY RÓŻNE		- 5 389 PLN po korekcie: 45 950 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	966	52*	5					Prawe:	966	52*	5
Tylna					Lewe:	966	52*	5					Prawe:	966	52*	5
KOREKTA ZA OGUMIENIE										- 77 PLN po korekcie:						45 873 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU																45 900 PLN

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: L-0716/25

z dnia: 2025/09/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2020

Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: W1918KP

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00744

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 57 mies.) ..

45 900 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,62

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
I Nadwozie		
1	Drzwi boczne przednie	L i P
2	Drzwi boczne tylne	P
3	Szkielet błotnika tylnego z wnęką koła kpl.	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
I Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	L i P
3	Drzwi tyłu nadwozia	
4	Błotnik tylny	L i P
5	Dach kpl.	
2 Wyposażenie		
6	Zderzak przedni kpl.	
7	Reflektor kpl.	L i P
8	Krata wlotu powietrza kpl.	
9	Zderzak tylny kpl.	
10	Lampa zespolona tylna kpl.	L i P
11	Lusterko boczne zewnętrzne	L i P
12	Szyba przednia	
13	Szyba boku nadwozia	P
14	Szyba tylna	
15	Reling dachowy	L i P
4 Układ napędowy		
16	Most napędowy tylny z półosiami	
6 Zawieszenie tylne		
17	Belka zwieszenia tylnego	
18	Drążek stabilizatora/skrętny	
19	Amortyzator	L
20	Zespół wahaczy i drążków zawieszenia	L
21	Oś i piasta koła	L
7 Reszta		
22	Opona koła przedniego	P
23	Tarcza koła tylnego stalowa	L
24	Opona koła tylnego	L i P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	18	31	5 701
2	Wyposażenie	44	12	17 772
3	Silnik z osprzętem	13	0	5 967
4	Układ napędowy	11	26	3 736
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	3 213
6	Zawieszenie tylne	3	43	785
7	Reszta	4	11	1 634
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				38 808 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

	UREALNIONY	ASO
Stawka mech. / blacharska	140,00 PLN/rbg	180,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	140,00 PLN/rbg	180,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	30,0 %	0,0 %
Urealnienie (zmniejszenie) cen zamienników	0,0 %	0,0 %
Części plus normalia	45 488,70 PLN	64 983,85 PLN
Robocizna	13 678,00 PLN	17 586,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	2 073,60 PLN	2 073,60 PLN
NZS lakierowania	72,00 PLN	72,00 PLN
RAZEM	61 168,30 PLN	84 571,45 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda urealnionego kosztu naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	45 900 PLN
Urealniony koszt naprawy	75 237 PLN
	0 PLN

Metoda zredukowanego kosztu naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	45 900 PLN
Pełny koszt naprawy	104 023 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu	0,62
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,81
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,38
Zredukowany koszt naprawy	95 418 PLN
	0 PLN
Stopień uszkodzenia nadwozia i ramy	0,31
Ubytek wartości pojazdu po naprawie	1 099 PLN
	0 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	45 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1545
	38 808 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,62
	24 060 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,94
	22 617 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,69
	15 606 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	15 606 PLN
--	-------------------

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	45 900 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	15 600 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	30 300 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	2,27

POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW
tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300
20-064 Lublin, ul. Prusa 8



