

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA


2. Czas powstania

Początek XX wieku

3. Miejscowość

LUBARTÓW UL. LUBELSKA 103

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lubartów ul. Lubelska 103 na terenie posesji, przy drodze Lubartów-Lublin
Nr działki 333
Id. działki 060801_1.0010.333

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Lubartów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 27' 2.62" E: 22° 36' 40.38"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

5 - Bardzo dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Stan zachowania: bardzo dobry - 5

- stan fundamentów - dobry
- stan pokrycia dachowego - bardzo dobry
- nieliczne ubytki i spękania tynku na cokole i detalach architektonicznych korpusu kapliczki, szczególnie w dolnych partiach, co może wskazywać na zawilgocenie bryły kapliczki.

2. Istniejące zagrożenia:

- lokalizacja kapliczki w bliskiej odległości jezdni ul. Lubelskiej powoduje zagrożenie dla stanu zachowania obiektu zabytkowego; duży ruch drogowy naraża obiekt na ciągłe wibracje, co negatywnie wpływa na statykę zabytku; zniszczenia dopełniają spaliny samochodowe, pyły i ochlapywanie wodą, które powodują zabrudzenie i zawilgocenie powierzchni zabytku,
- bezpośrednia bliskość wysokich drzew, którego konary mogą spowodować jej uszkodzenie, zawilgocenie lub też naruszenie fundamentów przez system korzeniowy
- otoczenie drzew i bliskość ogrodzenia zasłaniają kapliczkę, ograniczając jej widoczność i ekspozycję.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- zaleca się szczególną dbałość o detal architektoniczny, usunięcie wszystkich zniszczonych i luźnych warstw tynku, a następnie uzupełnienie ubytków i spękań
- przy kolejnym remoncie postulowane opracowanie koncepcji konserwatorskiej remontu elewacji i ustalenia jej pierwotnej aby zachować pierwotny, historyczny wygląd obiektu,
- postuluje się otwarcie przęseł ogrodzenia od ulicy, celem umożliwienia dostępu do kapliczki,
- konieczne przeprowadzenie konserwacji figury,
- zaleca się korektę koron sąsiadujących drzew wysokiego,
- należy kontrolować wpływ systemu korzeniowego drzew na kapliczkę.

Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki, która stanowi ważny akcent architektoniczny ulicy Lubelskiej w Lubartowie, eksponowany zarówno z najazdu od północy jak i od południa, a także od zachodu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura