



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dnia 10 lutego 2022r..

HK.9011.2.2.2021.KW

Wójt Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46-331 Radłów

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi za 2021r. dla gminy Radłów

Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie gminy Radłów.**

1. Wodociąg Biskupice

Mieszkańcom gminy Radłów jak również części gminy Olesno, dostarczana jest woda pochodząca z ujęcia wodociągowego w Biskupicach. Właścicielem jak i zarządcą wodociągu jest Gmina Radłów, która jednocześnie jest producentem wody.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie ze studni głębinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie). W wodociągu tym nie prowadzi się stałego chlorowania.

Tabela. Charakterystyka wodociągu na terenie gminy

Lp.	Wodociąg	Produkcja wody m ³ /dobę	Liczba zaopatrywanej ludności	Zaopatrywane miejscowości	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Biskupice	539	3265	Sternalice, Wołęcín, Wichrów, Kościeliska, Radłów, Psurów, Nowe Karmonki, Biskupice, Stare Karmonki, Ligota Oleska, Kolonía Biskupska, Drogi Biskupskie, Boroszków (gm. Olesno)	Przydatna do spożycia

2. Jakość wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2021r. pobrał do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych z wodociągu sieciowego w Biskupicach 11 próbek z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorców usług. Producent wody prowadził regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanym wodociągu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badań wody przez PPIS w Oleśnie. W ramach kontroli wewnętrznej gmina Radłów pobrała 15 próbek wody do badań kontrolnych i przeglądowych w zakresie parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych. W żadnej z próbek nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Jednorazowo w jednym punkcie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu ($72 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości $50 \mu\text{g/l}$) – czas przekroczenia 28 dni. Badania sprawdzające wykazały wartość manganu na dopuszczalnym poziomie. Można uznać, że zdarzenie miało charakter incydentalny. Występujące w wodzie przekroczenie w zakresie manganu na stwierdzonym poziomie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może powodować zmianę barwy, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania.

3. Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Radłów oraz części gminy Olesno są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1 – 4 w/w rozporządzenia.

W roku 2021 nie prowadzono postępowania administracyjnego i działań naprawczych.

W roku 2021 nie odnotowano na terenie gminy Radłów zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Sporządził:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)