

Biegły sądowy: Marcin Biszta

Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim
Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Właściciel: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Monolit Sp. z o.o.
Adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckiego 21/7, 00-654 Warszawa
Sygnatura akt: 1023-SEE.711

WIELKOPOLSKA

20-05-2022 165

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IV-2022

Marka:	MERCEDES-BENZ	Model pojazdu:	817 E1 7.5t	
Wersja:	817	Nr rejestracyjny:	WE1421Y	Rok prod.: 1993
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy			VIN: WDB6760041N819876

Nr INFO-EKSPERT	022-01466
Data pierwszej rejestracji	1993/09/07, (w Polsce: 2005/07/13)
Wskazanie drogomierza	513412 km
Okres eksploatacji pojazdu (1993/09/07-2022/04/15)	343 mies.
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez oponczy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5958 ccm / 121 kW (165 KM)

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wypożyczenie kabiny

zabudowa sypialna kabiny górna

STAN TECHNICZNY POJAZDU

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (347 mies.) *	20 000 PLN
KOREKTA ZA ZMIANĘ KABINY KIEROWCY	634 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	196 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 2 480 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 13 538 PLN

***Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 kwietnia 2022 roku wynosi:**

4800 PLN

(słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 897.56 PLN

DIEGLY SĄPOWY
w dziedzinie techniki i handlowej
i ruchu drogowego
mgr inż. Marcin Błazka
770192

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0007/2022/05

z dnia: 2022/05/23

Biegły sądowy: Marcin Biszta

Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim

Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Właściciel: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Monolit Sp. z o.o.

Adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckiego 21/7, 00-654 Warszawa

Sygnatura akt: 1023-SEE.711

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IV-2022

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 817 E1 7.5t

Wersja: 817 Nr rejestracyjny: WE1421Y

Rok prod.: 1993

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB6760041N819876

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO)**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1993	05	20000	16260

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (347 mies.) *

20 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji

347 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)

1993/09/07

Rzeczywisty okres eksploatacji

343 mies.

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wypożyczenie kabiny

zabudowa sypialna kabiny górna

KOREKTA ZA ZMIANĘ KABINY KIEROWCY

634 PLN

po korekcie:

20 634 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1992.01 - 1996.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [PLN]
1	Burty aluminiowe skrzyni ładunkowej	0.00			0.92	1.00	184
2	Ośłona przeciwsłoneczna	1.00			0.19*	0.30	12

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

196 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

196 PLN

po korekcie:

20 830 PLN

Przebieg rzeczywisty odczytany

513 412 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:

[%]

Wartość [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

-5.0

-1 041

Aktualność badań technicznych

-5.0

-1 041

Stan techniczny pojazdu

-55.0

-11 456

KOREKTY RÓŻNE

- 13 538 PLN

po korekcie:

7 292 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
				Standardowe	1378											
Przednia				Lewe	1378	80*							Prawe	1378	80*	
Tylna	LZ	1378	80*		LW	1378	80*		PZ	1378	80*		PW	1378	80*	

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 0007/2022/05

z dnia: 2022/05/23

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 2 480 PLN	po korekcie:	4 812 PLN
----------------------	-------------	--------------	-----------

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	4 800 PLN
--	-----------

UWAGI

Wartość pojazdu określono w oparciu o instrukcję 1/2016 SRTSiRD.

Z uwagi na wiek ocenianego pojazdu brak jest notowań w bazie danych Komputerowego Systemu INFO – EKSPERT.

Wartość bazową pojazdu oszacowano w oparciu o analizę cen wywoławczych na portalach internetowych pojazdów o zbliżonych parametrach techniczno - eksploatacyjnych, oraz doświadczenie biegłego.

Wycenę sporządził:

pieczęć

BIEGŁY SPRAWY
w dziedzinie: techniki samochodowej
i ruchu drogowego
mgr inż. Marcin Biszta
12.05.2022

Dnia r.

Biegły sądowy: Marcin Biszta

Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim

Adres: ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Właściciel: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Monolit Sp. z o.o.

Adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckiego 21/7, 00-654 Warszawa

Sygnatura akt: 1023-SEE.711

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] IV-2022

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: 817 E1 7.5t
 Wersja: 817 Nr rejestracyjny: WE1421Y Rok prod.: 1993
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy VIN: WDB6760041N819876

Nr INFO-EKSPERT 022-01466
 Data pierwszej rejestracji 1993/09/07, (w Polsce: 2005/07/13)
 Data oględzin 2022/04/29
 Wskazanie drogomierza 513412 km
 Okres eksploatacji pojazdu (1993/09/07-2022/04/15) 343 mies.
 Dop. masa całkow. 7500 kg
 Rodzaj zabudowy skrzyniowa bez opończy
 Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny krótka odchylana / S
 Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna
 Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi resory / resory / 4900 mm
 Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 5958 ccm / 121 kW (165 KM)
 Liczba cylindrów 6
 Norma spalin E1

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy

Pojazd wyceniany

Wposażenie kabiny

zabudowa sypialna kabiny górna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Burty aluminiowe skrzyni ładunkowej	184
2	+ Osłona przeciwsłoneczna	12

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	SAVA 235/75 R17.5 132/130M AVANT 4 TL		
Przednie lewe:	SAVA 235/75 R17.5 132/130M AVANT 4 TL		80
Przednie prawe:	DUNLOP 235/75 R17.5 132/130M SP 444 TL (NAPĘD)		80
Tylne LZ:	DUNLOP 235/75 R17.5 132/130M SP 444 TL (NAPĘD)		80
Tylne LW:	DUNLOP 235/75 R17.5 132/130M SP 444 TL (NAPĘD)		80
Tylne PZ:	DUNLOP 235/75 R17.5 132/130M SP 444 TL (NAPĘD)		80
Tylne PW:	DUNLOP 235/75 R17.5 132/130M SP 444 TL (NAPĘD)		80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (347 mies.) *	20 000 PLN
KOREKTA ZA ZMIANĘ KABINY KIEROWCY	634 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	196 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 2 480 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 13 538 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	-1 041
Aktualność badań technicznych	-5.0	-1 041
Stan techniczny pojazdu	-55.0	-11 456

KOMENTARZ

Wartość pojazdu określono w oparciu o instrukcję 1/2016 SRTSiRD.

Z uwagi na wiek ocenianego pojazdu brak jest notowań w bazie danych Komputerowego Systemu INFO – EKSPERT. Wartość bazową pojazdu oszacowano w oparciu o analizę cen wywoławczych na portalach internetowych pojazdów o zbliżonych parametrach techniczno eksploatacyjnych, oraz doświadczenie biegłego.

Kabina, rama, oraz zabudowa skrzyniowa pojazdu wymaga napraw blacharsko - lakierniczych – mechanicznych w bardzo szerokim zakresie. Elementy konstrukcyjne w znacznym stopniu skorodowane – korozja perforacyjna z licznymi ubytkami materiału. Wnętrze kabiny zniszczone, deska rozdzielcza zdekompletowana. Brak lusterka lewego, wycieraczek szyby czołowej. Oslona przeciwsłoneczna rozbita, stopnica lewa pęknięta, bęben hamulca przedniego lewego koła silnie skorodowany i pęknięty. Zbiorniki sprężonego powietrza, przewody hamulcowe, oraz inne elementy układu hamulcowego skorodowane. Podłoga skrzyni ładunkowej zgnita, płyty podłogi połamane i rozwarstwione. Na oponach pojazdu widoczny proces starzenia gumy. Stan pojazdu świadczy o długotrwałym postoju. W celu uruchomienia pojazdu niezbędne jest wykonanie gruntowego przeglądu i napraw zespołu napędowego, układu jezdnego. Biorąc pod uwagę przewidywalny bardzo wysoki koszt naprawy pojazdu w odniesieniu do wartości pojazdu bazowego w dobrym stanie technicznym, naprawa przedmiotowego pojazdu z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalna.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 kwietnia 2022 roku wynosi:

4800 PLN

(słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 897.56 PLN

BIURO SĄDOWE
w dziedzinie techniki samochodowej
i ruchu drogowego
mgr inż. Marcin Bisza
tel. 71 770192

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0007/2022/05

z dnia:2022/05/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[C]IV-2022

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: 817

E1 7.5t

Wersja: 817

Nr rejestracyjny: WE1421Y

Rok prod.:1993

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



IMG_3616



IMG_3620




IMG_3683



IMG_3685



IMG_3688



IMG_3637

ZIEGLY SĄDOWY
w dziedzinie techniki samochodowej
i ruchu drogowego
mgr inż. Marcin Biszta
11770192