

„ D U T R A „
BADANIA , ANALIZY TECHNICZNE
inż. J A N D U K
NOWE BIELICE - ul. Konwalii 6
76-039 BIESIEKIERZ kom. 501 433 124
REGON 331397225 , NIP 669-119-54-74

WYCENA Nr: L-123/2025/DJ

z dnia: 2025/11/24

Wykonawca wyceny : inż. JAN DUK

Właściciel: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - ODDZIAŁ TERENOWY w
KOSZALINIE

Adres: ul. PARTZANTÓW 15A, 75-411 KOSZALIN

Zadanie: OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU NA DZIEŃ

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] XI-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster dCi MR`14 E6

Wersja:

Nr rejestracyjny: ZK 1101C

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDJ9G53719659

Data pierwszej rejestracji	2015/12/17, (w Polsce: 2015/12/17)
Wskazanie drogomierza	128625 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/12/17-25/11/24)	119 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY
Dop. masa całkow.	1875 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Konstrukcja	samonośna
Numer silnika	NIE ODCZYTYWANO
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 80kW (109KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Gniazdo 12V	21	System stabilizacji toru jazdy ESC
4	Immobilizer	22	System wspomagania nagłego hamowania
5	Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym	23	Szyba tylna ogrzewana
6	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	25	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	26	Światło dodatkowe STOP
9	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	27	Tapicerka tekstylna
10	Obrotomierz	28	Tarcze kół stalowe 16"
11	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	29	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	30	Wycieraczka szyby tylnej
13	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zaglówki foteli przednich
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Relingi dachowe czarne	34	Zderzaki czarne
17	Siedzenia tylne składane	35	Zestaw naprawczy opon

18 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu
Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu
Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SAILUM 215/65 R16 98H		60
Przednie prawe:	*SAILUM 215/65 R16 98H		60
Tylne lewe:	*SAILUM 215/65 R16 98H		60
Tylne prawe:	*SAILUM 215/65 R16 98H		60
Zapasowe:	*CONTINENTAL 215/65 R16 98H		50

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Przedstawiony do oględzin pojazd jest egzemplarzem sprawnym. Występują usterki ze wspomaganie. Wnętrze pojazdu zadbane. Podzespoły i zespoły pojazdu pracują bez uwag. Silnie zabrudzona komora silnika. Pojazd przejechał mniej kilometrów niż przewiduje to założona norma niniejszego programu. Podczas jazdy próbnej stwierdzono kłopoty z pracą układu wspomagania. Nadwozie nosi drobne zarysowania i punktowe odpryski. Przednie drzwi po stronie lewej noszą ślady ponaprawcze. Dokonany pomiar grubości powłoki lakierowanej potwierdza, fabryczne parametry pozostałych elementów nadwozia. Pojazd posiada ważny przegląd techniczny do 09 stycznia 2026 roku. **Wartość rynkowa pojazdu na dzień oględzin to kwota 24.900,00 złotych brutto.**

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (126 mies.) 27 150 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 787 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 642 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 143 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 14 375 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,30%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 176 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 428 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw -5,0 -1 428

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


27000 PLN

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 5048,78 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: L-123/2025/DJ

z dnia: 2025/11/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] XI-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster dCi MR`14 E6

Wersja:

Nr rejestracyjny: ZK 1101C

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy




DSCN6319



DSCN6321



DSCN6323



DSCN6335

"DUTRA"
BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
inż. JAN DUK
Nowe Bielice, ul. Konwali 6
76-039 Biesiekierz, kom. 531 433 124
REGON 351397225, KRS 000014584-76

CESTYFIKOWANY SPECJALISTA
SAMOCHODOWY
Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY
inż. Jan Duk



DSCN6320

BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
inż. JAN DUK
Nowe Bielice, ul. Konwali 8
78-039 Bielekierz, kom. 501 433 124
REGON 351397225, NIP 600-110-04-74



DSCN6322



DSCN6324



DSCN6325




DSCN6327

"DUTRA"
BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
inż. JAN DUK
Nowe Bielice, ul. Konwali 8
78-039 Bielekierz, kom. 501 433 124
REGON 351397225, NIP 600-110-04-74



DSCN6326

CERTYFIKOWANY PRACZOWNIA
SAMOCHODOWY
Z LISTY MISTRZOSTWA INFRASTRUKTURY
inż. Jan Duk



DSCN6328



DSCN6330



DSCN6331



DSCN6334



DSCN6338



DSCN6339

"DUTKA"
 BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
 inż. JAN DUK
 Nowe Bielice, ul. Konwali 6
 76-030 Blesiekierz, kom. L31 433 124
 REGON 331397223, NIP 626-116-84-77

PS 0-0410

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA
 SAMOCHODOWY
 Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY
 inż. Jan Duk



DSCN6340

inż. JAN DUK
 Nowe Bielice, ul. Konwali 6
 76-639 Bielekierz, kom. 501 330 124
 REGON 331397825, NIP 639



DSCN6342



DSCN6341



DSCN6337

"DUK"
 BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
 inż. JAN DUK
 Nowe Bielice, ul. Konwali 6
 76-639 Bielekierz, kom. 501 330 124
 REGON 331397825, NIP 639

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA
 SAMOCHODOWY
 Z LISTY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY
 inż. Jan Duk

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: L-123/2025/DJ

z dnia: 2025/11/24

Wykonawca wyceny : inż. JAN DUK

Właściciel: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA - ODDZIAŁ TERENOWY w KOSZALINIE

Adres: ul. PARTZANTÓW 15A, 75-411 KOSZALIN

Zadanie: OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU NA DZIEŃ

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] XI-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster dCi MR`14 E6

Wersja:

Nr rejestracyjny: ZK 1101C

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 119 mies.) . 27 000 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,45

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	2 Wyposażenie	
1	Pompa hamulcowa ze zbiornikiem i wspomaganiem	
	3 Silnik z osprzętem	
2	Sprzęgło kpl.	
	7 Reszta	
3	Tarcza koła przedniego stalowa	LiP
4	Tarcza koła tylnego stalowa	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	21	0	5 670
2	Wyposażenie	43	2	11 378
3	Silnik z osprzętem	15	1	4 010
4	Układ napędowy	4	0	1 080
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	0	2 160
6	Zawieszenie tylne	4	0	1 080
7	Reszta	5	4	1 296
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				26 674 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	27 000 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	3 326 PLN
Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu	0,45
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,73
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,25
Zredukowany koszt naprawy	2 129 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	24 871 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	27 000 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0121
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,95

Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,40
Wynik metody stopnia uszkodzenia	9 933 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. .	24 871 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	27 000 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	24 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	2 100 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,12

"DUTRA"
 BADANIA, ANALIZY TECHNICZNE
 inż. JAN DUK
 Nowe Bielice, ul. Konwali 8
 76-630 Bielekierz, kom. 501 433 124
 REGON 331397223, KRS 607-119-84-74

PS-0410 CERTYFIKOWANY SPECJOZNAWCA
 SAMOCHODOWY
 Z INSTYTUTU NAJLEPSZĄ INFRASTRUKTURĄ
 inż. Jan Duk