

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH „MARKA”

85-791 BYDGOSZCZ UL. MONTE CASSINO 14
tel.: 52/34-30-614 , kom.: 604-475-598 e-mail: biuro@zuw-marka.pl

NR REJ. 06 / 2022

OPINIA TECHNICZNA

1. Zleceniodawca:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach
ul. Młyńska 22
89-600 Chojnice

2. Znak i data zamówienia:

2203-SEE.711.242883.2022.1 z dnia 07.03.2022 roku.

3. Przedmiot opinii technicznej:

Określenie szacunkowej wartości rynkowej samochodu ciężarowego

Fiat Doblo 223 nr rej. GCH 05603

4. Ocena i techniczna opinia o jakości:

Oględziny dokonano w dniu 23.03.2022 roku w miejscowości Chojnice przy ul. Składowej 3.

Szacunkową wartość rynkową samochodu określono na podstawie cen samochodów używanych, tego samego typu, uwzględniając ich stan techniczny. Stan techniczny „s” określono w % wg następującej skali:

- nowy	-	0 – 5 %
- b. dobry	-	6 – 15 %
- dobry	-	16 – 45 %
- dostateczny	-	46 – 70 %
- niezadawalający	-	71 – 85 %
- pozostałości lub złom	-	86 – 100 %

Samochód ciężarowy FIAT DOBLO

Numer rejestracyjny – GCH 05603

Nr VIN – ZFA22300005691181

Rok produkcji - 2009

Wskazanie licznika – brak możliwości odczytu. Wg. CEPIK ostatni odczyt z 2018-03-09 to 375 200 km

Moc – 55,0 kW

Pojemność silnika – 1 280,00 cm³

Skrzynia biegów – manualna

Nadwozie – furgon (blaszak)

Ilość miejsc - 2

Dopuszczalna ładowność – 850 kg

Dopuszczalna masa całkowita – 2170 kg

Rodzaj paliwa – olej napędowy

Wyposażenie.

ABS, Centralny zamek, Immobilizer, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Radio niefabryczne, Wspomaganie kierownicy, Przesuwane drzwi. Hak.

Stan techniczny.

Brak akumulatora, brak możliwości uruchomienia. Samochód nieużywany od ok. 3-4 lat. Wgniecenia karoserii – prawy tylny błotnik i prawe drzwi przesuwne i głęboka korozja na progach, błotnikach i tylnych drzwiach.. Wycieki oleju na bloku silnika. Pęknięty klosz tylnej prawej lampy i obudowa lewego lusterka.. Pęknięta przednia szyba. Brak aktualnego badania technicznego – ostatni badanie z 2018 roku. W wyniku oględzin stwierdzam, że samochód jest w stanie technicznym niezadowalającym i przyjmuję s = 85%.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową samochodu, określę w podejściu porównawczym. W tym celu posłużyłem się informacją o cenie sprzedaży samochodu ciężarowego Fiat Doblo o podobnych parametrach, wyprodukowanego w 2009 roku, przebiegu 173 000 km w cenie 10 300 zł brutto (ZAŁ.1). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem samochodu (ZAŁ. 1)
Stan techniczny	- 40%
Rok produkcji	0%
Przebieg	- 10%
Parametry techniczne - moc	- 5%
Wyposażenie	0%
Negocjacje	- 5%
Suma korekt	- 60%


Szacunkową wartością rynkową samochodu ciężarowego FIAT DOBLO nr rej. GCH 05603, będącego przedmiotem wyceny jest wartość oferowanego samochodu pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$10\ 300 \times (1-60/100) = \mathbf{4\ 120\ zł\ (brutto)}$$

- 1.Oferta sprzedaży.(ZAŁ.1)
2. Dokumentacja fotograficzna.

Bydgoszcz 06.04.2022 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. ~~Zdzisław Kapuściński~~
Poz. 15 Nr SE-7240-13/02
Prez Izbie Skarbowej w Bydgoszczy



[Handwritten signature]