

INFORMACJA Nr 24/2026/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy powyżej 60 dni, zaistniałego w dniu 24 czerwca 2026 r. w KGHM Polska Miedź S.A Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, podczas udrażniania gardzieli przesypu taśmowego nad rozdzielaczem kieszeni odmiarowych przy szybie L-II (strona wschodnia).

Do wypadku, powodującego czasową niezdolność do pracy powyżej 60 dni, doszło na poziomie 650 m przy szybie wydobywczym L-II (strona wschodnia) w oddziale szybowym M-1 podczas udrażniania gardzieli przesypu taśmowego nad rozdzielaczem kieszeni odmiarowych, do której dostały się drewniane stemple.

W dniu 24 czerwca 2026 r. na zmianie III wielozmianowego systemu pracy, trwającej od godziny 18⁰⁰ do 1³⁰, ślusarz - mechanik maszyn i urządzeń górniczych - pod ziemią nadzorował na poziomie 650 m prace urządzeń, pracujących w trybie zautomatyzowanym, obsługujących załadunek urobku do naczyń skipowych w szybie L-II po stronnie wschodniej. Urobek pochodził z przyszybowego zbiornika i był transportowany przenośnikiem taśmowym, a następnie przez przesyp, był kierowany do rozdzielacza, z którego trafiał do kieszeni odmiarowych i skipów wydobywczych. Pracownik zauważył, że do gardzieli przesypu nad rozdzielaczem kieszeni odmiarowych dostały się ze strumieniem urobku dwa drewniane stemple, które spowodowały zator. Ślusarz-mechanik przystąpił do udrażniania zablokowanego przesypu przy użyciu kilofa, lecz podjęta w ten sposób próba udrożnienia przesypy była nieskuteczna. Na miejsce przybył drugi pracownik, zatrudniony jako spawacz pod ziemią, który obsługiwał urządzenia po stronie zachodniej szyby L-II. Do wyciągnięcia drewnianych belek pracownicy postanowili użyć zaczep, który zamontowali na linie wciągarki elektrycznej typu BETA II, poprowadzonej przez zblocze zamocowane do stalowej belki nośnej nad przesypem.

Po opuszczeniu i ustawieniu zaczepu pod jednym ze stempli blokujących gardziel, wyciągnęli go do góry. Następnie pracownicy w ten sam sposób spróbowali usunąć drugi stempel. Po podłożeniu zaczepu pod stempel, spawacz przytrzymywał linę ręką do momentu uzyskania przez nią wstępnego napięcia wywołanego pracą wciągarki obsługiwanej przez ślusarza-mechanika. W trakcie dalszego napinania liny przez pracującą wciągarkę, doszło do nagłego uwolnienia się stempla z gardzieli przesypu i jego gwałtownego przemieszczenia się wraz zaczepem

w górę, przez co doszło do uderzenia w głowę wychylonego nad gardzielą spawacza.

Poszkodowanemu spawaczowi pierwszej pomocy udzielił pracujący z nim ślusarz-mechanik, który następnie powiadomił osobę dozoru oddziału szybowego M-1. Pod opieką współpracowników poszkodowany został przetransportowany pod pobliski szyb L-I i wywieziony na powierzchnię. Na powierzchni poszkodowany został przejęty przez zespół ratownictwa medycznego i przewieziony karetką pogotowia, wezwaną przez dyspozytora górniczego na SOR szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. W dniu 25 czerwca 2026 r. poszkodowany został przewieziony i przyjęty do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na oddział ortopedii.

Akcja udzielania pomocy poszkodowanemu przebiegła sprawnie i zgodnie z przyjętymi zasadami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.