




KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPH

Sonda przy otw. nr **2/7PZM**
Rzędna: 166.90mnpm
Data wyk.: 2015-09-24

Temat: **S19 Sokołów - Nisko - PZM**

Nr arch.: 1690






KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPH

Sonda przy otw. nr **2/8PZM**
Rzędna: 167.00mnpm
Data wyk.: 2015-09-24

Temat: **S19 Sokołów - Nisko - PZM**

Nr arch.: 1690







KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPH

Sonda przy otw. nr **2/11PZM**

Rzędna: 168.30mnpm

Data wyk.: 2015-09-28

Temat: **S19 Sokołów - Nisko - PZM**

Nr arch.: 1690

głęb. w mppt	obser- wacje wody	profil litolo- giczny	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)	interpretacja	
				N10	ID PN/DIN
			10 20 30 40 50	2,5	0,44/0,2
1.0				7,1	0,64/0,5
2.0				10,7	0,72/0,6
3.0					
4.0				7,1	0,64/0,5
5.0				3,0	IL=0,3:
				5,6	0,60/0,5
				3,7	IL=0,3:
				5,6	0,60/0,5
Wytrzymałość na ścinanie τ_{max}			0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 MPa	Zał. nr:	
Uwagi:			Opracował: mgr inż. Agnieszka Biskup		3.B.4