

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Golf

Numer seryjny

17710 Professional

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	HATCHBACK 5D
Marka	Volkswagen
Model	Golf
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc [kW]	81
VIN	WVWZZZAUZGP044124
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2015


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe + Zn	172	358	291	358	287	348	172	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe + Zn	231	292	267	269	292	279	243	288	231	265
Lewe tylne drzwi	Fe + Zn	185	269	221	269	208	256	185	198	210	-
Lewy słupek	Fe + Zn	84	112	97	89	84	96	105	112	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe	95	109	102	109	95	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe + Zn	190	230	206	195	230	210	190	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe + Zn	190	288	231	209	190	205	227	288	245	250
Prawe tylne drzwi	Fe	139	255	197	249	255	180	139	163	195	-
Prawy słupek	Fe	113	177	149	177	176	139	113	142	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe + Zn	174	184	179	174	184	-	-	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe	74	114	97	74	98	110	114	88	-	-
Dach	Fe + Zn	84	110	97	89	96	110	106	84	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe	85	104	96	85	104	94	102	94	-	-

Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki