

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	i.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0211-0200	Skucie nierówności betonu spodu ustroju nośnego, o głębokości skucia - do 1 cm.	m2		
		(4,50 * 5,0) * 1,2	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
2	KNR-SEK 2- 33 0810- 0500	Groszkowanie powierzchni belek podporęczowych do stopnia czystości Sa 1/2.	m2		
		(10,0 + 5,0) * 0,75 * 2	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
3	KNR-SEK 2- 33 0210- 0111	Betonowanie miejsc uszkodzonych ustrojów nośnych - wsporniki podchodnikowe, betonem klasy C30/37; w-wa gr. 8,0 cm	m3		
		poz.2 * 0,08	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR BC-02 0212-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni spodu ustroju nośnego zaprawą cementowo-polimerową, wielkość ubytków do 30 mm.	m2		
		poz.1	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
5		Zakup montaż i transport stalowych balustrad typu U-12a, stanowiących zaporę mijankową na dojazdach do obiektu.	szt		
		2 * 4	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
6	kalk. własna	Montaż balustrad stalowych H=1,2 m, L=2,0 m na belkach podporęczowych.	szt		
		2 * 5	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

Z1. Dokumentacja fotograficzna




Odsłonięte czoła
Belek podporęczowych

Fot. 1 – Widok od strony DW 793



Fot. 2 - Widok na odsłoniętą belkę podporęczową, zanieczyszczoną płytę pomostu, drzewo w strefie stożka skarpowego



Fot. 3 – Widok od górnej wody na belkę podporęczową