

Właściciel instrumentu:
Szkola Baletowa
ul. Wrocławska 3/5, Łódź

Katowice 19.10.2023

EKSPERTYZA I OCENA INSTRUMENTU

1. Pianino/fortepian* marki Steinway&Sons.....
numer fabryczny166016.....
wyprodukowany w roku1916..... o długości (wysokości) 180 cm.....
2. Obudowa instrumentu: kolor ...czarny....., typ lakieru: politura.....
 - a) korpus - mocno zniszczony.....
 - b) nogi - komplet.....
 - c) lira -wyeksploatowana.....
3. Typ mechanizmu - angielski.....
 - a) stan techniczny –praktycznie do wymiany
 - b) stopień zużycia 80%.....
4. Klawiatura:
 - a) ilość oktaw 7.1/4.....
 - b) nakład na klawiszach – nieoryginalny.....
 - c) stan ogólny :bardzo zły, garnirung -zużyty, denka - owalne.....
 - d) rama klawiaturowa: sztyfty – mocno zużyte, podkłady-wymiana.....
5. Rezonans i mostki – widoczne szpanowanie rezonansu oraz nowe pęknięcia.....
6. Strojnica:
 - a) kołki stroikowe – luźne, strojnica fornirowana - nie nadaje się do strojenia.....
 - b) naciąg strunowy – niekompletny, mocno zużyty.....
 - c) strój ...435hz.....
7. Rama żeliwna –bez pęknięć.....
8. Ocena końcowa (przydatność, wartość zabytkowa, oryginalność itp.)
Obecny stan instrumentu nie nadaje się do użytkowania ,tym bardziej do celów edukacyjnych. Instrument do remontu kapitalnego. Przybliżona wartość remontu ok.80 000 zł

Powyższy stan instrumentu kształtuje jego wartość w dniu dokonania ekspertyzy na kwotę:
cyframi: 10.000.....
słownie: Dziesięć tysięcy złotych

Zlecający

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowej
im. Feliksa Parnella w Łodzi

mgr. Magdalena Sierakowska

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Feliksa Parnella

91-052 Łódź, ul. Wrocławska 3/5
tel. 42 613 10 20, fax. 42 613 10 27
NIP 7262159001, REG. 000648215

Ekspertyza i ocena wykonana

"PIANO-REMONT"

Sebastian Grima
43-176 Gostyń, ul. Młotła 44
.....NIP 6462360279
tel. 605 044615