


MAPA STANU ROWÓW
MELIORACYJNYCH
W GRANICACH OBSZARU NATURA 2000
BAGNO WIZNA
PLB200005
SKALA 1:30000



Mapę wykonano w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Białymstoku

Opracowanie i wykonanie: Zespół Analiz Przestrzennych

Białystok 2022

LEGENDA

Stan rowów melioracyjnych

— bardzo dobry

— dobry

— średni

— zły

— bardzo zły

□ Granica opracowania

Treść mapy sporządzono na podstawie
ortofotomapsy RGB (stan na 2020 r.)

1 0 1 2 km

