


MAPA STANU URZĄDZEŃ
MELIORACYJNYCH
W GRANICACH OBSZARU NATURA 2000
BAGNO WIZNA
PLB200005
SKALA 1:30000



Mapę wykonano w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Białymstoku

Opracowanie i wykonanie: Zespół Analiz Przestrzennych

Białystok 2022

LEGENDA

- Rowy
- Stan urządzeń melioracyjnych
 - dobry
 - średni
 - zadowalający
 - zły
- Granica opracowania

Treść mapy sporządzono na podstawie
ortofotomapy RGB (stan na 2020 r.)

1 0 1 2 km

