

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Touran EL1LR63

Numer seryjny
17710 Professional

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	MINIVAN
Marka	Volkswagen
Model	Touran
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	WVGZZZ1TZEW103753
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2014


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: Interpretacja ogólna, Nadwozie




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe + Zn	81	103	87	82	83	81	103	86	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe	92	117	101	117	106	96	98	92	104	95
Lewe tylne drzwi	Fe + Zn	131	180	155	174	145	131	180	170	144	138
Lewy słupek	Fe	91	122	106	122	116	98	91	108	102	-
Lewy tylny błotnik	Fe + Zn	94	102	100	102	101	94	102	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe + Zn	78	99	89	78	99	95	85	87	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe	92	130	105	96	92	110	101	107	102	130
Prawe tylne drzwi	Fe + Zn	150	197	177	150	182	197	194	157	173	186
Prawy słupek	Fe + Zn	91	182	126	182	152	102	91	117	111	-
Prawy tylny błotnik	Fe + Zn	142	214	164	142	147	151	214	-	-	-



GÓRA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe	112	145	127	145	112	145	119	114	-	-
Dach	Fe	105	136	121	128	126	136	105	109	-	-



TYŁ											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe	262	737	473	628	262	411	329	737	-	-

Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki