

BIURO RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO W. KOZIÓŁ WE WROCŁAWIU

Członek Polskiego Związku Motorowego, Licencja Audatex, współpracuje z Eurotax
Biuro: 54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8 tel. (071) 353-86-44, kom. 0-602-336-138

Opinia numer: L-22/1/2025

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca opinii : mgr Władysław Koziół RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja: Caravelle Trendline

Nr rejestracyjny: DW 107UW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

VIN: WV2ZZZ7HZ9H019033

Nr INFO-EKSPERT	040-04764
Data pierwszej rejestracji	2008/12/15
Data ważności badania technicznego	2023/12/06
Data oględzin	2025/02/05
Wskazanie drogomierza	436671 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/15-25/01/15)	193 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Samochód osobowy - mikrobus
Charakter wykorzystania	Przewóz osób.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	3000 kg / 770 kg
Rodzaj nadwozia	mikrobus 4 drzwiowy 8 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3400 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2460 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5290 mm / 1904 mm / 1959 mm

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

5100 PLN

w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Ocena techniczna
- 3 Kalkulacja Audatex - Naprawa pojazdu uszkodzonego
- 4 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Wycenę sporządził:

pieczęć

.....
BIURO RZECZOWNICÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138

Dnia 2025 -02- -7 r.



Wykonawca opinii : mgr Władysław Kozioł RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja: Caravelle Trendline

Nr rejestracyjny: DW 107UW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

VIN: WV2ZZZ7HZ9H019033

Nr INFO-EKSPERT	040-04764
Data pierwszej rejestracji	2008/12/15
Data ważności badania technicznego	2023/12/06
Data oględzin	2025/02/05
Wskazanie drogomierza	436671 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/15-25/01/15)	193 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Samochód osobowy - mikrobüs
Charakter wykorzystania	Przewóz osób.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	3000 kg / 770 kg
Rodzaj nadwozia	mikrobüs 4 drzwiowy 8 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	sprężyny / 3400 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2460 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5290 mm / 1904 mm / 1959 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.06-2008.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie ze składanym oparciem
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	17	Stopnie wejściowe podświetlane
3	Dogrzewacz	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszkłone	20	System p/poślizgowy MSR
6	Filtr cząsteczek stałych	21	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Immobilizer	22	Szyba tylna ogrzewana
8	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia	23	Szyby atermiczne
9	Kolumna kierownicy regulowana	24	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Ogrzewanie części pasażerskiej z osobnym wymiennikiem ciepła	25	Światło dodatkowe STOP
11	Okno w przestrzeni pasażerskiej przednie lewe przesuwne	26	Tapicerka "Box"
12	Podłoga wyłożona matą gumową w przestrzeni pasażersko - ładunkowej	27	Uchwyty do mocowania ładunków 8 szt.
13	Poduszka powietrzna kierowcy	28	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Poduszka powietrzna pasażera	29	Wycieraczka szyby tylnej
15	Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w I rzędzie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

- 2 Przygotowanie do montażu radia + głoś. 2 szt. + antena w szybie przód
 Przygotowanie do montażu radia
 Głośniki 2 szt.
 Antena radiowa w szybie przedniej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 215/70 R16C 109/107R SNOVANIS TL		50
Przednie prawe:	BARUM 215/70 R16C 109/107R SNOVANIS TL		50
Tylne lewe:	BARUM 215/70 R16C 109/107R SNOVANIS TL		50
Tylne prawe:	BARUM 215/70 R16C 109/107R SNOVANIS TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego ustalono ogólny stan samochodu.

Stwierdzono:

- I. SILNIK: kompletny, jest w ograniczonym ruchu. Trudny rozruch, brak mocy, kontrolka pracy silnika sygnalizuje tryb awaryjny, znaczne wycieki oleju na uszczelnieniach. Układ wydechowy rozszczelniony. Turbosprężarka rozszczelniona, Silnik wykazuje ponadnormatywne zużycie po znacznym przebiegu.
- II. PODWOZIE: kompletne, w ruchu. Brak możliwości oceny stopnia zużycia.
- III. NADWOZIE: kompletne, w ruchu. Liczne porysowania, przetarcia, drobne wgniecenia, odpryski powłoki lakierowej. Powłoka lakierowa matowa, wymaga odnowienia. Silne ogniska korozji na poszyciu ściany bocznej lewej i prawej, pokrywie tylnej
- IV. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: kompletny, w ruchu. Zderzak przedni i tylny - głęboko przetarte, popękane, wgłębione. Szyba czołowa posiada liczne odpryski od uderzeń kamieniami. Akumulator - złom.

Szczegółowy opis uszkodzeń przedstawiono w kalkulacji AUDATEX.

Koszt naprawy znacznie przekracza jego wartość. Naprawa samochodu jest nieopłacalna.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (200 mies.)	29 213 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	833 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 926 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 345 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 91 071 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -16,39%.

KOREKTY RÓŻNE	- 251 PLN
---------------	-----------

W tym:

Aktualność badań technicznych

[%] Wart. [PLN]

-1,0 - 251

*Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/01/15, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.
 Brak ważnych badań technicznych.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

24900 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4656,10 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

5100 PLN

(słownie: pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

BIURO RZECZOSZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138

pieczęć

Dnia 2025 -02- - 7 r.



Wykonawca opinii : mgr Władysław Koziół RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja: Caravelle Trendline

Nr rejestracyjny: DW 107UW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

VIN: WV2ZZZ7HZ9H019033

Nr INFO-EKSPERT	040-04764
Data pierwszej rejestracji	2008/12/15
Data ważności badania technicznego	2023/12/06
Data oględzin	2025/02/05
Wskazanie drogomierza	436671 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/15-25/01/15)	193 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Samochód osobowy - mikrobüs
Charakter wykorzystania	Przewóz osób.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	mikrobüs 4 drzwiowy 8 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2460 ccm / 96kW (131KM)

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku badania zewnętrznego ustalono ogólny stan samochodu.

Stwierdzono:

I. SILNIK: kompletny, jest w ograniczonym ruchu. Trudny rozruch, brak mocy, kontrolka pracy silnika sygnalizuje tryb awaryjny, znaczne wycieki oleju na uszczelnieniach. Układ wydechowy rozszczelniony. Turbosprężarka rozszczelniona, Silnik wykazuje ponadnormatywne zużycie po znacznym przebiegu.

II. PODWOZIE: kompletne, w ruchu. Brak możliwości oceny stopnia zużycia.

III. NADWOZIE: kompletne, w ruchu. Liczne porysowania, przetarcia, drobne wgniecenia, odpryski powłoki lakierowej. Powłoka lakierowa matowa, wymaga odnowienia. Silne ogniska korozji na poszyciu ściany bocznej lewej i prawej, pokrywie tylnej

IV. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: kompletny, w ruchu. Zderzak przedni i tylny - głęboko przetarte, popękane, wgiete. Szyba czołowa posiada liczne odpryski od uderzeń kamieniami. Akumulator - złom.

Szczegółowy opis uszkodzeń przedstawiono w kalkulacji AUDATEX.

Koszt naprawy znacznie przekracza jego wartość. Naprawa samochodu jest nieopłacalna.

UWAGI

Wydając niniejszą ocenę techniczną Biuro Rzeczoznawców Stowarzyszenia RMiM oraz Biegłych zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte samochodu. Niniejsza ocena techniczna nie jest ekspertyzą stanu technicznego, przedstawia podstawowe dane samochodu i została opracowana wyłącznie na podstawie oględzin zewnętrznych oraz uzyskanych informacji. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.


Samochód badano we Wrocławiu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

.....
BIURO RZECZOWNICÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Władysław Kozioł
54-044 Wrocław, ul. Amarantowa 8
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel. 71 353 86 44, 602 336 138

Dnia2025-02-07..... r.



Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław
Biuro Rzecznawców TSIRD
Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22/2025

SYGNATURA AKT : nie dotyczy
DATA OGŁĘDZIN : 05.02.2025
WŁAŚCICIEL POJAZDU : Dolnośląski Urząd wo
: POWSTANCÓW WARSZAWY 1
: 51-153 WROCŁAW
DANE POJAZDU
MARKA : VW
TYP/MODEL : TRANSPORTER T5(7H) / CARAVELLE
RODZAJ SILNIKA/POJEMNOŚĆ/MOC : Diesel z K / 2461 CCM / 96 KW
NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : DW 107UW / WV2ZZZ7HZ9H019033
PIERWSZA REJESTR. : 15.12.2008
PRZEBIEG : 436671 km ODCZYTANY
STAN OGÓLNY POJAZDU : Adekwatny do przebiegu
STREFA(Y) USZKODZEN : DOOKOŁA (CAŁKOWICIE)

K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T	PLN	77 347.19
VAT 23.00 %	PLN	17 789.85
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T	PLN	95 137.04

54 044 Wrocław, 05.02.2025

Biuro Rzeczoznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22/2025

05.02.2025

WŁAŚCICIEL Dołnośląski Urząd Wo POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

51-153 WROCŁAW

SYGNATURA nie dotyczy

MARKA	VW	TRANSPORTER T5(7H)	CARAVELLE
NUMER VIN	WV2ZZZ7HZ9H019033	NR REJ. DW 107UW	KOD TYPU 06 89 03
WERSJA	DRZWI ODSUW P	ANTENA SZYBY CZOŁOW	LUSTERKO B ASFER
WYPOSAŻENIE	OD 05.2008	FILTR CZĄSTECZ STAŁ	OSZKL TYL CIEMN TON
	OKNO ODS L	OKNO ODS P	CENTR RYGLOW RADIOWE
	PODN SZYB ELEKTR	LUSTERKO ELEK SKŁAD	CLIMATRONIC PRZ+TYŁ
	8-GŁOSNIKOWA INSTAL	REFLEKTOR PODWÓJNY	REFLEKTORY P-MGIELNE
	WYCIER SZYBY TYLNEJ	POKRYCIA TEKSYTALNE	WSPORN BIODR-KR P L
	WSPORN BIODR-KR P P	SIEDZ 3-MIEJSC 2 RZ	WSKAZNIK WIELOFUNKC
	ALTERNATOR 180 A	2460 CCM 96 KW	PRZEKL 6 BIEG
	KOŁO KIEROWN SKÓRA	PODUSZKA POW L/P	215/65 R16C 8PR
	CIEŻAREK KOŁA KIEROW	OBREZ 6,5 J X 16	KOŁO ZAP STAŁ
	PROGRAM STABILNOSCI	WYKŁ PODŁOGI-DYWANIK	ROZSTAW OSI 3400 MM
	2 KANAPA/ SIED POJED	DOP MASA CAŁK 3000KG	WYPOSAŻ COMFORTLINE

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL 1 =150.00	PLN/RBG
			CENA/KL 2 =150.00	PLN/RBG
			CENA/KL 3 =150.00	PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
KOD CZ			
10 01 19 23 SILNIK WYB/WBUD (BEZ ODŁĄCZENIA/ UMOCOWANIA SPRĘŻARKI) OBEJMUJE: UKŁAD CHŁODZENIA OPRÓŻNIC/ NAPEŁNIC, FILTR POWIETRZA, RURA WYDECH PRZ I WSPORNIK POZESPOŁÓW WYB/WBU POMPA HYDRAULIKI, WĘŻE, PRZEWODY ELEKTR I PÓŁOSIE ODŁĄCZYĆ/ UMOCOWAĆ SILNIK ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW WYB/WBUD SILNIK ODŁĄCZYĆ / UMOCOWAĆ	2	68	1020.00
63 29 19 00 NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD OBEJMUJE: KRATA CHŁODNICY, LISTWY OCHRONNE, MISA DŹWIEKOCHRONNA I REFLEK- TORY PMGIELNE WYB/WBUD	2	13	195.00
27 12 19 00 POKR AKUMULATORA WYB/WBUD	1	2	30.00
66 05 55 50 KRATA CZOŁOWA WYMIANA (WYBUDOWANA) OBEJMUJE: PRZEŁOŻENIE OSPRZETU	2	1	15.00
27 06 19 00) AKUMULATOR WYBUD/WBUD	1	1	15.00
27 06 55 50 AKUMULATOR WYMIANA (WYBUDOWANY)	1	1	15.00
64 10 55 00 SZYBA CZOŁOWA WYMIENIC	2	25	375.00
51 27 55 29) SCIANA BOCZNA ZEWN L DOLNA CZESCIOWO	3	55	825.00
53 10 53 10) BLACHA WSPORCZA TYL L OSPRZĘT WYBUDOWAĆ (USZCZELKA POKRYWY TYL, ZDERZAK, POPRZECZKA, WYKŁADZINA BOCZ I NAKŁADKA POPRZECZKI WYBUDOWANE) OBEJMUJE: SPRĘŻYNY GAZOWE WYBUDOWAĆ POKRYCIE PODŁOGI TYL ODŁĄCZYĆ	3	2	30.00

Biuro Rzeczoznawców TSiRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A	N A P R A W Y	NR	L-22/2025	05.02.2025
R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10	JC=1 RBG	CENA/KL 1 =150.00 PLN/RBG
				CENA/KL 2 =150.00 PLN/RBG
				CENA/KL 3 =150.00 PLN/RBG

NR POZ.	PRACY /	PRACE	NAPRAWCZE	POJEDYNCZE	SCALONE	KL	JC	OPER.
KOD CZ								CENA
53 10 55 00	BL	OBSADY	T L	WYMIANA		3	29	435.00
53 10 59 10)	BLACHA	WSPORCZA	TYL L	OSPRZĘT	WBUDOWAĆ	3	4	60.00
	OBEJMUJE:	WYBUDOWANY	OSPRZĘT	WBUDOWAĆ				
	LUB	WYMIENIĆ						
63 69 19 00	OSŁONA	ZDERZAKA	T	WYB/WBUD		3	9	135.00
	OBEJMUJE:	LAMPY	T	WYB/WBUD				
63 69 55 50	NAKLADKA	ZDERZKA	TYL	WYMIENIC		2	2	30.00
	(ZDERZAK	WYBUDOWANY)						
63 50 19 50	POPRZECZKA	T	WYB/WBUD			3	1	15.00
	(ABDECKUNG	FUER	STOSSFAENGER	AUSGEBAUT)				
55 59 19 10	POKRYWA	SCIANY	TYLNEJ	WYB/WBUD		2	13	195.00
55 59 55 60	POKRYWA	KOM BAG	WYMIANA	(WYBUDOWANA)		2	22	330.00
	UMFASST:	AUS-/EINBAU	SAEMTLICHER	TEILE				
55 70 19 00	USZCZELKA	KLAPY	SCIANY	TYLNEJ	WYB/WBUD	3	5	75.00
70 68 19 00	NAKLADKA	SLUPKA "C"	L	WYB/WBUD		3	2	30.00
70 69 19 00	NAKLADKA	SLUPKA "D"	L	WYB/WBUD		3	2	30.00
70 75 19 20)	WYKŁADZINA	BOCZNA	TYL L	WYB/WBUD		3	3	45.00
	(NAKLADKI	SŁUPKÓW	C/D	WYBUDOWANE)				
70 39 19 00	OSŁONA	POPRZECZKI	G	WYB/BUD		3	3	45.00
87 34 09 70	SPREZARKA	UKŁADU	KLIMATYZACJI	ODŁ/ZŁACZ		1	2	30.00
10 03 33 70	SILNIK	CZESCIOWY	SKOMPLETOWANIE	(DIESEL)		2	47	705.00
	(SILNIK	WYBUDOWANY)						
	OBEJMUJE:	SPRZEGLO,	KOLO	ZAMACHOWE,	GLO-			
	WICA,	PRADNICA,	POMPA	WODY,	FILTR			
	OLEJU,	POMPA	WTRYSKOWA,	WSPORNIK	SILNIKA,			
	PASEK	ZEBATY,	TERMOSTAT,	KROCIEC	WODNY,			
	CISN	WLACZNIK	OLEJOWY	PRZELOZENIE,	USTAWIENIE			
	FAZ	ROZRZADU	I	MOMENTU	WTRYSKU			
20 34 19 00)	FILTR	PALIWA	DIESEL	WYBUD/WBUD		2	1	15.00
21 30 19 23)	TURBODOŁADOWARKA	WYB/WBUD				2	10	150.00
21 41 19 20	RURA	TLOCZNA	CHŁODNICY	POW DOL	WYB/WBUD	2	3	45.00
0283	WYKL	ZDERZAKA	PRZ	NAPRAWA		3	15*	225.00
0471	POKRYWA	KOM.	SILNIKA	NAPRAWA		3	10*	150.00
3482	ŚCIANA	TYL	P	NAPRAWA		3	20*	300.00

51 01 75 01)	CZESC	NADWOZIA	KONSERW	PRZESTRZ	ZAMKN	3	2	30.00
51 01 75 50	POKRYWA	TYLNA	KONSERWACJA	PRZESTRZENI		3	1	15.00
	ZAMKNIETYCH	(OPERACJA	SCALONA)					

Biuro Rzeczoznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

KALKULACJA NAPRAWY NR L-22/2025 05.02.2025
LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
0299	OSŁONA L ZDERZAKA P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
0300	OSŁONA P ZDERZAK PRZ	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	3
0221	NADWOZIE ZEW	ODNOWA LAKIERU	273

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
0299	OSŁONA L ZDERZAKA P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	46.63
0300	OSŁONA P ZDERZAK PRZ LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	46.63
0221	NADWOZIE ZEW ODNOWA LAKIERU	7916.07

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 150.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	279	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	307	4605.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		93.26
ODNOWA LAKIERU		7858.49
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		57.58
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		185.20
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		66.20

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.01.2025 / 01

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0299	OSŁONA L ZDERZAKA P	+7H5 807 489 GRU	121.06
0300	OSŁONA P ZDERZAK PRZ	+7H5 807 490 GRU	108.86
0411	KRATA WLOTU POWIETRZ	7H5 853 653	313.74
1401	SZYBA CZOŁOWA	7E0 845 099 AA NVB	1787.80
1405	APLIKATOR	D 009 500 25	17.88
1409	NIĆ TNĄCA	357 853 999 B	66.66
1410	0.06 L PŁYN CZYSZCZĄCY	D 009 401 04	37.83
1411	ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ	;D 004 660 M4	257.64
1414	SZYBA CZOŁOWA PODST	D 009 200 02	47.15
1417	2 P EL DYSTANSOWY	443 845 631 A	12.18
2583	WYKL ZDERZAKA T	+7H0 807 417 C 7G9	1665.85
2931	POKRYWA BAGAŻNIKA	7E0 827 025 F	4991.06
3160	ZEST KLEJU SZYBY T	;D 004 660 M4	257.64
3162	0.06 L PŁYN CZYSZCZĄCY	D 009 401 04	37.83
3165	NIĆ TNĄCA	357 853 999 B	66.66
3166	APLIKATOR	D 009 500 25	17.88
3171	AKTYWATOR SZYBY T	D 181 802 M1	40.64
3172	SZYBA TYLNA PODST	D 009 200 02	47.15

Biuro Rzeczoznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR L-22/2025

05.02.2025

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A				PLN	PLN

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG					
RAZEM KL 1	6 JC X	150.00	PLN/RBG	90.00	
RAZEM KL 2	205 JC X	150.00	PLN/RBG	3 075.00	
RAZEM KL 3	160 JC X	150.00	PLN/RBG	2 400.00	
RAZEM ROBOCIZNA					5 565.00
K O S Z T Y D O D A T K O W E					
KONS. PROFILI ZAMKN					
TOTAL CL 3	3 JC X	150.00	PLN/RBG	45.00	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE					45.00
L A K I E R O W A N I E					
KOSZTY ROBOCIZNY				4 605.00	
KOSZTY MATERIAŁU				8 260.73	
RAZEM LAKIEROWANIE					12 865.73
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E					
NORMALIA (2.0%)				57 717.12	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE				1 154.34	
					58 871.46
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T				77 347.19	

VAT 23.00 %					17 789.85
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T					95 137.04

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

+ = OKREŚLENIE NR KOLORU

= CZĘŚĆ REGENEROWANA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA


)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32304310

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
; = PART NO NOT VALID FOR ORDERING
SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE



Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

STRONA KONTROLNA NR L-22/2025 05.02.2025

WŁAŚCICIEL Dołnośląski Urząd wo POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
51-153 WROCŁAW
SYGNATURA nie dotyczy

MARKA VW TRANSPORTER T5(7H) CARAVELLE
NUMER VIN WV2ZZZ7HZ9H019033 NR REJ. DW 107UW KOD TYPU 06 89 03
NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 323043 32304310 CLASSDIRECT REL 23.09
WERSJA NUMER 50.2309.01

DATA WYLICZENIA : 05.02.2025

KODY WESRSJI WYPOSAŻENIA
- WERSJA Z NR NADWOZIA : B3 C2 C8 E8 E9 F5 F7 F8 G2 G3 G8 G9 H2 I1 I2 I8
J6 K2 K3 K7 L7 M9 O9 P4 Q3 Q6 R2 R8 S1 T8 V3 V7
W3 W6 X4 Y4 Z6
- WERSJA WYPOSAŻENIA : B3 C2 C8 E8 E9 F5 F7 F8 G2 G3 G8 G9 H2 I1 I2 I8
J6 K2 K3 K7 L7 M9 O9 P4 Q3 Q6 R2 R8 S1 T8 V3 V7
W3 W6 X4 Y4 Z6

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE
- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : ET 3537 LO / N 0283 LO / H 2931 LO
E 1401 ---> E 1411 Z / E 1401 ---> E 1414 Z
E 1401 ---> E 1417 Z /
E 2931 ---> E 3160 Z / E 2931 ---> E 3171 Z
ET 3537 ---> E 3519 Z / ET 3537 ---> E 3521 Z
ET 3537 ---> TE 3561 Z / ET 3537 ---> E 3571 Z
E 1414 ---> E 1405 Z / E 1411 ---> E 1409 Z
E 1411 ---> E 1410 Z / E 3160 ---> E 3162 Z
E 3160 ---> E 3165 Z / E 3171 ---> E 3166 Z
E 3160 ---> E 3172 Z / E 0411 ---> LE 0411 FP
E 2931 ---> LE 2931 EL / ET 3537 ---> LE 3537 EL
E 3571 ---> LE 3571 EL / I 0471 ---> LI 0471 EL
I 3482 ---> LI 3482 EL

STAWKI GODZINOWE
- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
- MECH-BLACH. : 150.00 PLN/RBG 150.00 PLN/RBG
150.00 PLN/RBG
- LAKIEROWANIE - AZT : 150.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF
- KODY AKTYWNE : 51 100.00

CZĘŚCI ZAM.
- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.01.2025
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.01.2025

LAKIEROWANIE
PAINT PRICE DATE : 08.03.2024
- RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE10299 / LE10300 / LI 0221

IŁOŚĆ POZYCJI

Biuro Rzecznawców TSIRD

Władysław Kozioł
Amarantowa 8
54 044 Wrocław

S T R O N A K O N T R O L N A NR L-22/2025

05.02.2025

- UJĘTYCH : 19
- MUTACJI :

PODSUMOWANIE KALKULACJI

ROBOC: 5 565.00 DODAT: 45.00 LAK : 12 865.73 CZĘŚ: 58 871.46
NAPR: 77 347.19 VAT : 17 789.85 NAPR: 95 137.04

DANE SZCZEGÓŁOWE :

LI 0221	E 1401	I 0471	10	E 0299	E 0300
I 0283	15 N 0283	E 0411		E 9626	E 2583
E 2931	H 2931	ET 3537		I 3482	20 E 7911
E 8395	E 8044	E 8147		E 8721	

911

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: L-22/1/2025

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca opinii : mgr Władysław Kozioł RS000098

Właściciel: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 51-153 Wrocław

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości samochodu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Transporter T5 2.5 TDi MR`03 E4 3.0t

Wersja: Caravelle Trendline

Nr rejestracyjny: DW 107UW

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.5t*

Nr IE: 040-04764

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 193 mies.) . **24 900 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,21

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	
2	Ściana boczna tylna	P
2 Wyposażenie		
3	Zderzak przedni kpl.	
3 Silnik z osprzętem		
4	Filtr powietrza kpl. z przewodami	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Drzwi tyłu nadwozia	
2	Słupek C	L
2 Wyposażenie		
3	Zderzak tylny kpl.	
4	Szyba przednia	
3 Silnik z osprzętem		
5	Turbosprężarka/ sprężarka	
7 Reszta		
6	Zbiornik paliwa kpl.	
7	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	28	10	6 275
2	Wyposażenie	37	2	9 029
3	Silnik z osprzętem	15	7	3 474
4	Układ napędowy	6	0	1 494
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	1 743
6	Zawieszenie tylne	4	0	996
7	Reszta	3	24	568
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				23 579 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

	UREALNIONY	ASO
Stawka mech. / blacharska	50,00 PLN/rbg	150,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	50,00 PLN/rbg	150,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	0,0 %	0,0 %
Urealnienie (zmniejszenie) cen zamienników	0,0 %	0,0 %
Części plus normalia	58 871,46 PLN	58 871,46 PLN
Robocizna	3 405,00 PLN	10 215,00 PLN
Materiały lakiernicze i inne	8 260,73 PLN	8 260,73 PLN
RAZEM	70 537,19 PLN	77 347,19 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda urealnionego kosztu naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	24 900 PLN
Urealniony koszt naprawy	70 537 PLN
Wynik metody urealnionego kosztu naprawy	0 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	24 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0531
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,82
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,27
Wynik metody stopnia uszkodzenia	5 064 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	5 064 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	24 900 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	5 100 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	19 800 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	3,82

Wycenę sporządził:

pieczęć

54-044 Wrocław
NIP 895-001-89-87, Regon 930535647
tel: 71 353 86 44, 602 336 138

Dnia r.

2025 - 02 - 7

