

Załącznik 2 do Raportu Końcowego

Dokumentacja fotograficzna wybranych działań PZŚ wdrożonych podczas realizacji Kontraktu.



Fot.1 Profilaktyka chorób typu HIV-AIDS oraz podnoszenie poziomu świadomości dotyczącego mobbingu.



Fot.2 Realizacja elektropotłów, w miejscach odciętych ścianką szczelną prowadzona przez specjalistę z nadzoru przyrodniczego.



Fot.3 Wyposażenie zaplecza budowy w pojemniki z sorbentem oraz matami sorbentowymi.



Fot.4 Tablica informacyjna BHP zainstalowana na zapleczu budowy w trakcie realizacji Inwestycji.



Fot.5 Przykład zastosowania na terenie Inwestycji płotków herpetologicznych pełniących jednocześnie funkcję wygradzania siedlisk przyrodniczych.



Fot.6 Utwardzenie miejsc do parkowania maszyn za pomocą foli oraz płyt.



Fot.7 Oznakowanie stanowisk do tankowania pojazdów.



Fot.8 Prace archeologiczne w miejscu znalezienia średniowiecznej zbroi kolczej.



Fot.9 Prace związane z odłowem ptaków prowadzone przez specjalistę z nadzoru przyrodniczego.



Fot.10 Prace związane z rozpoznawaniem gatunków inwazyjnych na obszarze Zadania, prowadzone przez specjalistę z nadzoru przyrodniczego.



Fot.11 Wzrost trwa na obsianych skarpach wału nr I.



Fot.12 Wzrost trwa na obsianych skarpach wału nr VI.



Fot. 13 Nasadzenia wykonane na działkach Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie (polder zalewowy) w ramach działań kompensacyjnych za drzewa usuwane w trakcie realizacji prac przygotowawczych.



Fot. 14 Nasadzenia wykonane na działkach Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie (polder zalewowy) w ramach działań kompensacyjnych za drzewa usuwane w trakcie realizacji prac przygotowawczych (powódź wrzesień 2024 r.) .



Fot.15 Widok na nowo wybudowane wały przeciwpowodziowe (efekt ochrony przeciwpowodziowej w zw. z powodzią, wrzesień 2024 r.).



Fot.16 Widok na nowo wybudowane wały przeciwpowodziowe (efekt ochrony przeciwpowodziowej w zw. z powodzią, wrzesień 2024 r.).