


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl



OPINIA Nr: POP-939/2/25

z dnia: 2025/12/23

Rzecznik : mgr inż. Krzysztof Howil RS 001238

Właściciel: PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU

Adres: ul. Solna 10, 61-736 Poznań

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Rapid 1.0 TSI MR`18 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: PO 5CT93

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAP6NH4J4522318

Data pierwszej rejestracji	2017/10/17
Wskazanie drogomierza	166384 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/10/17-25/12/27)	98 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1615 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 70kW (95KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	16	System p/poślizgowy MSR
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Głośniki 4 szt.	18	System pokolizyjny ACS
5	Klimatyzacja manualna Climatic	19	System Start/Stop
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	20	Szyba tylna ogrzewana
7	Kurtyny powietrzne boczne	21	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	*Lakier metalizowany	22	Szyby przyciemniane
9	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Światła do jazdy dziennej
10	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	24	*Światła p/mgielne przednie
11	Poduszki powietrzne boczne	25	Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60
12	Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	26	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
13	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	27	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	28	Zderzaki w kolorze nadwozia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 155/60 R15 88H XL ALLSEASON CONTACT TL	4,0	66
Przednie prawe:	CONTINENTAL 155/60 R15 88H XL ALLSEASON CONTACT TL	4,0	66
Tylne lewe:	CONTINENTAL 155/60 R15 88H XL ALLSEASON CONTACT TL	4,0	66
Tylne prawe:	CONTINENTAL 155/60 R15 88H XL ALLSEASON CONTACT TL	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Próby drogowej nie wykonywano, Badanie przeprowadzono w warunkach parkingowych.
Pojazd zabrudzony.

SILNIK:

Stwierdzono:

Rozruch i praca silnika w całym zakresie obrotów nie budzi zastrzeżeń.

Układy chłodzenia i smarowania szczelne. Komora silnika brudna. Układ wydechowy naloty korozji.

PODWOZIE:

Stwierdzono:

Zespoły i mechanizmy podwozia są kompletne i stopień zużycia odpowiedni do przebiegu i okresu użytkowania. naloty korozji.

NADWOZIE:

Nadwozie typu: liftback, 5 drzwiowe, kolor czarny,

Stwierdzono:

Drobne ślady eksploatacyjne.

Stan nadwozia oceniam jako dobry.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

Kompletne sprawne technicznie.

Stwierdzono:

- zderzak przedni - rysy,
- reflektor prawy - pęknięty,
- tapicerka wnętrza - zabrudzona, poplamiona,

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (103 mies.) 29 500 PLN

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 672 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 4 424 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 110 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 56 384 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -14,66%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 275 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 6 720 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 772
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-2 574
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 574
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-3,1	- 800
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 27 grudnia 2025 roku wynosi:

18800 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3515,45 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
.....

pieczęć

Dnia r.

Z up. Prezesa Zarządu


Beata Tabor-Stachowiak

**Sprawdzono
pod kątem formalnym**

RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEN

RZECZOZNAWCA - MOI

Spółka z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-78-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: POP-939/2/25

z dnia: 2025/12/23

Dane: [O] XII-2025

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Rok produkcji: 2017

Marka: SKODA

Model: Rapid 1.0 TSI MR 18 E6

Wersja: Active

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: PO 5CT93



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9




Fot. 10




Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: POP-939/2/25

z dnia: 2025/12/23

Rzecznik : mgr inż. Krzysztof Howil RS 001238

Właściciel: PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU

Adres: ul. Solna 10, 61-736 Poznań

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Rapid 1.0 TSI MR`18 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: PO 5CT93

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Rapid 1.0 TSI MR`18 E6 Active lif5 999 ccm 70 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2019	05	34000	34000
2018	05	31650	31650
2017	05	29500	29500
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (103 mies.)			29 500 PLN

Normatywny okres eksploatacji	103 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2017/10/17
Rzeczywisty okres eksploatacji	98 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	672 PLN po korekcie: 30 172 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2017.04-2017.12

Przebieg normatywny	110 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	166 384 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 424 PLN po korekcie: 25 748 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 772
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-2 574
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 574
Konieczne naprawy pojazdu	-3,1	- 800
KOREKTY RÓŻNE		- 6 720 PLN po korekcie: 19 028 PLN

STAN OGUMIENIA:


Oś	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn	Koło	Cena Zuż. Bieżn
		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]		[PLN] [%] [mm]
Przednia			Lewe: 429 66* 4				Prawe: 429 66* 4	
Tylna			Lewe: 429 66* 4				Prawe: 429 66* 4	
KOREKTA ZA OGUMIENIE					- 275 PLN po korekcie:		18 753 PLN	

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	18 800 PLN
--	------------

Wycenę sporządził:

..... pieczęć
.....

Dnia r.



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: POP-939/2/25

z dnia: 2025/12/23

Rzeczoznawca : mgr inż. Krzysztof Howil RS 001238

Właściciel: PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU

Adres: ul. Solna 10, 61-736 Poznań

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XII-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Rapid 1.0 TSI MR`18 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: PO 5CT93

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

