

Formularz stanu technicznego środka trwałego*

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	SAMOCHÓD TOYOTA HILUX 3.0 DLU 11871
2. Marka, typ	TOYOTA
3. Numer fabryczny/seryjny	VIN – AHTFZ29GX09050527 Numer rejestracyjny - DLU 11871 Dowód rejestr. seria - DR/BAT 4021373 Karta pojazdu. – KP/AAB 4465369 Data pierwszej rejestr. – 04.01.2011
4. Numer inwentarzowy	74200002032
5. Rok produkcji/budowy	2010
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	USZKODZONY
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	TAK – drobne kolizje w ramach eksploatacji
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Brak informacji
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	TAK
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Pęknięte podłużnice ramy przy tylnej osi.
14. Czy środek trwały jest kompletny?	TAK
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Brak radia
16. Uwagi	Stan licznika: 233.393 km
17. Informacje dodatkowe	Koło zapasowe – podwieszone Stan paliwa – ¼ zbiornika

Kluczyki – 1 kpl + pilot

Hak holowniczy

Dokumentacja:

Instrukcja obsługi + książka serwisowo-gwarancyjna

Powyższe informacje należy każdorazowo dostosować do środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.