



„WYCENA”
Kazimierz Margas
 93-213 Łódź
 ul. Kossaka 6 m 85
 42 6 431479
 601 82 66 26

Znak sprawy 1008-SEE.7110.30.2023.2
UNP: 1008-23-032277 z dnia 07.04.2023

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
 wykonana na zlecenie :

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Łódź-Bałuty
 Dział Egzekucji Administracyjnej
 91-066 Łódź
 ul. Zachodnia 47

Wycena wykonana przez biegłego skarbowego
 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

PIETRZAK PRZEMYSŁAW
 91-496 Łódź
 ul. Nastrojowa 14/48

Kazimierz Margas
Rzecznik pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : 95-100 Zgierz Parking Urzędu Skarbowego w Zgierz, ul. Popiełuszki 8
dn. 13.04.2023 r.

MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU TYP	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
OPEL	ASTRA IV	EL 4U541	W0L0AHL4898 049072	-	495 kg 5	1598 cm ³ 85 kW 116 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
osobowy hatchback	ZI kat.	2009	2009.05.25 2020.05.22	-	-	analogowy 206567 km

- * W czasie oględzin i badania nie okazano dowodu rejestracyjnego.
- * Pojazd posiada tablice rejestracyjne czytelne, jest 1 kluczyk samochodowy z pilotem.
- * Pojazd posiada czytelny oryginalny numer VIN w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Nalepka legalizacyjna kontrolna zgodna z numerem rejestracyjnym.
- * Właściciel nieobecny przy oszacowaniu pojazdu.
- * Wycenę Techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego.
- * W dniu oględzin była przeprowadzona jazda kontrolna na placu parkingowym Urzędu Skarbowego.

Kraj producenta	OPEL Niemcy
Marka	OPEL
Model	IV 1,6
Typ nadwozia	hatchback
Rok produkcji	2009
Typ silnika Rodzaj zasilania	rzędowy 1598 cm ³ benzynowy kat.
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów/ Liczba zaworów	4 / rzędowy / 4
Rodzaj napędu	przedni, silnik z przodu,
Rodzaj skrzyni biegów	manualna 6 biegowa
Numer seryjny	049072

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Ocenę stanu technicznego pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu w zakresie możliwym do oszaco-

wania wartości w warunkach oględzin na parkingu strzeżonym.
Samochód jest zaparkowany, nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Zakres Oceny Technicznej :

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno – identyfikacyjnych,
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu,
- próba uruchomienia pojazdu i jazda kontrolna,
- opis oraz wycena stanu technicznego pojazdu,
- ustalenie wartości rynkowej,
- dokładną dokumentację fotograficzną,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie uruchomionym, / metodą oględzin zewnętrznych /

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE (2005.05-2010.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS korektor siły hamowania	10	autoalarm
2	czujnik zmiernych	11	ESP system stabilizacji toru jazdy
3	Poduszki powietrzne	12	Komputer pokładowy xx
4	Wspomaganie układu kierowniczego	13	Zagłowniki foteli przednich i tylnych
5	Tapicerka materiałowa	14	Tarcze kół stalowe 7Jx15 ogumienie 205/55 R16 M+S
5	Szyby przednie regulowane elektrycznie	15	Pasy bezpieczeństwa
6	Radio, głośniki	16	Komputer pokładowy
7	Lakier metalic	17	Skrzynia biegów manualna
8	Zamek centralny zdalnie sterowany	18	Elektryczne lusterka
9	Klimatyzacja	19	Isofix

SILNIK:

benzynowy, pojemność 1598 cm³ 85 kW 116 KM z zapłonem iskrowym z wtryskiem paliwa bezpośrednim SMPi

- dał się łatwo uruchomić, praca równomierna, przyspieszenia dobre,
- **tłumik przepalony,**
- dwa wałki rozrządu umieszczony w głowicy DOHC, liczba zaworów na cylinder 4,
- usytuowany z przodu, napęd przedni,

Silnik z osprzętem kompletny nie zauważono zewnętrznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

- elementy zewnętrzne silnika i osprzęt - zużycie eksploatacyjne,
- stan oleju w silniku pełny,

Korpus silnika z osprzętem zewnętrznie zaśnieżany,

- instalacja wodna i elektryczna zewnętrznych uszkodzeń nie zauważono, obejmy i zaciski instalacji przewodowej pokryte produktami korozji, nieznacznie zaśnieżane,
- elementy układu wydechowego rury i tłumiki korodują,

NADWOZIE :

Pomiar grubości powłoki lakierniczej oryginalny - 220-335 mikronów.

Numery VIN czytelny wybity w podszybiu.

W0L0AHL4898049072

Rodzaj nadwozia : hatchback w kolorze czarnym.

- powłoka lakiernicza – odbarwiona, nie posiada uszkodzeń,
- fotele – poszycia nie posiadają uszkodzeń w dobrym stanie,
- zderzak przedni – uszkodzone uchwyty z prawej i lewej strony,
- pokrywa bagażnika nie otwiera się- zamek uszkodzony,

Wnętrze pojazdu :

- pokrycia siedzeń przednich i tylnych welurowe,
- oparcie fotela kierowcy – stan dobry,
- wykładziny podłogi, dywaniki podłogowe zużycie eksploatacyjne,

Wyposażenie :

- radioodbiornik,
- akumulator, gaśnica,

Braki w wyposażeniu :

- dowód rejestracyjny
- zapasowe kluczyki samochodowe,

Dane techniczne pojazdu / wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc	5
- masa własna	1270 kg
- dop. ładowność całkowita	495 kg
- dop. masa całkowita	1765 kg
- liczba osi / liczba kół	2/4
- naj. dop. nacisk na oś	9,11 kN
- objętość zbiornika paliwa	55 dm ³
- zużycie paliwa (dm ³ /100 km)	4,90 dm ³
- obciążenie osi przedniej	850 kg
- obciążenie osi tylnej	830 kg
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołów pojazdów	3020 kg
- dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem /bez hamulca	1200kg /635 kg

wymiary zewnętrzne :

- liczba osi / liczba kół	2/4
- długość x szerokość pojazdu	4419 / 1814 mm
- wysokość pojazdu	1510 mm
- rozstaw osi skrajnych	2614 mm

UKŁAD NAPĘDOWY : napęd na koła przednie,

- skrzynia biegów manualna - mechanizm dźwigni zmiany biegów nie zauważono uszkodzeń mechanicznych

- luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów powiększony,

UKŁAD ZAWIESZENIA / POWOZIE: przednie – kolumny McPhersona,

tylne – oś skrętna,

- kompletny, zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- zawieszenie przednie i zawieszenie tylne zabezpieczone pokryte produktami korozji,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE : - akumulator sprawny,

- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne kompletne, zewnętrznych usterek mechanicznych nie zauważono

- światła i oświetlenie – działanie prawidłowe

UKŁAD HAMULCOWY : - zasadniczy i pomocniczy – skuteczność dobra,

hamulce : przód i tył– tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem,

- tarcze hamulcowe - powierzchnie korodują,

UKŁAD KIEROWANIA : - z stanie eksploatacyjnym dobrym,**KOŁA I OGUMIENIE :** - tarcze kół Alu – lekko pokaleczone,

Ogumienie : Zużyte

Przód produkcji firmy NEXEN 205/55 R16

rok produkcji ogumienia lipiec 2015r.

Tył firmy BARUM 205/55 R16

- rok produkcji ogumienia sierpień 2009

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu-technicznie i eksploatacyjnie – zużycie odpowiednie do wieku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :**Opinia biegłego skarbowego :**

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część A, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne, / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe,
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa - to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pojazd jest parkowany na przestrzeni otwartej nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Pod uwagę uwzględniono wyposażenie standardowe i dodatkowe. Pojazd marki OPEL ASTRA hatchback Nr rejestr. EL 4U541 rok prod. 2009 z 14 letnim okresem eksploatacyjnym jest w dobrym stanie eksploatacyjnym i technicznym.

Uwzględniając stan techniczny, oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe wskaźniki decydujące o jego wartości w zakresie ustalenia (podane w uwagach): uszkodzenia nadwozia, braki, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy - wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

13000 PLN

**słownie: trzynaście tysięcy złotych
w tym VAT (23,0%) 2430,89 PLN**

Wartość określono na podstawie między innymi:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,

Zastrzeżenia:

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Załączniki:

- Fotografie związane do Wyceny Technicznej szt. 10
- Kluczyk samochodowy 1 szt. z pilotem


Uwagi!

* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007) w zakresie kompetencji:


- ocena stanu technicznego pojazdów,
- wycena wartości pojazdów,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
- wycena środków transportu samochodowego, w tym pojazdów ciężarowych- specjalnych
- pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie,

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margas Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margas
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79



diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ*Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)***OPEL ASTRA IV hatchback****Nr rejestr. EL 4U541 rok prod. 2009 / 1598 cm³ silnik benzynowy kat.**



ZLECZENIA
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
 Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
 EKSPERT AUTO CONSULTING
 pojazdy samochodowe
 tech. mech. KAZIMIERZ MARGAS
 Certyfikat 21/R/2007 W-wa