



„WYCENA”
Kazimierz Margas
 93-213 Łódź
 ul. Kossaka 6 m 85
 42 6 43 14 79
 601 82 66 26

Znak sprawy : 1008-SEE.7110.36.2023.2
 z dnia 29.05.2023

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
 wykonana na zlecenie :

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Łódź-Bałuty
 Dział Egzekucji Administracyjnej
 91-066 Łódź
 ul. Zachodnia 47

*Wycena wykonana przez biegłego skarbowego
 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi*

WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

Koncesjonowane Biuro Ochrony
 "SERVO" KUR i WSP.SP.J.
 90-013 Łódź
 ul. Lutomierska 131

Kazimierz Margas
Rzeczoznawca pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

*Miejsce i data wyceny : 95-100 Zgierz Parking Urzędu Skarbowego w Zgierz, ul. Popiełuszki 8
 dn. 31.05.2023 r.*

MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU TYP	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
HYUNDAI	i 30 CRDi 1,6	EL 788KK	TMADB51SABJ 172008	nie odczytano	519 kg 4	1582 cm ³ 66 kW 90 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
sam. ciężarowy wielozadaniowy	ON kat.	2010	2010.10.13 2010.10.13	2023.07.06	-	367142 km

- * W czasie oględzin i badania pojazdu okazano dowód rejestracyjny. Akumulator rozładowany.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjne, 2 kluczyki samochodowe z pilotem,
- * Pojazd posiada zamontowaną tabliczkę znamionową firmową i homologacyjną oraz numer VIN w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Nalepka legalizacyjna kontrolna zgodna z numerem rejestracyjnym.
- * Wycenę Techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego.

Kraj producenta	HYUNDAI Motor Manufacturing CZECH
Marka	HYUNDAI
Model	i 30 FDH CRDI
Typ nadwozia	sam. ciężarowy wielozadaniowy
Rok produkcji	2010
Typ silnika Rodzaj zasilania	rzędowy 4 cylindrowy 1582 cm ³ wysokoprężny
Rodzaj napędu	przedni, silnik z przodu,
Rodzaj skrzyni biegów	7 biegowa - manualna
Numer seryjny	72008

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Ocenę stanu technicznego pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu. w zakresie możliwym do oszacowania wartości w warunkach oględzin na parkingu strzeżonym.

Samochód jest zaparkowany unieruchomiony, nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Zakres Oceny Technicznej :**Ocena Techniczna obejmuje:**

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno – identyfikacyjnych,
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu,
- opis oraz wycena stanu technicznego pojazdu,
- ustalenie wartości rynkowej,
- dokładną dokumentację fotograficzną,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie unieruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /

W dniu badania okazano dowód rejestracyjny Seria DR/BAL Nr. 1154339 wydany przez :

Prezydenta Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-113 Łódź

Dowód rejestracyjny wystawiony na właściciela :

Koncesjonowane Biuro Ochrony

"SERVO" KUR i WSP.SP.J.

90-013 Łódź

ul. Lutomska 131

Karta pojazdu AAB4159542

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE (2008.05-2013.08)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS korektor siły hamowania	8 ESP układ elektronicznej stabilizacji pojazdu
2 Wspomaganie układu kierowniczego	9 Zagłowniki foteli przednich
3 Tapicerka welurowa	10 Tarcze kół stalowe 7Jx15 ogumienie 195/60 R15 88T
4 Szyby przednie regulowane elektrycznie	11 Pasy bezpieczeństwa
5 Głośniki	12 Komputer pokładowy
6 Immobilizer	13 Skrzynia biegów manualna
7 Zamek centralny zdalnie sterowany	

SILNIK: CRDi 16V badano w stanie unieruchomionym,

wysokoprężny, pojemność 1582 cm³ 66 kW 90 KM z zapłonem wysokoprężnym z wtryskiem paliwa bezpośrednim,

- wałek rozrządu umieszczony w głowicy, liczba zaworów na cylinder 4
- usytuowany z przodu, poprzecznie do osi pojazdu, napęd przedni,

Silnik z osprzętem kompletny nie zauważono zewnętrznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

- elementy zewnętrzne silnika zużycie eksploatacyjne,
- stan oleju w silniku pełny, olej zestarzały,

Korpus silnika z osprzętem zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- instalacja wodna i elektryczna zewnętrznych uszkodzeń nie zauważono, obejmy i zaciski instalacji przewodowej pokryte produktami korozji, nieznacznie zaśniedziane,
- elementy układu wydechowego rury i tłumiki korodują,

NADWOZIE :

Numer VIN czytelny oryginalny

* TMADB51SABJ172008 *

Rodzaj nadwozia : hatchback 4 drzwiowe 4 osobowe

W kolorze białym. Nadwozie posiada napisy reklamowe, firmowe.

- powłoka lakiernicza – pościerana, widoczne odpryski powłoki lakierniczej,
- odbarwienia powłoki lakierniczej na całym nadwoziu,
- nadkola tylne - ogniska korozji,
- fotele – poszycia powygniatane, poplamione,
- uszczelki drzwiowe powygniatane,
- ramiona obu wycieraczek i wycieraki - korodują, gumy zużyte,

Pomiar grubości powłoki lakierowej elementów nadwozia dokonano elektronicznym przyrządem pomiarowym

Ultrametrem A2002S i wynosi na całym nadwoziu 253-288 μ,
elementy wewnętrzne obłachowania – 260 μ

Wnętrze pojazdu :

- wykładziny podłogi, dywaniki podłogowe zawilgocone, poprzecierane, zapiaszczone,
- pokrycia siedzeń przednich i tylnych welurowe, zawilgocone,
- oparcie fotela kierowcy - szkielet fotela rozluźniony,

Wyposażenie :

- koło zapasowe ,
- podnośnik, klucz do kół,
- zapasowe kluczyki samochodowe,
- podstawowe wyposażenie narzędzi / gaśnica, trójkąt ostrzegawczy /,

Dane techniczne pojazdu / wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc 4
- masa własna 1301 kg
- dop. ładowność całkowita 519 kg
- dop. masa całkowita 1820 kg
- liczba osi / liczba kół 2/4
- naj. dop. nacisk na oś 10,19 kN
- objętość zbiornika paliwa 53 dm³
- zużycie paliwa (dm³ /100 km) 5,5 dm³
- obciążenie osi przedniej 1040 kg
- obciążenie osi tylnej 940 kg
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołów pojazdów 3220 kg
- dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem /bez hamulca 1400 kg /550 kg

wymiary zewnętrzne :

- liczba osi / liczba kół 2/4
- długość x szerokość pojazdu 4245 / 1775 mm
- wysokość pojazdu 1040 mm
- rozstaw osi skrajnych 2650 mm

UKŁAD ZAWIESZENIA / POWOZIE: kompletny, zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- zawieszenie przednie i zawieszenie tylne zapiaszczone pokryte produkcjami korozji,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE :

- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne kompletne, zewnętrznych usterek mechanicznych nie zauważono
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne pokryte produktami korozji,

UKŁAD NAPĘDOWY : napęd na koła przednie,

- skrzynia biegów manualna - mechanizm dźwigni zmiany biegów nie zauważono uszkodzeń mechanicznych
- luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów powiększony,

UKŁAD HAMULCOWY : - zasadniczy i pomocniczy - z powodu długiego okresu nieeksploatowania pojazdu, zaśniedziane, skuteczności nie badano,

- hamulce : przód – tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem, tył – bębnowe,
- tarcze hamulcowe - powierzchnie korodują,

UKŁAD KIEROWANIA : - z stanie eksploatacyjnym dość mocno wyeksploatowany,

KOŁA I OGUMIENIE : - tarcze kół stalowe, korodują, krawędzie pokaleczone,

Ogumienie : Przód i tył produkcji firmy DEBICA 195/65 letnie R15 88T

data produkcji ogumienia lipiec 2019r.

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu-technicznie i eksploatacyjnie – zużycie odpowiednie do wieku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :**Opinia biegłego skarbowego :**

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax Polska,
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część B, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne, / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe,.

- Realii rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy, Wartość rynkowa - to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pod uwagę uwzględniono wyposażenie standardowe i dodatkowe

Pojazd marki HYUNDAI I 30 Nr rej. EL 788KK rok pr. 2010 z 13 letnim okresem eksploatacyjnym wymaga usunięcia, usterek.

Uwzględniając stan techniczny, oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe wskaźniki decydujące o jego wartości w zakresie ustalenia (podane w uwagach): uszkodzenia nadwozia, braki, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy - wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii

wynosi:

19000 PLN

**słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych
w tym VAT (23,0%) 3552,85 PLN**

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów" Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Załączniki :

Fotografie złożone do Wyceny Technicznej szt. 9


Uwagi !

* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007) w zakresie kompetencji :

- ocena stanu technicznego pojazdów,
- wycena wartości pojazdów,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
- wycena środków transportu samochodowego, w tym pojazdów ciężarowych- specjalnych
- pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie,

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH :
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
i techn. mech. KAZIMIERZ MARGAS
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-626-626, tel. 42 643-14-79



diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

HYUNDAI FDH i 30 ciężarowy wielozadaniowy

Nr rejestr. EL 788KK rok prod. 2010 / 1582 cm³ silnik wysokoprężny