

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA


2. Czas powstania

I połowa XVIII wieku

3. Miejscowość

LUBARTÓW UL. LUBELSKA

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lubartów ul. Lubelska, parking przy drodze
Lubartów-Lublin
Nr działki 5/3
Id. działki 060801_1.0010.5/3

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie
powiat lubartowski
gmina Lubartów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 27' 24.04" E: 22° 36' 33.85"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

4 - Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Stan zachowania: dobry - 4

- stan fundamentów dobry, cokół z półwałkiem popękany, tynk popękany i odstąpił cegły,
- stan pokrycia dachowego - bardzo dobry
- widoczne spękania tynku na cokole i części elewacji, szczególnie w dolnych partiach, co może wskazywać na zawilgocenie bryły kapliczki.

2. Istniejące zagrożenia:

- bezpośrednia lokalizacja kapliczki w bliskiej odległości pasa drogowego ul. Lubelskiej co powoduje zagrożenie dla stanu obiektu zabytkowego; ruch drogowy naraża obiekt na ciągłe wibracje, które pogłębiają istniejące spękania tynków; zniszczenia dopełniają spaliny samochodowe i pyły, które powodują zabrudzenia powierzchni zabytku.
- największe zagrożenie stanowi sąsiedztwo parkingu od zachodu, gdzie parkujące samochody zbliżają się do kapliczki często na odległość mniejszą niż 0,5 m

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- pilnie rozważyć możliwość wprowadzenia niskiego, np. żeliwnego ogrodzenia od strony parkingu, czy betonowych słupków
- zaleca się utrzymanie detalu architektonicznego, wzmocnienie cokołu, usunięcie wszystkich zniszczonych i luźnych warstw tynku, a następnie uzupełnienie ubytków i spękań
- przy kolejnym remoncie postulowane opracowanie koncepcji konserwatorskiej remontu elewacji i ustalenia jej pierwotnej kolorystyki aby zachować pierwotny, historyczny wygląd obiektu,
- konieczne oczyszczenie i zabezpieczenie metalowego krzyża przed korozją.

Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki, która stanowi ważny akcent architektoniczny ulicy Lubelskiej, eksponowany zarówno z najazdu od północy jak i od południa, a także od zachodu od strony parkingu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r

Sebastian Mitura