


Pstrągarnia w Złotym Potoku - analiza widokowa przedpola ekspozycji - mikrownętrza


Widok 1 - stan istniejący




Widok 1 - elementy wnętrza



Widok 1 - analiza kompozycyjna




Widok 1 - waloryzacja




Widok 2 - stan istniejący




Widok 2 - elementy wnętrza




Widok 2 - analiza kompozycyjna



Widok 2 - waloryzacja



Lokalizacja mikrownętrza



Lokalizacja elementów mikrownętrza - plan

- Granice wnętrza
- Granice podłogi wnętrza
- Ściany wnętrza
- Elementy wolnostojące pozytywne
- Elementy wolnostojące neutralne
- Elementy wolnostojące negatywne
- Zieleń niska
- Stawy
- Wiertnica
- Droga
- Parking