



Mapa sytuacyjno - wysokościowa



WODEX Przedsiębiorstwo Budowlane i Handlowe Sp. z o.o. w Puławach			
Stadium:		EKSPERTYZA	
Wykonanie Ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn podtapiania i zalewania drogi gminnej nr 694006S w r.h. Łęg gm. Kruszynia pow. częstochowski woj. śląskie.			
Załącznik:		Mapa sytuacyjno-wysokościowa	
Skala: 1:2000		Mgr inż. Tomasz Rafał inżyniera hydrotechniczna LUB0051/PB/H/17	
Data: 15.11.2024r			
			
		Nr	